SEGAR S.A. / PETROLTEC RIONEGRINA S.A. / POLYAR	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO		PG-14-03
	ALERTA DE SEGURIDAD		REV.: 06
	Preparó: G. Vargas	Revisó y Aprobó: G. Gómez / P. Rastrilla	Fecha: 07/08/2019

GOLPE EN PIE DERECHO POR CAIDA DE ESCALERA		
Fecha del accidente: 25/03/2021	**Lugar: UG NQN**	**Alerta Nº 05/2021**

A. Descripción del evento

El día jueves 25-03-21 al operario de Polyar, se le había encomendado efectuar el movimiento de la escalera de ascenso a la pileta de 100 m3 P 85 desde el playón ubicado frente al estacionamiento gerencial hacia el interior del galpón de Polyar. La mencionada escalera se encontraba apoyada de canto sobre el patín de la pileta P 85, la cual al caerse, ésta lo golpea causándole una escoriación en el empeine del pie derecho.

Para realizar el transporte estaba utilizando el Autoelevador, el cual posicionó frente a la carga a trasladar hasta que las uñas quedaron cerca de la escalera, luego descendió de la unidad para darles mayor apertura y en ese momento el vehículo se movió golpeando la escalera en su parte inferior volcándola hacia las uñas y en ese recorrido lastimó al operador.

B. Causas

Adoptar posición insegura o defectuosa: Posicionamiento del pie derecho en la Línea de fuego (Sector trayectoria de caída de escalera – Energía Potencial).

Omisión de aspectos de seguridad en la planificación/ejecución de tareas: Falta de relevamiento de riesgos en la tarea (IPER - ATS).

Exceso de confianza/falta de atención: El operario no verificó que al acercarse a la escalera que estaba apoyada de canto, y al intentar abrir las uñas del Autoelevador éste se iba a mover ocasionando la caída de la misma y por ende golpeando su pie.

C. Consecuencias

Traumatismo de pie derecho.

D. Acciones Correctivas

- Confección y difusión de alerta de seguridad al personal del taller (Soldadores, Eléctricos y Mecánicos), haciendo énfasis en el tema línea de fuego.
- Confección de ATS para tareas desarrolladas en Base PIN.

Recuerde: Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas y por sobre todo familiarícese con su equipamiento manteniendo continuamente en alerta su percepción a nuevos peligros y riesgos.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de seguridad. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.