Golpe en Pecho con Semirremolque (resbalón)		
Fecha del accidente: 23/10/2022	**Lugar:** Yac. Sierra Chata	**Alerta Nº** 18/2022

A. Descripción del evento

Refiere el involucrado que se encontraba realizando la carga de contenedores en semi, parado sobre el mismo luego de desacoplar las cadenas del contenedor procede a comenzar a descender por la parte trasera del mismo, apoyando su pie en el paragolpe del semi en cuestión, en esa circunstancia es que se le resbala el pie del paragolpe y cae impactando el lado derecho del pecho contra el vértice del semi.
Decide continuar sus labores con molestias pensando que al día siguiente se le pasaría, pero el dolor continúo por lo que decide dar aviso al supervisor el día 24/10/22. Ese mismo día se coordinó su reemplazo en el equipo por lo que se lo baja mediante el móvil de transporte de personal para aprovechar y subir a quien lo reemplazaría en el equipo.
En conjunto con Medicina Laboral y Jefatura se decide hacerlo atender en Clínica de Imágenes.

B. Causas (Pueden no consignarse si no está cerrado el informe de accidente)

No poseer escalera para Ascender y Descender del Semirremolque en forma segura

C. Consecuencias

Golpe en Pecho

D. Acciones Correctivas

Abastecer a todos los Semirremolque de escaleras para Ascenso y Descenso seguro

Recuerde:

Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de seguridad. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.