

Título:

ACONDICIONAMIENTO GENERAL - DELEGACION DE BRASIL - CARRASCO

Breve descripción:

Acondicionamiento general de la mansión perteneciente a la delegación de Brasil en carrasco. Realización de acondicionamiento general de dicha vivienda consta de pinturas en fachadas e interiores, aberturas de madera, tratamiento en pavimentos, cocina, caldera, entre otros.

Descripción de la obra:

Pinturas en fachada e interiores.

- preparación de la superficie (sustrato)
 - Se retiraron objetos como maceteros y mosquiteros de ventanas.
 - Protección de superficies que no se iban a pintar.
 - Aplicación de enduido exterior - interior en todos los orificios y micro fisuras.
 - Limpieza de restos de polvo, mugo, grasa o suciedad mediante hidrolavado y/o lavado a mano.
- aplicación de imprimación
- aplicación de pintura

Acondicionamiento de abertura.

- Retiro de aberturas para refacción en carpintería.
- Retiro pintura vieja mediante uso de removedor.
- Cambio de herrajes en general.
- Recambio de tejido mosquitero y contra vidrios.
- Reparación mediante uso de masillas de fisuras en madera.
- Aplicación de entonador base previo a pintura de terminación.
- Colocación de burletes.

Acondicionamiento de caldera.

- Recambio de laterales de caldera.
- Pintura de caldera.

Acondicionamiento baño de servicios.

- Recambio de cielorraso de yeso.
- Eléctrica en general.
- Colocación de membrana aluminio gofrado 4mm previa utilización de imprimación asfáltica.

Acondicionamiento de pavimentos y zócalos.

Colocación de piso flotante.

Pulido de parquet.

Pintura de zócalos y sustitución.

Acondicionamiento en cocina.

- Recambio de herrajes en mobiliario.
- Colocación de cantonera mediante pistola de calor.
- Pintura general en madera.

(Nota: te mando esta foto la más importante y después agregale todas las que puedas. Te mando todas las que tengo esta va incluida en jpg sola)

