



Address: Building 5, IC PARK,NO.9 Fenghao East Road,Haidian

地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

Attention: Li Lian Rong

联系人：李连荣

Phone/电话： 86-10-63725600-193

Fax/传真： 86-10-63725400

RETURN MATERIAL AUTHORIZAION FORM AUTO
维修授权表

Requested by/报修人： _____
Approved by/核准人： ☐☐ _____

Request Date/报修日期： 2026/7/20

System Information 系统信息

N

Currency 货币： _____

Software Revision 软件版本

TEST ONLY / 测试数据

No	Part No. 编号	Part Description 描述	QTY 数量	RMA# RMA编号	Part Serial No. 板卡编号	Maintenance price 维修价格	Program Running 测试程序	Advance Replacement 替换板信息	Failure Description 故障描述	Delivery 交付
1	Z.SM.8123 V120A	浮动8路电压电流源(FOVI100)_A StationSM 8123 Rev1.20(A Station)	1	2026072008 5727251439	M81232601080001 71			N	第3通道输出电压异常, 自检提示FOVI通道故障。	2 WEEKS

Customer Name 客户名称	成都保鼎科技有限公司
Customer Add 客户地址	
Mailing Add 邮寄地址	北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼 北京华峰测控技术股份有限公司

Contact Person 联系人	
Phone 电话	
Contact Person/Phone 邮寄联系人及电话	测试联系人 / 13800000000

P.S. : You Are Required To Complete This Form Clearly and Accurately So As To Avoid Any Delay.

备注：请务必提供准确清晰的信息以确保维修的及时完成

** FWE - FOC Warranty Exchange

** FCE - FOC Courtesy Exchange

** FEE - FOC Evaluation Exchange

*** Exchange = Defective parts are to be returned to HauFeng

** FWN - FOC Warranty Normal

** FCN - FOC Courtesy Normal

** FEN - FOC Evaluation Normal

*** Normal = Defective parts not required.

Delivery fee paid by customer 客户需要承担的快递费	one-way charge/单次收费
repair fee paid by customer 客户需要承担的维修费	free of charge/免费
Total cost 维修费用合计	0

	Yes/No
Failure data files attached?/附上失效数据?	No (否)
Selftest Datafile/自检数据	No (否)
Calibration Datafile/校验数据	No (否)

TEST ONLY / 测试数据