



Assistência técnica de aparelhos fitness

ORDEM DE SERVIÇO

OS: 3

Data: 2023-11-04 09:48:54

Nome do cliente: _____

CPF ou CNPJ da empresa: _____

Telefone: _____

Endereço: _____

Complemento: _____

Email: _____

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Equipamento: Bicicleta

Defeito: Banco com couro rasgado

Valor: 120.00

Descrição: Bicicleta com o couro do banco rasgado.

Peça substituída: Banco da bicicleta

Numero de série do produto: 120540

Diagnóstico: Trocar o couro do banco e realizar a troca de óleo do aparelho.

Responsável: Felipe de Almeida Duarte

Assinatura do cliente

Assinatura do técnico responsável