

NUMERO SINISTRO: 5873131

INSERITO IL: 29/07/2025 07:42

Data incidente: 25/07/2025

Ora incidente: 16:00

Regione: Veneto

Provincia: VR

Località: San Martino Buon Albergo Indirizzo:

Testimoni: NO

Intervenute forze dell'ordine: NO

Il conducente del veicolo di proprietà ALD Automotive Italia ha subito infortunio? NO

I trasportati del veicolo di proprietà ALD Automotive Italia hanno subito infortuni? NO

ASSICURATO

Cognome:
CASTAGNARONome:
KATIA

VEICOLO

NISSAN C YOUNG

FX907XN

COMPAGNIA ASSICURAZIONE

Vittoria Assicurazioni SPA


Polizza n.
662013000001523

CONDUCENTE

Cognome:
CASTAGNARONome:
KATIATelefono:
3470911546

Email:

INDICAZIONE DANNO



Danni visibili

DANNO A PARAFANGO POSTERIORE SINISTRO

Firma conducente A: ☐ SI ☒ NO

SOCIETE GENERALE GROUP

B ASSICURATO

Cognome:
AZIENDA ULSS 9 - SCALIGERANome:
--

VEICOLO

PANDA

GG965PX

COMPAGNIA ASSICURAZIONE


Sogessur

Polizza n.
SU2024LM001-SU026

CONDUCENTE

Cognome:
FERRARINome:
ALESSANDRATelefono:
0458787703Email:
adid1viadelcapitel@aulss9.venet

0 INDICAZIONE DANNO



Danni visibili

PARAURTI ANTERIORE DESTRO .SALTATO PARAFANGHI ANTERIORE DESTRO . GRAFFIE
SEGNI CARROZZERIA ANTERIORE DESTRO FINO AL FANALE ANTERIORE DESTRO LATO
PASSEGGEROFirma conducente B: ☒ SI ☐ NO

TESTIMONI

FERITI

Ti preghiamo cortesemente di stampare la presente e consegnarla alla carrozzeria che si occuperà della riparazione. Potrai consultare i centri di assistenza convenzionati Ayvens Italia all'interno della sezione Assistenza Clienti > Centri di assistenza presente sul sito www.ayvens.com.

Ti ricordiamo che negli ultimi 6 mesi di validità del contratto di noleggio, ci riserviamo la facoltà di non provvedere a piccole riparazioni di carrozzeria senza che questo comporti una riduzione del canone o altro.

Cordiali saluti,
ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico
Insurance Department