

**INTERVENTO 2850743**  
**PNR 8215377**  
**RIPARAZIONE PROGRAMMATA**

**VERBALE DI RICONSEGNA VEICOLO - 1/4**

## CENTRO ASSISTENZA

Nome centro: RASOTTO GROUP SRL

Città: Verona

Indirizzo: Via Flavio Gioia 12

Prov: VR

P.Iva: 00876790247

Cap: 37100

Tel: 0452050055

E-mail: verona@rasottogroup.it

## VEICOLO

Marca: FIAT

Modello: PANDA CONSIP14 0.9 TWINAIR TURBO N. P.  
CITY LIFE FP

Targa: GE185MM

Telaio: ZFABF5C85M3F49892

Colore:

Alimentazione: Metano

Km: 91831

## RICONSEGNA

Codice Ritiro: INSERIMENTO MANUALE

Motivazione: MANUALE DA OFFICINA, IL DRIVER  
NON DISPONE DEL CELLULARE

Nome e cognome conducente: AMELIA CASATO

Data fine lavori: 18/11/2025 15:22

E-mail conducente:  
ADID1VIADELCAPITEL@AULSS9.VENETO.IT

Vettura sostitutiva: NO

Numero cellulare conducente: 3483648088

Data riconsegna: 18/11/2025 15:22

## DATI CLIENTE

Società: AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

Indirizzo:

Codice Cliente: 701197527

Tel:

Data e Ora: 18/11/2025 15:23

Presso: RASOTTO GROUP SRL , Via Flavio Gioia 12

Firma accettatore centro assistenza:  
check out eseguito manualmente

Firma utilizzatore del veicolo:  
check out eseguito manualmente

**INTERVENTO 2850743**  
**PNR 8215377**  
**RIPARAZIONE PROGRAMMATA**

**VERBALE DI RICONSEGNA VEICOLO - 2/4**


**SOCCORSO**

Dossier:

Società soccorso:


Data soccorso:

**STATO CARROZZERIA**



Note carrozzeria

**STATO SELLERIA**



Note selleria

**STATO PNEUMATICI**

Livello generale di usura gomme:

Note Gomme

Data e Ora: 18/11/2025 15:23

Presso: RASOTTO GROUP SRL , Via Flavio Gioia 12

Firma accettatore centro assistenza:  
check out eseguito manualmente

Firma utilizzatore del veicolo:  
check out eseguito manualmente

**INTERVENTO 2850743**  
**PNR 8215377**  
**RIPARAZIONE PROGRAMMATA**

**VERBALE DI RICONSEGNA VEICOLO - 3/4**

**DANNI RILEVATI SUL VEICOLO**

| NUM PREVENTIVO | DESCRIZIONE | TIPO PREVENTIVO |
|----------------|-------------|-----------------|
| NEM1843415     |             | MECCANICA       |

Data e Ora: 18/11/2025 15:23

Firma accettatore centro assistenza:  
check out eseguito manualmente

Presso: RASOTTO GROUP SRL , Via Flavio Gioia 12

Firma utilizzatore del veicolo:  
check out eseguito manualmente

**INTERVENTO 2850743**  
**PNR 8215377**  
**RIPARAZIONE PROGRAMMATA**

**VERBALE DI RICONSEGNA VEICOLO - 4/4**

**DANNI RILEVATI SUL VEICOLO - RICAMBI**

| NUM PREVENTIVO | DESCRIZIONE                 |
|----------------|-----------------------------|
| NEM1843415     | Filtro olio                 |
| NEM1843415     | Filtro aria                 |
| NEM1843415     | Filtro antipolline Prime    |
| NEM1843415     | [ENI] OLIO MOTORE SAE 0W-30 |
| NEM1843415     | MANUTENZIONE                |
| NEM1843415     | Candela accensione          |
| NEM1843415     | H4                          |

Data e Ora: 18/11/2025 15:23

Presso: RASOTTO GROUP SRL , Via Flavio Gioia 12

Firma accettatore centro assistenza:  
check out eseguito manualmente

Firma utilizzatore del veicolo:  
check out eseguito manualmente