

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #113

Informasi Instrument

Nama Instrument : Oven
Nomor Kontrol : 2QC-OVN-004
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 13

Informasi Verifikasi

Verification ID : 113
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi : 07 Apr 2026 09:26:30
Valid Hingga : 08 Apr 2026 09:26:30
Status Verifikasi : **Complies (SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 25.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

Tahapan Verifikasi (1 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	test	Complies	190	-	09:26	-

Input Data “ Step 1: test

Nilai yang Dimasukkan : 190

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan : SESUAI (Complies)
Total Step : 1
Step Lolos (Complies) : 1
Step Tidak Lolos : 0
Tingkat Keberhasilan : 100.0%