

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #116

Informasi Instrument

Nama Instrument : Oven
Nomor Kontrol : 2QC-OVN-004
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 13

Informasi Verifikasi

Verification ID : 116
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi : 07 Apr 2026 11:32:53
Valid Hingga : 08 Apr 2026 11:32:53
Status Verifikasi : **Not Complies (TIDAK SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 2.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

Tahapan Verifikasi (1 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	test	Not Complies	100	200.0-250.0	11:32	-

Input Data “ Step 1: test

Nilai yang Dimasukkan : 100

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan : TIDAK SESUAI (Not Complies)
Total Step : 1
Step Lolos (Complies) : 0
Step Tidak Lolos : 1
Tingkat Keberhasilan : 0.0%