

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #119

Informasi Instrument

Nama Instrument : Oven
Nomor Kontrol : 2QC-OVN-004
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 13

Informasi Verifikasi

Verification ID : 119
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi : 14 Apr 2026 11:25:07
Valid Hingga : 15 Apr 2026 11:25:07
Status Verifikasi : **Not Complies (TIDAK SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 25.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

Tahapan Verifikasi (1 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	test	Not Complies	56	200.0-250.0	11:25	-

Input Data “ Step 1: test

Nilai yang Dimasukkan : 56

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan : TIDAK SESUAI (Not Complies)
Total Step : 1
Step Lolos (Complies) : 0
Step Tidak Lolos : 1
Tingkat Keberhasilan : 0.0%