

LAPORAN VERIFIKASI INSTRUMENT

Verification ID: #117

Informasi Instrument

Nama Instrument : test
Nomor Kontrol : 2QC-TES-001
Tipe Instrument : Equipment
ID Instrument : 20

Informasi Verifikasi

Verification ID : 117
Diverifikasi Oleh : admin (User ID: 24)
Tanggal Verifikasi : 07 Apr 2026 14:23:40
Valid Hingga : 08 Apr 2026 14:23:40
Status Verifikasi : **Complies (SESUAI)**

Kondisi Ruangan

Suhu Ruangan : 25.0 C
Kelembaban Ruangan (RH) : 50.0 %

Tahapan Verifikasi (1 Step)

No	Nama Step	Status	Nilai Terukur	Range Min-Max	Waktu	Ref ID
1	New Step	Complies	90	10.0-100.0	14:23	-

Input Data " Step 1: New Step

Nilai yang Dimasukkan : 90

Kesimpulan Verifikasi

Status Keseluruhan : SESUAI (Complies)
Total Step : 1
Step Lolos (Complies) : 1
Step Tidak Lolos : 0
Tingkat Keberhasilan : 100.0%