

CHECK LIST PREVENTIVE MAINTENANCE MECHANICAL ELECTRICAL & EKSTERNAL ALARM SYSTEM

FG 022

Site ID :	SRG615			Tanggal :	Jun 26, 2019	
			AIR CONDIT	IONER		
Site Status Jumlah AC Suhu Ruangan Exhaust Fan Keberadaan Status Jumlah Sistem Kerja Controller	O Indoor O Ada OOK O Main O Analor	Unit °C ©Tidak ONOK OBackup	Olndooi	r & Outdoor		
			DATA A	ı.C		
AC Merk AC M #N AC Lair			rrent lax Arus Pengul	kuran Kondisi Indoor AC	Kondisi Auto Pipa Resta	
			GROUND	ING		
Pengukuran Grounding	g 0.21		Ohm (<1 Ohm)			
Grounding Status Penangkal Petir BAR Grounding Indoor BAR Grounding Tower BAR Sumur Grounding Kabel down conductor Koneksi baut	● OK - ● OK	O NOK O N/A	Ket.:(kondisi tid lengkap/kecuria TOWER	in/putus/koneksi ker ak in/putus/koneksi ker ak in/putus/koneksi ker ak in/putus/koneksi ker ak in/putus/koneksi ker ak in/putus/koneksi ker	dur)	
Tinggi Tower Tower Status	72 ⊚ SST	O Monopole	m			
Kondisi Cat		O NOK	Ket.:(cat tower			
Kondisi Konstruksi Kondisi Tower	⊙ OK⊙ OK	O NOK		n/kaki tower retak) ing/Besi penyangga 		
			PENERAN	GAN		
Jumlah Lampu Tower	2		Unit			
Jumlah Lampu Halama	an 2		Unit			
Jumlah Lampu Shelter		O NOK O NK	Unit			
Lampu Tower		O NOK O N/A	pelindung)	us,pecah,tidak ada		
Lampu Halaman		O NOK O N/A	pelindung)	ıs,pecah,tidak ada		
Lampu Shelter	O OK	O NOK N/A	Ket.:(rusak,putu pelindung)	ıs,pecah,tidak ada		
Photosensor Halaman		O NOK O N/A	Ket.:(Cek respo	n sensor)		
Kap Lampu Tower	⊚ OK	O NOK O N/A	Ket.:(cat pelind	ung lampu pecah/tid	ak)	
			SHELTER &	PAGAR		
Shelter Status		omsel O Telkom O TVRI				
Atap Plavon Shelter		O NOK O N/A	Ket.:(Bocor/Rus			
Dinding Shelter Kondisi Pagar		O NOK O N/A O NOK O N/A	Ket.:(retak,boco Ket.:(rubuh/rusa			
kebersihan Rack BTS		O NOK O N/A	Ket	a.v.,		

kebersihan Filter BTS	OK ○ NOK	Ket.:(dibersihkan dari debu/di vacum)	
Kebersihan Ruangan	OK ○ NOK	Ket.:	
Kebersihan Langit-Langit	OK ○ NOK	Ket.:	
Kebersihan Halaman	OK ○ NOK	Ket.:(Pembersihan dari rumput/sampah)	
Kebersihan Saluran Air	OK ○ NOK	Ket.:	
Camperisasi	OK ○ NOK	Ket.:(Pemberian kamper anti serangga)	
Pelumasan Engsel Pintu	OK ○ NOK	Ket.:	
		ENVA STATUS	
		ENVA STATUS	
Check ENVA Respons			
Check ENVA Respons PLN OFF	⊕ OK ○ NOK ○ N/A	ENVA STATUS Ket.:(tidak terinstall/tidak terdeteksi)	
•	● OK ○ NOK ○ N/A● OK ○ NOK ○ N/A		
PLN OFF		Ket.:(tidak terinstall/tidak terdeteksi)	
PLN OFF Rectifier Fail	OK ○ NOK ○ N/A	Ket.:(tidak terinstall/tidak terdeteksi) Ket.:(tidak terinstall/tidak terdeteksi)	
PLN OFF Rectifier Fail Low Battery	OK O NOK O N/AOK O NOK O N/A	Ket.:(tidak terinstall/tidak terdeteksi) Ket.:(tidak terinstall/tidak terdeteksi) Ket.:(tidak terinstall/tidak terdeteksi)	
PLN OFF Rectifier Fail Low Battery High Temperature	OKONOKON/A OKONOKON/A OKONOKON/A	Ket.:(tidak terinstall/tidak terdeteksi) Ket.:(tidak terinstall/tidak terdeteksi) Ket.:(tidak terinstall/tidak terdeteksi) Ket.:(tidak terinstall/tidak terdeteksi)	

Note : Dokumen ini sah tanpa tanda tangan