

AS-BUILT DRAWING RS HARAPAN BUNDA

GAMBAR AS-BUILT SISTEM PROTEKSI PETIR

As-Built Drawing RS Harapan Bunda

1. TUJUAN

Dokumen as-built mencatat kondisi terpasang aktual di lapangan, termasuk deviasi terhadap gambar desain awal beserta alasannya.

2. DEVIASI TERHADAP DESAIN

Beberapa penyesuaian posisi air terminal dan jalur down conductor dilakukan menyesuaikan kondisi struktur eksisting di lapangan, tanpa mengurangi cakupan proteksi sesuai perhitungan rolling sphere.

3. DOKUMENTASI TERPASANG

Gambar terlampir mencakup denah atap, jalur konduktor, dan titik pembumian sesuai kondisi terpasang, digunakan sebagai acuan pemeliharaan dan inspeksi berkala berikutnya.