

निरीक्षण रिपोर्ट (INSPECTION REPORT)

निरीक्षण संख्या (ID)	INS-2026-0001	स्थिति (Status)	DRAFT
जांचकर्ता (Inspector)	राकेश कुमार अवर अभियंता	जनपद (District)	हाथरस
ग्राम पंचायत	?????? ?????	ग्राम (Village)	Rampur
विकास खंड (Block)	Hathras	निरीक्षण तिथि	2026-06-13
परियोजना का नाम	Panchayat Bhawan Road	कार्य कोड (Code)	PJ001

जीपीएस विवरण (GPS Check-in/Check-out Details)

चेक-इन समय	2026-06-13 13:47	चेक-इन जीपीएस	26.846700, 80.946200
चेक-आउट समय	2026-06-13 13:47	चेक-आउट जीपीएस	N/A
चेक-इन स्थान	हथरस उत्तर प्रदेश		

मुख्य अवलोकन ६ कमियां (Observations)

सड़क की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उसमें गड्ढे हैं।

सुझाव व संस्तुतियां (Recommendations)

सड़क की मरम्मत तुरंत की जानी चाहिए।

की गई कार्रवाई (Action Taken)

कोई कार्रवाई नहीं की गई।

विस्तृत निरीक्षण आख्या - एआई आलेख (Detailed AI Report Draft)

यह एआई रिपोर्ट का मसौदा है।

जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

गवाह के हस्ताक्षर

नाम (Name): राकेश कुमार अवर अभियंता

नाम (Name): _____

पदनाम (Designation): Super Admin

पताधमोबाइलरू

दिनांक (Date): 13/06/2026

दिनांक (Date): _____