

नरीक्षण आख्या

नरीक्षण संख्या (ID)	INS-2026-0001	स्थिति (Status)	मसौदा (Draft)
जाँचकर्ता (Inspector)	राकेश कुमार अवर अभयिता	जनपद (District)	Hathras
ग्राम पंचायत	रामपुर ग्राम पंचायत	ग्राम (Village)	Rampur
विकासखंड (Block)	Hathras	नरीक्षण तथि/दिनांक	2026-06-13
परियोजना का नाम	Panchayat Bhawan Road	कार्य कोड (Code)	PJ001

जी.पी.एस. आगमन/प्रस्थान विवरण (GPS Check-in/Check-out Details)

चेक-इन (आगमन) समय	2026-06-13 13:47	चेक-इन जी.पी.एस.	26.846700, 80.946200
चेक-आउट (प्रस्थान) समय	2026-06-13 13:47	चेक-आउट जी.पी.एस.	N/A
चेक-इन (आगमन) स्थल	हथरस उत्तर प्रदेश		

मुख्य अवलोकन एवं कमियाँ (Observations) :-

सड़क की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उसमें गड्ढे हैं।

सुझाव एवं संस्तुतियाँ (Recommendations) :-

सड़क की मरम्मत तुरंत की जानी चाहिए।


की गई कार्रवाई (Action Taken) :-

कोई कार्रवाई नहीं की गई।

वसितृत नरीक्षण आख्या :-

यह एआई रपिपोर्ट का मसौदा है।

Inspection Site Photographs :-

 वगदूरा की फोटो 2026-06-13 19:53	
--	--

Signature of Inspecting Officer

Signature of Witness / Representative

Name: राकेश कुमार अवर अभयिता

Name: _____

Designation:

Date: 13/06/2026

Date: _____