



# UrbanAndo

Francisco Javier González



2

screens



# UrbanAndo



Gran Hueco en la Carrera Septima  
Carro cayó en un hueco en la  
carrera septima con calle 72 ...  
*(seguir leyendo)*

**1.354 Votos**



Rapido deterioro de las tapas de  
alcantarilla:  
El contratitista no responde por ...  
*(seguir leyendo)*

**756 Votos**



Bandalismo a las señales de  
transito  
En enero se incremeto el  
vandalismo en la zona de Emaus ...  
*(seguir leyendo)*

**631 Votos**



Grafitis se toman la ciudad  
En la zona de chapinero Alto no  
paran la incomodidad de los  
vecinos por los graffitis ...  
*(seguir leyendo)*

**333 Votos**

**Nuevas Críticas**

**Ladrones en Bogota**  
En la Zona G una banda de delincuentes ....

**Demasiada Contaminación**  
En la carrera septima se ha reportado grandes

\*\*\*\*

**Alta Accidentalidad**  
La falta de señalización en la calle 72 ha p

\*\*\*\*






1.354 Votos



Gran Huevo en la Carrera Septima  
Carro cayó en un hueco en la carrera septima con calle 72. La contratista le hecha la culpa al acueducto de bogota por una fuga de agua que al parecer provocó el colapso del suelo.



VOTAR

COMENTAR

(Denunciar)