

ETAT DES LIEUX



SCI 34 RUE HAUTES

DATE D'ENTREE : 8/06/2024

DATE DE SORTIE : 17 mai 2025

BIEN LOUE

☒ Appartement

☐ Maison

Adresse : 34 rue hautes

CP : 95170

Ville : DEUIL - LA BARRE

Bâtiment : A

Étage : 2^{ème} étage

Cave : -

Parking : -

Code d'entrée : A1982

code portail : A 3846

Dressé contradictoirement entre :

eleonore.pautte@gmail.com 06 32 68 71 80

benoit.pautte@gmail.com 06 30 08 35 20

IDENTITE Locataire entrant

Nom : H. PAUTTE

Prénom : Benoit et Eleonore

IDENTITE Locataire sortant

Nom : PAUTTE

Prénom : Eleonore

Nouvelle adresse : 22 bis Boulevard du Maréchal Leclerc
31000 TOULOUSE

Et le mandataire du propriétaire : L'agence Terminus, 8 boulevard d'Ormesson ENGHIEU LES BAINS 95880,

Installation

Eau chaude : ☒ Individuelle

☐ Collective

☒ Ballon électrique

☒ Chaudière

Chauffage : ☒ Individuel

☐ Collectif

☐ Électricité

☒ Gaz

☐ Fuel

Boîte aux lettres :

Compteurs

Compteur	N°	Entrée	Sortie
EAU FROIDE			
EAU CHAUDE			
GAZ	46 23 B 10 76 37 6 3 8		
ELECTRICITE	50 01 8 17 02 7 04 9 8	HC - Saisie base. 8 kWh HP - S base. 0 kWh	HC = 95 kWh HP = 700 kWh

NF: Neuf BE: Bon état BF: Bon fonctionnement EU: Etat d'usage ME: mauvais état

AT Lum 08/06/24
Lum 17/05/25

E.P 08/06/2024

H.L. 17/05/25

Entrée						
		Id	Caractéristique	État	commentaire	
Porte entrée	Entrée		☒ Blindée ☐ Vitrée <i>gnd.</i>	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	BF - Judas NF BEBF	
	Sortie		☐ Blindée ☐ Vitrée	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME		
Plafond	Entrée		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Tissu ☐ Faux plafond ☐ Tendu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc	
	Sortie		☐ Peinture ☐ Fibre ☐ Tissu ☐ Faux plafond ☐ Tendu	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME		
Sol	Entrée		☐ Carrelage ☐ Parquet ☒ Lino ☐ Moquette ☐ Jonc ☐ Béton	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Decor Chêne	
	Sortie		☐ Carrelage ☐ Parquet ☐ Lino ☐ Moquette ☐ Jonc ☐ Béton	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME		
Mur	Entrée		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Carrelage ☐ Papier peint ☐ Tissu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc	
	Sortie		☐ Peinture ☐ Fibre ☐ Carrelage ☐ Papier peint ☐ Tissu	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME		
Plinthe	Entrée		☐ Carrelage ☒ Bois ☐ Plastique	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blc - 8. / tu quelques lattes amovibles. can. 1	
	Sortie		☐ Carrelage ☐ Bois ☐ Plastique	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME		
Boiserie vitre	Entrée		☒ Fenêtre ☐ Baie vitrée <i>gnd.</i> ☐ Simple ☐ Double	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	BF	
	Sortie		☐ Fenêtre ☐ Baie vitrée ☐ Simple ☐ Double	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME		
Volet	Entrée		☐ Roulant manuel ☒ Roulant élc ☐ métallique ☐ Bois ☐ Store	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	BF	
	Sortie		☐ Roulant manuel ☐ Roulant élc ☐ métallique ☐ Bois ☐ Store	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME		
placard	Entrée		☐ Porte : ☐ Étagère :	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	NeaV	
	Sortie		☐ Porte : ☐ Étagère :	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME		
Porte	Entrée		<i>Arrière l'axe, cuisine sépar</i>	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	1 porte pte 8l. NF BE	
	Sortie			☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME		
Autres	Entrée		<i>Takken. NF des armoires. porte, table BEBF</i>	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME		
	Sortie			☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME		
Équipements						
	Sonnette	Interphone	Serrure centrale	Verrou haut	Verrou bas	Miroir
Entrée	-	NF - BF	NF - BF	-	-	-
Sortie						
	Prise Courant	Prise TV	Prise Téléphone	Douille	Interrupteur	☐ Radiateur ☐ Convecteur
Entrée	-	-	-	-	NF BF	-
Sortie						

NF: Neuf BE: Bon état BF: Bon fonctionnement EU: Etat d'usage ME: mauvais état

Ar Lum 08/06/24
Ar Lum 17/05/25

E.P. 08/06/2024

H.L. 17/05/25

Cuisine					
		Id	Caractéristique	État	commentaire
Plafond	Entrée		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Tissu ☐ Faux plafond ☐ Tendu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc -
	Sortie		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Tissu ☐ Faux plafond ☐ Tendu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	1 plaque Axe pla cuisine pte avec chénes
Sol	Entrée		☐ Carrelage ☐ Parquet ☒ Lino ☐ Moquette ☐ Junc ☐ Béton	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	de cerx Chêne
	Sortie		☐ Carrelage ☐ Parquet ☒ Lino ☐ Moquette ☐ Junc ☐ Béton	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	de cerx Chêne
Mur	Entrée		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Carrelage ☐ Papier peint ☐ Tissu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc - 1 Tache jaune à ble /te -
	Sortie		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Carrelage ☐ Papier peint ☐ Tissu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc - 1 Tache jaune ble /te -
Plinthe	Entrée		☐ Carrelage ☒ Bois ☐ Plastique	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc - quelques tache à ble /te
	Sortie		☐ Carrelage ☒ Bois ☐ Plastique	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	quelques tache légères -
Boiserie vitre	Entrée		☒ Fenêtre ☐ Baie vitrée ☐ Simple ☐ Double	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Bois
	Sortie		☒ Fenêtre ☐ Baie vitrée ☐ Simple ☐ Double	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Bois
Volet	Entrée		☐ Roulant manuel ☒ Roulant élt ☐ métallique ☐ Bois ☐ Store	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	BF
	Sortie		☐ Roulant manuel ☒ Roulant élt ☐ métallique ☐ Bois ☐ Store	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	1 Replage lin de coupe large qui descend difficilement à l'usage.
Placards	Entrée		Haut ☒ Porte: ☐ tiroirs: Bas ☐ Porte: ☒ tiroirs:	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	1 Facade lave - vaisselle - BF
	Sortie		Haut ☒ Porte: ☐ tiroirs: Bas ☐ Porte: ☒ tiroirs:	☐ NF ☒ BE ☐ EU ☐ ME	lave vaisselle NF BF
Porte	Entrée		Pas de pla Axe lixe bij entrée	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	1 Sur 3 ceplak lumineuses
	Sortie		Pas de pla Axe lixe bij entrée	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	1 Sur 3, 2 ceplak NF BECE
Autres	Entrée		1 Vmc NF BF	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Chaudière NF BE BF. des murels
	Sortie		1 Vmc NF BF	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	1 plus Absorbeur 28 lave vaisselle. Chaudière Intégrée Active. 1 plaque sans Absorbeur BECE

Équipements					
		1 Vm En ax	Évier + Egouttoir	Plan de travail	
Entrée		Siphon BE BF	Nilgum NF BE BF	1 Noir Inacoust NF	Jard silicone NF BE
Sortie		Évier En ax EU BF	Nilgum EU BF	Siphon EU BF	Plan travail BE - Jard BE
		Plaque de cuisson	Hôte	Four	Lave vaisselle
Entrée		4 Fx NF BE BF	NF BE BF	Capac. large BE BF	NF BE BF
Sortie		4 Fx - 1 plaque de cuisson	1	-	NF BE
		Prise Courant	Prise TV	Prise Téléphone	Douille
Entrée		7 NF BF	-	-	1 NF BF
Sortie		7 BE + 1 Néon de BE	-	1 NF BF	1 BE BF

- Hôte BE BF Lampe BE BF Aspiration BE BF 2 vitres -

NF: Neuf BE: Bon état BF: Bon fonctionnement EU: Etat d'usage ME: mauvais état

At Rum 08/06/24
Rum 17/05/25

E.P 08/06/2024

H.L. 17/05/25

Séjour ou pièce principale						
		Id	Caractéristique	État	commentaire	
Plafond	Entrée		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Tissu ☐ Faux plafond ☐ Tendu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	blanc - au cable laurier 2 lignes	
	Sortie		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Tissu ☐ Faux plafond ☐ Tendu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	SE - 2 magas près bayonne	
Sol	Entrée		☐ Carrelage ☐ Parquet ☒ Lino ☐ Moquette ☐ Jonc ☐ Béton	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	decors chers	
	Sortie		☐ Carrelage ☐ Parquet ☐ Lino ☐ Moquette ☐ Jonc ☐ Béton	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	decors chers	
Mur	Entrée		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Carrelage ☐ Papier peint ☐ Tissu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	blanc - quelques petites tâches -	
	Sortie		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Carrelage ☐ Papier peint ☐ Tissu	☐ NF ☒ BE ☐ EU ☐ ME	quelques traces de repinte on nettoie - à passer un linge blanc à l'eau blanc - quelques petites tâches -	
Plinthe	Entrée		☐ Carrelage ☒ Bois ☐ Plastique	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	blanc -	
	Sortie		☐ Carrelage ☒ Bois ☐ Plastique	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	blanc - sous les saies quelques traces - murs blancs - quelques tâches	
Boiserie vitre	Entrée		☒ Fenêtre ☐ Baie vitrée ☐ Simple ☒ Double	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	BF	
	Sortie		☒ Fenêtre ☐ Baie vitrée ☐ Simple ☒ Double	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	BF - Cote Saie SEBF - Cote Cuisine SEBF	
Volet	Entrée		☐ Roulant manuel ☒ Roulant élt ☐ métallique ☐ Bois ☐ Store	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	BF	
	Sortie		☐ Roulant manuel ☐ Roulant élt ☐ métallique ☐ Bois ☐ Store	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	- Cote Saie SEBF - Cote Cuisine problème de descente	
placard	Entrée		☐ Porte : ☐ Étagère :	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	En suite Haute, ne répond pas sans code inconnu pour accès départ secante	
	Sortie		☐ Porte : ☐ Étagère :	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Pas de placard -	
Porte	Entrée		Accès libre entre Cuisine	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME		
	Sortie		Accès libre entre Cuisine	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME		
Autres	Entrée		JAFF pris au placard	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Thermostat Ambiance murale NF BF - à être pris au départ	
	Sortie		JAFF colle au placard	☐ NF ☒ BE ☐ EU ☐ ME	Thermostat Ambiance SE BF	
Équipements						
	Plafonnier	Applique	Cheminée	Tringle	Rideau	Miroir
Entrée	1 BF	-	-	-	-	-
Sortie	SEBF	-	-	-	-	-
	Prise Courant	Prise TV	Prise Téléphone	Douille	Interrupteur	☒ Radiateur ☐ Convecteur
Entrée	5 NF BF	1 NF	2 x RJ45	1 JTA	1 V/V. avec 8 pin	NF. BF
Sortie	5 NF BF	1 NF	2 x RJ45	4 A	1 V/V SEBF	SEBF Robinet SE

NF: Neuf BE: Bon état BF: Bon fonctionnement EU: Etat d'usage ME: mauvais état

AT Lum 08/06/24
lum 17/05/25

ER 08/06/2024

H.L. 17/05/25

Autre : <u>Couleur de papier</u>					
		Id	Caractéristique	État	commentaire
Plafond	Entrée		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Tissu ☐ Faux plafond ☐ Tendu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc
	Sortie		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Tissu ☐ Faux plafond ☐ Tendu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc
Sol	Entrée		☐ Carrelage ☐ Parquet ☒ Lino ☐ Moquette ☐ Jonc ☐ Béton	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Acier Chêne
	Sortie		☐ Carrelage ☐ Parquet ☒ Lino ☐ Moquette ☐ Jonc ☐ Béton	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Acier Chêne
Mur	Entrée		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Carrelage ☐ Papier peint ☐ Tissu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc
	Sortie		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Carrelage ☐ Papier peint ☐ Tissu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc
Plinthe	Entrée		☐ Carrelage ☒ Bois ☐ Plastique	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blc
	Sortie		☐ Carrelage ☒ Bois ☐ Plastique	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc
Boiserie vitre	Entrée		☐ Fenêtre ☐ Baie vitrée ☐ Simple ☐ Double	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-
	Sortie		☐ Fenêtre ☐ Baie vitrée ☐ Simple ☐ Double	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-
Volet	Entrée		☐ Roulant manuel ☐ Roulant élc ☐ métallique ☐ Bois ☐ Store	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-
	Sortie		☐ Roulant manuel ☐ Roulant élc ☐ métallique ☐ Bois ☐ Store	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-
placard	Entrée		☐ Porte : ☐ Étagère :	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-
	Sortie		☐ Porte : ☐ Étagère :	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-
Porte	Entrée		1 Pte Bois NF avec 1 cl	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	1 petite jante côté de garage -
	Sortie		Pte Bois NF 1 cl séjour BF	☐ NF ☒ BE ☐ EU ☐ ME	1 lèpou acro sur pote tout à gche.
Autres	Entrée			☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	
	Sortie			☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	

Équipements						
	Plafonnier	Applique	Cheminée	Tringle	Rideau	Miroir
Entrée	1 BF	-	-	-	-	-
Sortie	BF BF	-	-	-	-	-

	Prise Courant	Prise TV	Prise Téléphone	Douille	Interrupteur	☐ Radiateur ☐ Convecteur
Entrée	-	-	-	1+1	1 NF BF	-
Sortie	-	-	-	0+1	BF BF	-

NF: Neuf BE: Bon état BF: Bon fonctionnement EU: Etat d'usage ME: mauvais état

AD Lum 08/06/24
Lum 17/05/25

E.P 08/06/2024

H.L. 17/05/25

Chambre 1 SDB						
	Id	Caractéristique	État	commentaire		
Plafond	Entrée	☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Tissu ☐ Faux plafond ☐ Tendu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc		
	Sortie	☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Tissu ☐ Faux plafond ☐ Tendu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc		
Sol	Entrée	☐ Carrelage ☐ Parquet ☒ Lino ☐ Moquette ☐ Jonc ☐ Béton	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Decore Chim.		
	Sortie	☐ Carrelage ☐ Parquet ☒ Lino ☐ Moquette ☐ Jonc ☐ Béton	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Decore Chêne		
Mur	Entrée	☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Carrelage ☐ Papier peint ☐ Tissu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc		
	Sortie	☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Carrelage ☐ Papier peint ☐ Tissu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc		
Plinthe	Entrée	☐ Carrelage ☒ Bois ☐ Plastique	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc - 2 côté Radiateur taché		
	Sortie	☐ Carrelage ☒ Bois ☐ Plastique	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc		
Boiserie vitre	Entrée	☒ Fenêtre ☐ Baie vitrée ☐ Simple ☒ Double	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Verres peinture BF les 2 fts		
	Sortie	☒ Fenêtre ☐ Baie vitrée ☐ Simple ☒ Double	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Verres BF. 2 fts. Ligne avec de la gauche m. taché -		
Volet	Entrée	☐ Roulant manuel ☐ Roulant élt ☐ métallique ☒ Bois ☐ Store	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Volet x 2 pans têtes BF BF		
	Sortie	☐ Roulant manuel ☐ Roulant élt ☐ métallique ☒ Bois ☐ Store	☐ NF ☒ BE ☐ EU ☐ ME	BF. Côté BF chaudière l'ancien mètre		
placard	Entrée	☐ Porte : ☐ Étagère :	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-		
	Sortie	☐ Porte : ☐ Étagère :	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-		
Porte	Entrée	Bon avec 1 ch.	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	BF - A hauteur d'homme hœuf. bon j'aurais		
	Sortie	Bon avec 1 ch.	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	BF		
Autres	Entrée	Δ Normies Chauffage appareils -	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME			
	Sortie	Normies Chauffage appareils -	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME			
Équipements						
	Plafonnier	Applique	Cheminée	Tringle	Rideau	Miroir
Entrée	1 BF	-	-	-	-	-
Sortie	3 BF	-	-	-	-	-
	Prise Courant	Prise TV	Prise Téléphone	Douille	Interrupteur	☒ Radiateur ☐ Convecteur
Entrée	3 NF BF	1 NF	1 RJ 45	1 + A	1 NF BF	NF BF
Sortie	3 BF	BE	5E	1 + A	NF BF	NF BF - Robinet BF

NF: Neuf BE: Bon état BF: Bon fonctionnement EU: Etat d'usage ME: mauvais état

AF Lun 08/06/24
Lun 17/05/25

EP 08/06/2024

7105125
H.L.

Chambre 2 lac 86E						
		Id	Caractéristique	État	commentaire	
Plafond	Entrée		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Tissu ☐ Faux plafond ☐ Tendu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	blanc	
	Sortie		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Tissu ☐ Faux plafond ☐ Tendu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	blanc	
Sol	Entrée		☐ Carrelage ☐ Parquet ☒ Lino ☐ Moquette ☐ Jonc ☐ Béton	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	dierre chère	
	Sortie		☐ Carrelage ☐ Parquet ☒ Lino ☐ Moquette ☐ Jonc ☐ Béton	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	dierre chère	
Mur	Entrée		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Carrelage ☐ Papier peint ☐ Tissu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	blanc - 1 pèche. (les donner prise 1 tâche -	
	Sortie		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Carrelage ☐ Papier peint ☐ Tissu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	quelques traces de reprises l'après	
Plinthe	Entrée		☐ Carrelage ☒ Bois ☐ Plastique	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	quelques petits taches	
	Sortie		☐ Carrelage ☒ Bois ☐ Plastique	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	quelques taches	
Boiserie vitre	Entrée		☒ Fenêtre ☐ Baie vitrée ☐ Simple ☐ Double BON	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	BF. points vert.	
	Sortie		☒ Fenêtre ☐ Baie vitrée ☐ Simple ☐ Double BON	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	BF points vert	
Volet	Entrée		☐ Roulant manuel ☐ Roulant élc ☐ métallique ☒ Bois ☐ Store	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	BF manuels.	
	Sortie		☐ Roulant manuel ☐ Roulant élc ☐ métallique ☒ Bois ☐ Store	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	BF	
placard	Entrée		☐ Porte : ☐ Étagère :	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-	
	Sortie		☐ Porte : ☐ Étagère :	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-	
Porte	Entrée		BON avec 1 cli	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	BF	
	Sortie		BON avec 1 cli	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	BF	
Autres	Entrée			☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME		
	Sortie			☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME		
Équipements						
	Plafonnier	Applique	Cheminée	Tringle	Rideau	Miroir
Entrée	1 BF NF	-	-	-	-	-
Sortie	3 BF	-	-	-	-	-
	Prise Courant	Prise TV	Prise Téléphone	Douille	Interrupteur	☒ Radiateur ☐ Convecteur
Entrée	3 NF BF	1 NF	1 RJ45	1 J4	1 NF BF	1 NF BF
Sortie	3 BE	BE	BE	4 J4	NF BF	NF BE - Radiateur BF

NF: Neuf BE: Bon état BF: Bon fonctionnement EU: Etat d'usage ME: mauvais état

AF lum 08/05/24
lum 17/05/25

E.P 08/06/2024

HL. 17/05/25

Salle de bains + wc						
		Id	Caractéristique	État	commentaire	
Plafond	Entrée		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Tissu ☐ Faux plafond ☐ Tendu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc	
	Sortie		☒ Peinture ☐ Fibre ☐ Tissu ☐ Faux plafond ☐ Tendu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc	
Sol	Entrée		☒ Carrelage ☐ Parquet ☐ Lino ☐ Moquette ☐ Jonc ☐ Béton	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	quelques lattes endomm.	
	Sortie		☒ Carrelage ☐ Parquet ☐ Lino ☐ Moquette ☐ Jonc ☐ Béton	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-	
Mur	Entrée		☒ Peinture ☐ Fibre ☒ Carrelage ☐ Papier peint ☐ Tissu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc	
	Sortie		☐ Peinture ☐ Fibre ☒ Carrelage ☐ Papier peint ☐ Tissu	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	Blanc	
Plinthe	Entrée		☐ Carrelage ☐ Bois ☐ Plastique	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-	
	Sortie		☐ Carrelage ☐ Bois ☐ Plastique	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-	
Boiserie vitre	Entrée			☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-	
	Sortie			☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-	
Volet	Entrée			☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-	
	Sortie			☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-	
placard	Entrée		☐ Porte : ☐ Étagère :	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-	
	Sortie		☒ Porte : ☐ Étagère :	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	-	
Baignoire:	Entrée		☒ Pare douche ☒ Mitigeur ☐ NF BF ☐ Mélangeur ☒ Bonde ☐ Collier à douche	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	A Scotch collé sur accoudoir sans douche + bouchon NF BF	
	Sortie		☒ Pare douche ☒ Mitigeur ☐ NF BF ☐ Mélangeur ☒ Bonde ☐ Collier à douche	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	- Applique de silicone à l'angle de la baignoire à nettoyer - pas de collage Entretien baignoire à nettoyer	
Douche:	Entrée		☒ Pare douche ☒ Mitigeur ☐ NF BF ☐ Mélangeur ☒ Bonde ☐ Collier à douche	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME		
	Sortie		☒ Pare douche ☒ Mitigeur ☐ NF BF ☐ Mélangeur ☒ Bonde ☐ Collier à douche	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME		
Porte	Entrée		Bois avec Venet BF	☒ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	VMC NF BF	
	Sortie		Bois BF Venet BF	☐ NF ☒ BE ☐ EU ☐ ME	BF	
Autres	Entrée		PVC évacuation baignoire apparente -	☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME		
	Sortie			☐ NF ☐ BE ☐ EU ☐ ME	VMC NF BF	
Équipements						
	Meuble vasque	lavabo	Tringle	Rideau	Miroir	
Entrée	2 Tringles NF BF	1 NF BF			1 Scelle NF avec 1 applique NF BF	
Sortie	2 BF	BE - A Nettoyer			Miroir Scelle. BE -	
	Prise Courant	Plaf	Applique	Douille	Interrupteur	☒ Radiateur ☐ Convecteur
Entrée	1 NF BF	4 A	1 Applique	4 A	1 NF BF	NF BF
Sortie	BE	4 A BF	BE BF	4 A	NF BF	NF BF
	Cuvette	BF	NF	Abattant	Réservoir chasse d'eau	
Entrée	Trace de Scotch facades				1 NF BF	
Sortie	Trace Scotch + Nettoyage en Venet				NF réservoir R BF	

NF: Neuf BE: Bon état BF: Bon fonctionnement EU: Etat d'usage ME: mauvais état

At Lim 08/06/24

EP 08/06/2024

Lim 17/05/24

H.L. 17/05/24

Observations Générales

Etc E du 8/06/2024 Loyer Nettoyage propre. - DAAF présent ds
entree Loyer - Etc S du 11/05/25. Restitue vide - DAAF present 8/06/24
Suite remise en etat porte paliere à remplacer. Attente confirmation assurance locataire
Reserves de sortie. Nettoyage salle de bain/douche dm cuvette WC à nettoyer et
Intérieur douche ravalon avec joint silicone angle à faire + lavabo à nettoyer Δ

Nettoyage : ☒ fait ☐ à faire

Contrat d'entretien chaudière : ☐ oui ☐ non ☐ remis ☐ à remettre

Remise des clés

	Clé entrée immeuble	Vigik immeuble	Clé ascenseur	Clé local poussette	Clé Local vide ordure	Clé accès cave
Entrée	1 clé	-	-	Δ clé	1 clé	-
Sortie	1 BEB	-	-	1 BEBF	1 BEBF	-

	Clé entrée Appartement	Clé verrou haut	Clé verrou bas	Clé boîte aux lettres	Clé cave	Clé garage
Entrée	4 clés	-	-	2 clés	-	-
Sortie	4 se Δ + 2 clés porte Vandalisme effraction.	-	-	2 BEBF	-	-

	Bip parking	Carte parking			
Entrée					
Sortie	-	-			

Les soussignés reconnaissent exactes les constatations sur l'état du logement, sous réserve du bon état et du bon fonctionnement des canalisations, appareils et installations sanitaires, électriques et du chauffage qui n'a pu être vérifié ce jour, toute défectuosité dans le fonctionnement de ceux-ci devant être signalée dans le délai maximum de quinze jours, et pendant le premier mois de la période de chauffe en ce qui concerne les éléments de chauffage.

Fait à Aumont-la-basse le 08 Jun 2024 en 1 exemplaires

Le locataire entrant	Le mandataire du propriétaire	Le locataire sortant
E.P 08/06/2024 Lu et approuvé. 	AT Rum 8/06/2024 Etc S. 11/05/25. Rum	Lu et approuvé 17/05/25 HUGO LACOURREYE

NF: Neuf BE: Bon état BF: Bon fonctionnement EU: Etat d'usage ME: mauvais état