

ÉTAT DES LIEUX ENTRANT



DATE DE CLÔTURE
26 AOÛT 2025

ÉTABLI PAR
IMMOBILIER A CHATOU

LOCATAIRE

BARRIERO SYLVIE

SYLVIEBARRIERO.DIET@GMAIL.COM | 0659720907

INFORMATIONS SUR LE BIEN

TYPE DE BIEN	LOCAL	ADRESSE	30 TER AVENUE DE BRIMONT
CODE POSTAL	78400	VILLE	CHATOU
LOCAL R +1			

RELEVÉS DES COMPTEURS

NETTOYAGE

LOGEMENT	NON	VENTILATION	NON
----------	-----	-------------	-----

ASSURANCE

ATTESTATION	OUI
-------------	-----


CLÉS

REMISE EFFECTUÉE LE 26 AOÛT 2025



3 CLÉS DU LOCAL
1 CLE DE LA MAISON MÉDICALE
2 CLÉS DE LA BOÎTES AUX LETTRES
1 TÉLÉCOMMANDE DE PARKING 1RE 23A3A

PIÈCES



SENS DE CONTRÔLE ET DÉSIGNATION DES MURS DANS UNE PIÈCE











LOCAL













ACCÈS AU LOCAL PAR UNE PORTE QUI OUVRE ET FERME SANS DIFFICULTÉ SUR LA FACE EXTÉRIEURE DE LA PORTE RECOUVERTE D'UNE PEINTURE BLANCHE. NOUS NOTONS LA PRÉSENCE DE TRACES ÉPARSES SUR LA PARTIE BASSE DE LA PORTE. SUR LA FACE INTÉRIEUR DE LA PORTE CELLE-CI EST RECOUVERTE D'UNE PEINTURE BLANCHE EN BON ÉTAT. LA SERRURE DE LA PORTE EST EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT, LES CLÉS ONT ÉTÉ TESTÉ. AU SOL, PRÉSENCE D'UN PARQUET BEIGE, CLAIR QUI EST EN BON ÉTAT. JE NE RELÈVE PAS D'INCIDENT PARTICULIER. PRÉSENCE DE PLAINTES ÉGALEMENT EN BON ÉTAT, CELLE-CI SONT RECOUVERTS D'UNE PEINTURE BLANCHE EN GRANDE PARTIE ET D'UNE PEINTURE VERT CLAIR. AU NIVEAU DES MURS, NOUS AVONS SUR LE MUR D'ACCÈS DROITE, LA PRÉSENCE D'UNE PEINTURE VERT CLAIR. LA PEINTURE EST EN BON ÉTAT GÉNÉRAL, JE RELÈVE CEPENDANT QUELQUES PETITS DÉFAUTS D'APPLICATION DE PEINTURES À L'ARRÊTE D'UN MUR. PARCE QU'IL CONCERNE L'ENSEMBLE DES AUTRES MURS, CES DERNIERS SONT RECOUVERTS D'UNE PEINTURE BLANCHE EN BON ÉTAT GÉNÉRAL. JE RELÈVE CEPENDANT SOUS LES DEUX DERNIÈRES FENÊTRES, LA PRÉSENCE DE TRACES ÉPARSES (CF RÉFÉRÉ PHOTOGRAPHIES) LE PLAFOND EST RECOUVERTE DE DALLE QUI SONT EN ÉTAT D'USAGE. JE RELÈVE LA PRÉSENCE DE PLUSIEURS TRACES ET D'AURÉOLE DE VISIBLE. JE PRENDS DES PHOTOGRAPHIES. AU NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES, NOUS AVONS LA PRÉSENCE D'UN INTERRUPTEUR SEULEMENT FIXÉ AU MUR. CE DERNIER PERMET DE METTRE LA LUMIÈRE DANS LE LOCAL. IL EST EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT. JE RELÈVE LA PRÉSENCE DE NEUF PRISES ÉLECTRIQUES NON TESTÉES. JE LAISSE LA LOCATAIRE TESTER LES PRISES ET ME REVENIR ULTÉRIEUREMENT AU BESOIN. LES PRIX SONT SOLIDEMENT FIXÉS.

JE RELÈVE LA PRÉSENCE AU MUR D'UN RADIATEUR EN ÉTAT D'USAGE DE LA MARQUE ATLANTIQUE, IL A ÉTÉ MIS SOUS TENSION ET FONCTIONNEL.

JE RELÈVE LA PRÉSENCE D'UN POINT D'EAU VASQUE ET ROBINETTERIE EN ÉTAT D'USAGE. NOUS AVONS LA PRÉSENCE D'UNE CRÉDENCE CARRELÉE EN BON ÉTAT. PAS D'INCIDENT PARTICULIER LE LAVABO EST POSÉ SUR UN MEUBLE EN BON ÉTAT Y'A PAS DE FUITE AU NIVEAU DU SIPHON. JE RELÈVE QUE NOUS AVONS UN FILET D'EAU DISTRIBUÉ DEPUIS LE ROBINET. J'EN FAIS PART AU BAILLEUR.

JE RELÈVE LA PRÉSENCE DE QUATRE FENÊTRES EN ÉTAT D'USAGE SUR LES QUATRE FENÊTRES, TROIS S'OUVRE ET FERME SANS DIFFICULTÉ. LA QUATRIÈME FENÊTRE ÉTANT FIXE ET NE PEUT PAS ÊTRE OUVERTE.

SIGNATURES



IMMOBILIER A CHATOU
chatou@stephaneplazaimmobilier.com



BARRIERO SYLVIE
sylviebarriero.diet@gmail.com
