

Carnet d'Entretien de la Copropriété

Etabli le 2 mars 2026

Immeuble : SDC RESIDENCE CARRE BRIMONT

Adresse : 32 Avenue de Brimont

78400 CHATOU

Année de Construction :

Affectation :

Dernière AG : 17/12/2024

Prochaine AG : 17/12/2026

Règlement de Copropriété :

Reçu par : SCP DROUAULT BRAQUILANGES
10 Rue de castiglione

75001 PARIS

Le : 16 novembre 2015

Modifié le : 26 juin 2017

Par : SCP DROUAULT BRAQUILANGES
10 rue de Castiglione

75001 PARIS

Adapté SRU : OUI

Syndic : VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT

2313 boulevard de la Defense

92000 NANTERRE

Tél. 01 55 38 80 00

Téléphone :

Télécopie : TVA intracommunautaire FR39 307 649 574

Mél : Néant

Gestionnaire : YOUNES ETTAYEBI

Téléphone :

Date de désignation : 17 décembre 2025

Echéance du mandat : 31 mars 2028

Garantie financière : GALIAN

Responsabilité civile professionnelle : 120 137 405

Carte professionnelle n° G2972 délivrée par la Préfecture de Police de Paris le Néant, Fin de validité le Néant

Conseil Syndical :

Nommé le : 17/12/2025

Echéance du mandat : 31/03/2028

Nom et Prénom des membres du Conseil Syndical	Téléphone	Rôle	Date Début	Date Fin
Monsieur LADET Jean		Membre	01/07/2018	
Société OVELIA 78		Membre	01/01/2023	

Les Contrats Collectifs

Assurances

ASSURANCE MULTI RISQUE		
Réf. ou Détail	Entreprise	Echéance
171333059	Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES 8-10 Rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 Courtier FOURNEX JEAN-PIERRE 791 Bvd Général de Gaulle 65300 LANNEMEZZAN	29/01/2027

Les Travaux

Travaux importants décidés en Assemblée Générale et réalisés

Nature	Date	Identité des entreprises intervenantes	Coût	Assurance D.O.
Procédure contre le promoteur	01/01/2020 30/06/2020	Maître BARBOSA SANDRA 45 Rue Saint Ferdinand 75017 PARIS	10000.00	
REGUL TRAITEMENT CHLORE BALNEO	01/01/2020 30/06/2020	S.A.S. OUEST PISCINES SERVICES 10 B Av de Lattre de Tassigny 78230 LE PECQ	5430.50	
ELAGAGE DES ARBRES RESOLUTION15.3	01/09/2021 30/06/2022	S.A.S. DEMONT ESPACES VERTS 49 Rue de Ponthieu 75008 PARIS	3955.20	
R.14.Travaux de reprise d'étanchéité	08/11/2022 30/06/2023	S.A.S.U CIMALTO 57 rue Jules Ferry 94400 VITRY SUR SEINE 0143913896	4489.25	
13.1. Travaux de Mise en placedes installations et moyens d	20/12/2023 30/06/2024		3051.12	
15.Travaux de rafraîchissementdes portes de circulation PC	20/12/2023 30/06/2024		3956.16	
16.Remplacement	20/12/2023		3492.56	

de certains nez de marches défectueux.	30/06/2024			
10. Travaux de remplacement de la pompe de relevage HS	01/11/2024 02/01/2025		10583.84	
Travaux de mise en place d'un filtre magnétique en chauffage	30/01/2021 30/06/2022	S.A.S. FULGONI 7 RUE MADAME DE SANZILLON 92110 CLICHY 0141054720	6541.68	
TRX D'AMENAGEMENT DU TOIT TERRASSE	30/01/2021 30/06/2022	S.A.S. DEMONT ESPACES VERTS 49 Rue de Ponthieu 75008 PARIS	5904.00	
Installation régulation auto.chlore piscine balnéothérapie	30/01/2021 30/06/2021	S.A.S. OUEST PISCINES SERVICES 10 B Av de Lattre de Tassigny 78230 LE PECQ	5430.50	
TRAVAUX TOITURE	17/12/2025 17/12/2025	S.A.S.U CIMALTO 57 rue Jules Ferry 94400 VITRY SUR SEINE 0143913896	3172.13	

Les Mesures administratives en cours

L'immeuble ou le bâtiment font-il l'objet :

- d'un arrêté de péril ?
- d'une déclaration d'insalubrité ?
- d'une injonction de travaux ?
- d'inscription à l'inventaire ou classement comme monument historique ?

NON

NON

NON

NON

Les informations techniques

- Chauffage collective
- Type de chauffage
- Production d'eau chaude

Chaufferie collective
copropriété

Gaz

Copropriété

Immeuble – renseignements complémentaires :

- Type d'immeuble - Immeuble Grande Hauteur (IGH) ou Autre :

Autre

Amiante

- L'immeuble est-il soumis à la réglementation sur l'amiante

Des recherches ont-elles été effectuées en vue de déterminer la présence ou non d'amiante ?

Les recherches effectuées ont-elles conclu à la présence d'amiante?

Un Diagnostic Technique Amiante (DTA) portant sur les points visés par les dispositions du décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 et de l'arrêté du 22/08/2002 a-t-il été effectué ?

Si OUI : Fiche récapitulative du DTA Jointe

Plomb (Etat des risques d'accessibilité au plomb)

L'immeuble est-il soumis à la réglementation sur le plomb ?

NON

Si oui : une recherche a-t-elle été effectuée sur les parties communes ?

Si oui : Rapport joint

Existe-t-il des mesures d'urgence (DDASS, Préfecture) ?

Termites / Etat parasitaire des parties communes

L'immeuble est-il soumis à un état parasitaire obligatoire ?

NON

Si oui : une recherche a-t-elle été effectuée sur les parties communes ?

Si oui : Rapport joint

Autres risques sanitaires éventuellement connus dans l'immeuble

Legionella

NON

Radon

NON

Mérule

NON

Autre : Néant

Informations bancaires

Compte bancaire séparé :

OUI

Si oui, références du compte bancaire de l'immeuble :

Code banque		40978	Code Guichet		00085
Clé RIB		49	N° de compte		50564230001
Intitulé du compte			SDC RESIDENCE CARRE BRIMONT		
Nom et adresse de la banque :					
SDC RESIDENCE CARRE BRIMONT					
BANQUE PALATINE FILIERE PRI					
74 RUE SAINT LAZARE					
75009 PARIS					

Patrimoine du syndicat des copropriétaires

Le Syndicat a-t-il un **Patrimoine** ? (mobilier, immobilier, autre)

NON

Dans l'affirmative, en quoi consiste-t-il ?

Association syndicale - AFUL - Union de syndicats

L'immeuble en copropriété est-il compris dans le périmètre d'une Association Syndicale, d'une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL)

ou d'une Union des Syndicats ?

NON

Si oui :

Préciser le nom, le siège et le représentant de cet organisme

La copropriété comporte-t-elle un ou plusieurs syndicats secondaires ?

NON

Copropriété en difficulté

Existe-t-il une procédure en cours visant à placer le syndicat sous le régime de l'administration provisoire prévue par les *articles 29-1 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965* ?