

## Client

Jean Dupont  
06 12 34 56 78  
jean.dupont@example.fr

## Véhicule

Yamaha MT-07  
Plaque: AB-123-CD  
Km: 15420

## Type d'intervention

Révision périodique

## Travaux à effectuer

Révision complète 20 000 km  
Vidange huile moteur + filtre  
Contrôle freins AV/AR

## État du véhicule à la réception

Bon état général, rayure carénage gauche pré-existante

## Photos de réception



## Signature du client :

Le client reconnaît avoir pris connaissance des travaux à effectuer et donne son accord.