试用-PERMITS-20261013-F176DC9D · 版本1 · 已归档　申请人：试用申请人；部门：试用工程部；施工单位：试用工程部

危险作业许可证 — 高架作业

编号	试用-PERMITS-20261013-F176DC9D		
厂商名称	试用工程部	工程名称	页面试用高架作业-f731be
厂商监工姓名	试用自营负责人	厂商监工联络电话	10001
达迩监工姓名	试用公司监工	达迩监工联络电话	10000
作业日期 / 许可时间	2026-10-13 10:34:00 至 2026-10-13 12:34:00		
详细作业地点	试用生产区域		
作业内容	虚构试用作业		
作业人员	试用已核实	安全设施准备	试用已核实

达迩申请人签署	厂商现场负责人签核	部门经理签核	EHS签核
试用申请人 / 2026-10-13 11:34:19	试用自营负责人 / 2026-10-13 11:34:20 / 同意	试用工程经理 / 2026-10-13 11:34:20 / 同意	试用EHS工程师 / 2026-10-13 11:34:21 / 同意

安全检查事项

作业前

检查项目	厂商检查状况	达迩检查状况
1. 施工现场已加设围栏或警告标示。	O 合格	O 合格
2. 作业地点下方安全无虞。	O 合格	O 合格
3. 梯子、施工架或平台稳固性良好。	O 合格	O 合格
4. 已准备足够数量安全带或装妥安全网。	O 合格	O 合格
5. 施工梯架位置不会被门所撞到。	O 合格	O 合格
6. 电气施工已完成安全检查。	O 合格	O 合格
7. 使用工具袋、工具带或其它防止工具掉落之措施。	O 合格	O 合格
8. 已询问施工者无下述所列不适高架作业者。	O 合格	O 合格
9. 已知会施工地点主管或代理人。	O 合格	O 合格
10. 其它注意事项 :_____	O 合格	O 合格
厂商监工签核 / 日期	试用自营负责人 / 2026-10-13 11:34:26	
达迩监工签核 / 日期	试用公司监工 / 2026-10-13 11:34:23	

作业中

检查项目	厂商检查状况	达迩检查状况
巡查情况 / 不符合项目与处理措施	现场常规巡查，各项安全条件正常	现场常规巡查，各项安全条件正常
厂商监工签核 / 日期	试用自营负责人 / 2026-10-13 11:34:33	
达迩监工签核 / 日期	试用公司监工 / 2026-10-13 11:34:31	

作业后

检查项目	厂商检查状况	达迩检查状况
1. 工作环境已清理、垃圾已清除。	O 合格	O 合格
2. 工具清点完毕并携出。	O 合格	O 合格
3. 梯子、施工架已移除或拆除。	O 合格	O 合格
4. 隔离措施已撤除。	O 合格	O 合格
厂商监工签核 / 日期	试用自营负责人 / 2026-10-13 11:34:39	
达迩监工签核 / 日期	试用公司监工 / 2026-10-13 11:34:36	

检查符号：O合格，X不合格，/不适用；—为尚未记录。本表显示当前版本及第1轮检查，完整审批意见、历次检查与附件见后附记录。

线上记录附件

关联资料与安全配置快照

作业方式	自营作业
总经理	—
关联JHA	试用-JHA-20261013-774EB821
指定有毒有害场所	否
JHA版本	1
有限空间作业人数	—
审批方案版本	2
关联施工申请	—
特殊动火	否
有限空间批准授权快照	
厂务经理	—

作业票专有资料

作业人员	试用已核实
安全设施准备	试用已核实

实际作业时刻

实际开工	2026-10-13T03:34:28.891279+00:00
双方实际完工确认	2026-10-13T03:34:39.742268+00:00

审批及签核记录

版本 / 轮次	岗位	办理人	结论与意见	时间
v1 / 1	审批前施工方现场核查	试用自营负责人	同意：端到端试用核验通过	2026-10-13T11:34:20.164513+08:00
v1 / 1	审批前本公司现场核查	试用公司监工	同意：端到端试用核验通过	2026-10-13T11:34:19.819736+08:00
v1 / 1	D04 施工负责人	试用自营负责人	同意：端到端试用核验通过	2026-10-13T11:34:20.502858+08:00
v1 / 1	D07 申请部门经理	试用工程经理	同意：端到端试用核验通过	2026-10-13T11:34:20.797394+08:00
v1 / 1	EHS许可审查	试用EHS工程师	同意：端到端试用核验通过	2026-10-13T11:34:21.096945+08:00

现场检查记录

第1轮 · 作业后 · 试用公司监工

2026-10-13T03:34:36.876505+00:00

检查项目	结果及措施
工作环境已清理、垃圾已清除。	合格

检查项目	结果及措施
工具清点完毕并携出。	合格
梯子、施工架已移除或拆除。	合格
隔离措施已撤除。	合格

气体测量	
原因	—

第1轮 · 作业前 · 试用公司监工

2026-10-13T03:34:23.639105+00:00

检查项目	结果及措施
施工现场已加设围栏或警告标示。	合格
作业地点下方安全无虞。	合格
梯子、施工架或平台稳固性良好。	合格
已准备足够数量安全带或装妥安全网。	合格
施工梯架位置不会被门所撞到。	合格
电气施工已完成安全检查。	合格
使用工具袋、工具带或其它防止工具掉落之措施。	合格
已询问施工者无下述所列不适高架作业者。	合格
已知会施工地点主管或代理人。	合格
其它注意事项 :_____	合格

气体测量	
原因	—

第1轮 · 作业中 · 试用公司监工

2026-10-13T03:34:31.147226+00:00

检查项目	结果及措施

气体测量	
原因	现场常规巡查，各项安全条件正常

第1轮 · 作业后 · 试用自营负责人

2026-10-13T03:34:39.742158+00:00

检查项目	结果及措施
工作环境已清理、垃圾已清除。	合格
工具清点完毕并携出。	合格

检查项目	结果及措施
梯子、施工架已移除或拆除。	合格
隔离措施已撤除。	合格

气体测量	
原因	—

第1轮 • 作业前 • 试用自营负责人

2026-10-13T03:34:26.753760+00:00

检查项目	结果及措施
施工现场已加设围栏或警告标示。	合格
作业地点下方安全无虞。	合格
梯子、施工架或平台稳固性良好。	合格
已准备足够数量安全带或装妥安全网。	合格
施工梯架位置不会被门所撞到。	合格
电气施工已完成安全检查。	合格
使用工具袋、工具带或其它防止工具掉落之措施。	合格
已询问施工者无下述所列不适高架作业者。	合格
已知会施工地点主管或代理人。	合格
其它注意事项 :_____	合格

气体测量	
原因	—

第1轮 • 作业中 • 试用自营负责人

2026-10-13T03:34:33.909243+00:00

检查项目	结果及措施

气体测量	
原因	现场常规巡查，各项安全条件正常

附件目录

暂无附件