

การจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมดำเนินการติดตั้ง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสื่อสารด้วยอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF)

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

สัญญาเลขที่ 8680228 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

รายงานการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันตามรอบระยะเวลา ครั้งที่___

เครื่องวิทยุลูกข่ายชนิดประจำที่ สำหรับติดตั้ง ณ ที่ทำการหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ชื่อสถานี : วิทยุลูกข่ายชนิดประจำที่ หมู่ 4 ใสขนุน

สถานที่ : ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ใสขนุน ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ : ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช)

พิกัด : 7.385692 , 99.666228

วันที่ดำเนินการ : _____

ลงชื่อ : _____

(นายสมประสงค์ มลฑลจุลเกศ)

ผู้เข้าดำเนินการ

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ : _____

( )

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่

รายงานการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันตามรอบระยะเวลา ครั้งที่___

เครื่องวิทยุลูกข่ายชนิดประจำที่ สำหรับติดตั้ง ณ ที่ทำการหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ชื่อสถานี : วิทยุลูกข่ายชนิดประจำที่ หมู่ 4 ใสขนุน **ศสส.ปค.เขต** 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช)

สถานที่ : ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ใสขนุน ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1. ตรวจสอบภาพรวมเครื่องวิทยุลูกข่ายชนิดประจำที่ (Fixed Station) รุ่น MT680 Plus F5			
- บันทึกหมายเลขเครื่องวิทยุ (Serial Number : S/N) : 26112A0541 (*#06#)			
- ตรวจสอบสภาพภายนอกของเครื่องวิทยุ ไม่พบรอยแตก รอยบุบ หรือความเสียหาย			
- ตรวจสอบหน้าจอแสดงผล สามารถแสดงผลได้ตามปกติ			
- ตรวจสอบปุ่มกด ปุ่ม PTT และปุ่มปรับระดับเสียง สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
- ตรวจสอบไมโครโฟนแบบแขวน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน			
- ตรวจสอบจุดต่อสายสัญญาณ (RF Connector) ให้ยึดแน่น ไม่หลวม และไม่พบการกัดกร่อน			
- การทดสอบการรับ–ส่งสัญญาณของเครื่องวิทยุ สามารถใช้งานได้			
- RSSI : -77 dBm, LA1 : 1267 (*#05#)			
2. ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรอง (Backup Battery)			
- แบตเตอรี่ ไม่พบบวม รั่วซึม แตกร้าว หรือความเสียหาย			
- สายต่อแบตเตอรี่และจุดต่อสาย ให้ยึดแน่น ไม่หลวม และไม่พบการชำรุด			
- ทดสอบการทำงานของระบบสำรองไฟ โดยสามารถจ่ายไฟให้เครื่องวิทยุได้ตามปกติ			
- ค่าแรงดันแบตเตอรี่ : 12.75 โวลต์ (ค่าแรงดันระหว่าง 12.3 – 13.8 โวลต์)			
3. ตรวจสอบสายนำสัญญาณ สายอากาศ และอุปกรณ์ประกอบบนเสาสื่อสาร			
- ตรวจสอบสายนำสัญญาณ (Feeder Cable) ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์			
- ตรวจสอบจุดยึดสายนำสัญญาณ (Cable Clamp) ให้ยึดแน่น ครบถ้วน และไม่หลวม			
- ตรวจสอบหัวต่อสายสัญญาณ (RF Connector) ให้ยึดแน่น ไม่พบการคลายตัว			
- ตรวจสอบชุด Grounding Kit ทุกจุด ให้ติดตั้งครบถ้วน ยึดแน่น และไม่พบการกัดกร่อน			
- ตรวจสอบสายอากาศ (Antenna) ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่พบรอยแตกร้าว หรือความเสียหาย			
4. ระบบไฟฟ้าและระบบสายดิน (Electrical Power and Grounding System)			
- ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในตู้ Main AC ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน			
- ตรวจสอบสายไฟและจุดต่อสายไฟ ไม่พบการชำรุด หลวม แตกหัก หรือฉนวนเสื่อมสภาพ			
- แรงดันระหว่างสาย L – N : 229.6 โวลต์ (ค่าแรงดันระหว่าง 180 - 240 โวลต์)			
- แรงดันระหว่างสาย L – G : 230.7 โวลต์ (ค่าแรงดันระหว่าง 180 - 240 โวลต์)			
- แรงดันระหว่างสาย N – G : 0.983 โวลต์ (ค่าแรงดันระหว่าง 0 - 2 โวลต์)			
- ตรวจสอบระบบสายดิน (Grounding) และจุดต่อสายดินทุกจุด ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน			
- ค่าความต้านทานสายดินระบบไฟฟ้า (AC Ground) 2.5 โอห์ม (ค่าไม่เกิน 5 โอห์ม)			
- ค่าความต้านทานสายดินระบบวิทยุ (RF Ground) 3.82 โอห์ม (ค่าไม่เกิน 5 โอห์ม)			

รายงานการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันตามรอบระยะเวลา ครั้งที่___

เครื่องวิทยุลูกข่ายชนิดมือถือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ชื่อสถานี : วิทยุลูกข่ายชนิดประจำที่ หมู่ 4 ใสขนุน **ศสส.ปค.เขต** 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช)

สถานที่ : ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ใสขนุน ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

รายการ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1. ตรวจสอบภาพรวมเครื่องวิทยุลูกข่ายชนิดมือถือ (Portable) รุ่น PT580 Plus F5			
- บันทึกหมายเลขเครื่องวิทยุ (Serial Number : S/N) : 26104A0183			
- ตรวจสอบสภาพภายนอกของเครื่องวิทยุ ไม่พบรอยแตก รอยบุบ หรือความเสียหาย			
2. ตรวจสอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ประกอบ			
- แบตเตอรี่ ไม่พบบวม รั่วซึม แตกร้าว หรือความเสียหาย			
- ตรวจสอบสายอากาศ ให้แน่นหนา ไม่พบรอยแตกร้าว หักงอ หรือความเสียหาย			
- ตรวจสอบแท่นชาร์จ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ตามปกติ			

รายงานการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันตามรอบระยะเวลา ครั้งที่___

เครื่องวิทยุลูกข่ายชนิดประจำที่ สำหรับติดตั้ง ณ ที่ทำการหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ชื่อสถานี : วิทยุลูกข่ายชนิดประจำที่ หมู่ 4 ใสขนุน ศสส.ปค.เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช)

สถานที่ : ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ใสขนุน ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ภาพประกอบ	ภาพประกอบ
ภาพประกอบ	ภาพประกอบ
ภาพประกอบ	ภาพประกอบ