

N° de Ticket: 1054766 Fecha de Ticket: 6/6/2016		Datos de Maquina N° Serie: AA1073661844 Marca: BANGHO Modelo: SUMA CONECTAR III	N° de Ticket 1054766 N° Serie AA1073661844 Motivo <i>Teclado no funciona</i> Fecha de Ticket 6/6/2016 Detalle VARIAS TECLAS N O FUNCIONAN . N O PRESENTA DAÑO FÍSICO.
<u>Datos de Alumno o Docente</u> CUIL: 20303311050 Apellidos y Nombres: BELTRAN GASTON ATILIO Domicilio: PRE NAVAL ARG 871 3 8 871 PISO 3 DEPTO 8 Tel / Cel: 02964445047 Email:		Motivo: TECLADO NO FUNCIONA Detalle: VARIAS TECLAS NO FUNCIONAN . N O PRESENTA DAÑO FÍSICO. ¿Solucionado?: SI NO <hr/> <hr/> <hr/>	
<div> <div>Retira equipo a la espera de ST</div> <div>Recibo equipo para ST</div> <div>Retira equipo reparada</div> </div> <div> <div> <hr/> Firma </div> <div> <hr/> Aclaración </div> <div> <hr/> DNI </div> <div> <hr/> Fecha </div> </div> <div> <div> <hr/> Firma </div> <div> <hr/> Aclaración </div> <div> <hr/> DNI </div> <div> <hr/> Fecha </div> </div> <div> <div> <hr/> Firma </div> <div> <hr/> Aclaración </div> <div> <hr/> DNI </div> <div> <hr/> Fecha </div> </div>			N° de Ticket 1054766 N° Serie AA1073661844 Motivo <i>Teclado no funciona</i> Detalle VARIAS TECLAS N O FUNCIONAN . N O PRESENTA DAÑO FÍSICO.
N° de Orden de Retiro: _____ N° de Orden de Entrega: _____			