

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| N° de Ticket: 1011447 940002600 - Río Grande Col. Pcial. Soberanía Nacional | | Datos de Maquina | | N° Serie: AA5024018646 Marca: NBX Modelo: NT1015E | | N° de Ticket 1011447 940002600 Río Grande Col. Pcial. Soberanía Nacional | |
| Fecha de Ticket: 30/7/2015 | | | | | | N° Serie AA5024018646 Motivo <i>Pantalla rota</i> Fecha de Ticket <i>30/7/2015</i> Detalle DAÑO FISICO | |
| <u>Datos de Alumno o Docente</u> CUIL: 27441845591 Apellidos y Nombres: BESTRISKY SOFIA BELEN Domicilio: PJE.CORBATTA 273 Tel / Cel: 02964445047 Email: | | Motivo: PANTALLA ROTA Detalle: DAÑO FISICO ¿Solucionado?: SI NO | | | | | |
| Retira equipo a la espera de ST | | Recibo equipo para ST | | Retira equipo reparada | | N° de Ticket 1011447 940002600 Río Grande Col. Pcial. Soberanía Nacional | |
| <hr/> Firma | | <hr/> Firma | | <hr/> Firma | | N° Serie AA5024018646 Motivo <i>Pantalla rota</i> Detalle DAÑO FISICO | |
| <hr/> Aclaración | | <hr/> Aclaración | | <hr/> Aclaración | | | |
| <hr/> DNI | | <hr/> Fecha | | <hr/> DNI | | | |
| <hr/> Fecha | | | | <hr/> Fecha | | | |
| N° de Orden de Retiro: _____ N° de Orden de Entrega: _____ | | | | | | | |