

IMPRESSA EM: 12/05/2026 10:31:44 **VIA:** 1
POR: JÉSSICA AFONSO MARZOTTO

Conforme Enorsul era esse que estava com vazamento.

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> _____ DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	R_TBARAZZETTI	STR_FOLIVEIRA	STR_FOLIVEIRA	STR_FOLIVEIRA	STR_FOLIVEIRA	STR_FOLIVEIRA
Competência:	2026/5	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12
Leituras:	9	1252	1240	1226	1214	1201
Consumos:	13	12	14	12	13	15
Valor / Sit:	167,93 A	151,94 P	183,92 P	151,94 P	167,93 P	199,91 P
Data Vcto:	13/05/2026	13/04/2026	13/03/2026	13/02/2026	13/01/2026	13/12/2025
Data Pgto:		13/04/2026	13/03/2026	13/02/2026	13/01/2026	15/12/2025
Data Leitura:	17/04/2026	20/03/2026	20/02/2026	22/01/2026	19/12/2025	19/11/2025

SLEOPa 2000 - RUA DALTRO FILHO, 2638 - 014970-001 - Y22F074050
SLEOPa 2010 - RUA DALTRO FILHO, 2652 - 014968-005 - A20L325173
SLEOPa 2020 - RUA DALTRO FILHO, 2652 - 014968-004 - A25DM0237499
SLEOPa 2030 - RUA DALTRO FILHO, 2652 - 014968-003 - A25DM0238137
SLEOPa 2040 - RUA DALTRO FILHO, 2654 FNDOS - 014968-001 - A24AA0099072
SLEOPa 2050 - RUA DALTRO FILHO, 2652 - 014968-002 - Y25SG2313890
SLEOPa 2060 - RUA DALTRO FILHO, 2652 - 014968-000 - A25DM0237395

Data:/...../..... Hora: :

.....
Executor

.....
 Seção Executora

Responsável