

IMPRESSA EM: 13/01/2026 08:28:51 VIA: 1
POR: JÉSSICA AFONSO MARZOTTO

REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CASO O HIDRÔMETRO TENHA MAIS DE CINCO ANOS

NÃO COBRAR CORTE E RELIGAÇÃO. ASSESSORA ADRIANA RECEBEU A DOCUMENTAÇÃO E NÃO EFETUOU O PROTOCOLO EM TEMPO HÁBIL.

TRATA-SE DE HI FURTADOATENÇÃO EQUIPE DE RELIGAÇÃO! Levar hidrômetro novo.

.....	394	Adaptador de Mangueira		1300	Luva 3/4" x 25mm		613	Registro PVC 3/4"
.....	366	Fita		372	Luva PVC 3/4"		4042	Tubete Curto 3/4"
.....	2322	Guarnição 3/4"		396	Mangueira		397	União de Mangueira
.....	368	Joelho PVC 3/4"		374	Niple PVC 3/4"			
.....	1260	Lacre		2756	Porca p/ Tubete 3/4"			
.....								
.....								
.....								
.....	9301	Tampa Parafuso		9303	Arame Branco			
.....	9302	Kit Registro		9304	Arame Azul			

Observações:			
SAUDEg 810 - RUA LUDOVICO CAVINATO, 1155	- 026275-004 - A22G616054		
SAUDEg 820 - RUA LUDOVICO CAVINATO, 1321	- 104557-000 - A22G651198		
SAUDEg 830 - RUA IVO REMO COMANDULLI, 61	- 077230-000 - A22G620378		
SAUDEg 840 - RUA IVO REMO COMANDULLI, 75 - 090094-002 - A17B706260			
SAUDEg 850 - RUA IVO REMO COMANDULLI, 75	- 090094-001 - A25DM0135261		
SAUDEg 860 - RUA IVO REMO COMANDULLI, 197	- 026272-000 - A17S603451		
SAUDEg 870 - RUA IVO REMO COMANDULLI, 223	- 026271-000 - Y21F229415		

.....

Executor Data:/...../..... Hora: :

Seção Executora Responsável

REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CASO O HIDRÔMETRO TENHA MAIS DE CINCO ANOS