

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:50

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 022880-001 WILLIAM FORTUNA ALVES

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S092642 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 4405 4

ENDEREÇO: RUA ALFREDO SCARSI

Nº: 96 AP/COMP: FUNDOS

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 1230

CEP: 95.076-745

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	PZAMBERLAN	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	1006	993	981	973	959	947
Consumos:	13	12	8	14	12	10
Valor / Sit:	153,23 A	138,71 P	91,29 P	170,20 P	141,68 P	114,08 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		09/03/2026	09/02/2026	15/01/2026	18/12/2025	24/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	26/11/2025	23/10/2025

PLANTI 1200 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 54 - 029635-001 - A23AA0388175
PLANTI 1210 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 54 CASA 2 - 029635-002 - A23AA0388095
PLANTI 1220 - RUA ALFREDO SCARSI, 82 - 065522-000 - A18S335226
PLANTI 1230 - RUA ALFREDO SCARSI, 96 FUNDOS - 022880-001 - A16S092642
PLANTI 1240 - RUA ALFREDO SCARSI, 96 - 022880-000 - Y17S604967
PLANTI 1250 - RUA REMY MÁRIO CALDART, 130 - 029618-000 - Y24AA0021847
PLANTI 1260 - RUA REMY MÁRIO CALDART, 142 - 029619-000 - Y19G068127

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

VIA: 1

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

TIPO: **214** VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

SITUAÇÃO: ATIVO

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 4402 15

Nº: 223 AP/COMP:

GRUPO/ROTA/SEO.: 3 PLANTI 2130

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

.....	366	Fita		1478	Lixa
.....	2322	Guarnição 3/4"		2756	Porca p/ Tubete 3/4"
.....	1260	Lacre		4042	Tubete Curto 3/4"
.....					
.....					
.....					
.....	9301	Tampa Parafuso		9303	Arame Branco
.....	9302	Kit Registro		9304	Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA		ACOLIVEIRA		ABRANDO		ABRANDO		PZAMBERLAN		ABRANDO	
Competência:	2026/4		2026/3		2026/2		2026/1		2025/12		2025/11	
Leituras:	767		760		753		750		745		739	
Consumos:	7		7		3		5		6		8	
Valor / Sit:	75,62	A	75,62	P	58,80	P	58,80	P	67,21	P	88,44	P
Data Vcto:	25/04/2026		25/03/2026		25/02/2026		25/01/2026		25/12/2025		25/11/2025	
Data Pgto:			09/03/2026		06/02/2026		15/01/2026		05/12/2025		07/11/2025	
Data Leitura:	24/03/2026		23/02/2026		22/01/2026		22/12/2025		26/11/2025		23/10/2025	

PLANTI 2100 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 75 - 029915-000 - Y16S215868

PLANTI 2110 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 454 - 029916-000 - Y21F230966

PLANTI 2120 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 454 - 029917-000 - Y17S821875

PLANTI 2130 - RUA ALFREDO SCARSI, 223 - 022898-000 - Y16S219353

PLANTI 2140 - RUA ALFREDO SCARSI, 205 - 022897-001 - Y17S604966

PLANTI 2150 - RUA ALFREDO SCARSI, 205 - 022897-000 - Y17S604972

PLANTI 2160 - RUA ALFREDO SCARSI, 199 - 022896-000 - Y21F229449

Data:/...../.....

Hora: :

.....
Executor

Seção Executora

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:51

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 022989-002 IVADILDA SALVADORI DUARTE

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S094605

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2022 15

ENDEREÇO: RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS

Nº: 21 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIK 1120

CEP: 95.076-092

TIPO DE ESGOTO: TRATAMENTO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASILHOS	TR_SCASILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	276	275	275	273	272	271
Consumos:	1	0	2	1	1	1
Valor / Sit:	67,95 A	66,15 A	75,98 A	66,15 A	67,70 P	67,64 P
Data Vcto:	18/05/2026	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025
Data Pgto:					28/02/2026	07/01/2026
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

BELVIK 1090 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 35 - 022992-000 - Y21F231221

BELVIK 1100 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 21 - 022989-000 - A16S083938

BELVIK 1110 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 29 - 022989-001 - A16S083944

BELVIK 1120 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 21 - 022989-002 - A16S094605

BELVIK 1130 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 2115 - 023008-000 - Y16S213462

BELVIK 1140 - RUA CONDE D EU, 1821 LADO - 023104-000 - A25DM0137263

BELVIK 1150 - RUA CONDE D EU, 1821 - 023104-001 - Y19F733413

Executor

Seção Executora

Data:/...../.....

Hora: :

Responsável

DT GERAÇÃO:31/03/2026 09:49:51GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO:SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO:214VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR:022989-000IVADILDA SALVADORI DUARTESITUAÇÃO:ATIVO

HIDRÔMETRO:A16S083938RETENTOR:POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2022 15

ENDEREÇO:RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOSNº: 21AP/COMP:

BAIRRO:PLANALTOGRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIK 1100

CEP:95.076-092TIPO DE ESGOTO: TRATAMENTO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO:() Sem Pavimentação() Paralelepípedo() Asfalto() Calçada

Comprimento e Largura ->DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASTILHOS	TR_SCASTILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	322	321	321	320	319	319
Consumos:	1	0	1	1	0	1
Valor / Sit:	66,15 A	66,15 P	67,51 P	66,15 P	66,15 P	66,15 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:		06/03/2026	09/02/2026	12/01/2026	22/12/2025	17/11/2025
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

BELVIK 1070 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 41 - 022995-000 - Y24AA0020568
BELVIK 1080 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 41 - 022995-001 - Y16S213559
BELVIK 1090 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 35 - 022992-000 - Y21F231221
BELVIK 1100 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 21 - 022989-000 - A16S083938
BELVIK 1110 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 29 - 022989-001 - A16S083944
BELVIK 1120 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 21 - 022989-002 - A16S094605
BELVIK 1130 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 2115 - 023008-000 - Y16S213462

.....Data:/...../.....Hora: :

.....Executor.....

.....Seção Executora.....Responsável.....

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:51

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 022989-001 IVADILDA SALVADORI DUARTE

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S083944

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2022 15

ENDEREÇO: RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS

Nº: 29 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIK 1110

CEP: 95.076-092

TIPO DE ESGOTO: TRATAMENTO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASTILHOS	TR_SCASTILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	794	781	766	753	738	725
Consumos:	13	15	13	15	13	13
Valor / Sit:	167,93 A	199,91 P	167,93 P	199,91 P	167,93 P	167,93 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:		09/03/2026	09/02/2026	08/01/2026	09/12/2025	10/11/2025
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

- BELVIK 1080 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 41 - 022995-001 - Y16S213559
- BELVIK 1090 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 35 - 022992-000 - Y21F231221
- BELVIK 1100 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 21 - 022989-000 - A16S083938
- BELVIK 1110 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 29 - 022989-001 - A16S083944**
- BELVIK 1120 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 21 - 022989-002 - A16S094605
- BELVIK 1130 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 2115 - 023008-000 - Y16S213462
- BELVIK 1140 - RUA CONDE D EU, 1821 LADO - 023104-000 - A25DM0137263

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Data:/...../.....

.....

Hora: :

.....

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:51

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 022995-001 MARCIO DUARTE

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S213559

RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2022 3

ENDEREÇO: RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS

Nº: 41 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIK 1080

CEP: 95.076-092

TIPO DE ESGOTO: TRATAMENTO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASILHOS	TR_SCASILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	872	866	858	851	845	839
Consumos:	6	8	7	6	6	6
Valor / Sit:	76,59 A	106,86 A	85,15 A	76,80 P	76,56 P	77,07 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:				28/02/2026	05/02/2026	05/01/2026
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

BELVIK 1050 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 42 - 022999-000 - Y21F231223
BELVIK 1060 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 42 - 022999-001 - Y21F231291
BELVIK 1070 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 41 - 022995-000 - Y24AA0020568
BELVIK 1080 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 41 - 022995-001 - Y16S213559
BELVIK 1090 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 35 - 022992-000 - Y21F231221
BELVIK 1100 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 21 - 022989-000 - A16S083938
BELVIK 1110 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 29 - 022989-001 - A16S083944

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

VIA: 1

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:51

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 022990-014 MARCIA CISLAGHI

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S094361

RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2022 6

ENDEREÇO: RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS

Nº: 125 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIK 650

CEP: 95.076-092

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASILHOS	TR_SCASILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	1360	1347	1338	1333	1322	1314
Consumos:	13	9	5	11	8	14
Valor / Sit:	153,23 A	101,26 P	60,63 P	124,19 P	88,44 P	167,75 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:		02/03/2026	11/02/2026	16/01/2026	22/12/2025	27/10/2025
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

- BELVIK 620 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 131 - 022990-012 - Y24AA0022099
- BELVIK 630 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 129 - 022990-010 - Y21F231737
- BELVIK 640 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 127 - 022990-013 - Y21F231735
- BELVIK 650 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 125 - 022990-014 - A16S094361**
- BELVIK 660 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 123 - 022990-008 - Y24AA0022396
- BELVIK 670 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 121 - 022990-007 - Y21F231730
- BELVIK 680 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 200 - 023000-001 - Y19G071518

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:51

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 023006-002 HELOISA TERESINHA DOS REIS GOMES

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S213471

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2022 11

ENDEREÇO: RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS

Nº: 700 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIK 810

CEP: 95.076-092

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASTILHOS	TR_SCASTILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	613	612	611	610	609	608
Consumos:	1	1	1	1	1	1
Valor / Sit:	58,80 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:	27/03/2026	10/03/2026	27/01/2026	14/01/2026	28/11/2025	31/10/2025
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

BELVIK 780 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 67 - 023003-000 - A24AA0098961
BELVIK 790 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 70 FDOS - 023005-001 - Y21F231281
BELVIK 800 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 70 FDOS - 023005-000 - Y21F231290
BELVIK 810 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 700 - 023006-002 - Y16S213471
BELVIK 820 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 710 - 023006-003 - Y16S213470
BELVIK 830 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 720 - 023006-004 - Y16S212306
BELVIK 840 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 730 - 023006-005 - Y16S213460

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsible

.....

Responsible

VIA: 1

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

TIPO: **214** VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

SITUAÇÃO: ATIVO

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2022 11

Nº: 701 AP/COMP:

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIk 1000

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

.....	366	Fita		1478	Lixa
.....	2322	Guarnição 3/4"		2756	Porca p/ Tubete 3/4"
.....	1260	Lacre		4042	Tubete Curto 3/4"
.....					
.....					
.....					
.....	9301	Tampa Parafuso		9303	Arame Branco
.....	9302	Kit Registro		9304	Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: ☐ Sem Pavimentação ☐ Paralelepípedo ☐ Asfalto ☐ Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASTILHOS		TR_SCASTILHOS		EROSADIA		CBSILVA		WPIMMEL		TR_DAZAMBUJA	
Competência:	2026/4		2026/3		2026/2		2026/1		2025/12		2025/11	
Leituras:	854		845		835		830		821		813	
Consumos:	9		10		5		9		8		8	
Valor / Sit:	101,26	A	114,08	P	58,80	P	101,26	P	88,44	P	88,44	P
Data Vcto:	18/04/2026		18/03/2026		18/02/2026		18/01/2026		18/12/2025		18/11/2025	
Data Pgto:			09/03/2026		09/02/2026		09/01/2026		09/12/2025		10/11/2025	
Data Leitura:	25/03/2026		25/02/2026		26/01/2026		23/12/2025		25/11/2025		27/10/2025	

BELVik 970 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 721 - 023006-020 - Y17S816813

BELVIK 980 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 711 AP 01 - 023006-022 - Y21F231280

BELVIk 990 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 711 - 023006-019 - Y21F231279

BELVIk 1000 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 701 - 023006-021 - Y16S213465

BELVik 1010 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 680 CASA 21 -FUNDOS - 023006-023 - A19G607067

BELVik 1020 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 48 - 023007-000 - A24AA0128930

BELVIK 1030 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 48 FUNDO - 023007-002 - Y21F231736

Data:/...../.....

Hora: :

.....
Executor

.....
Secção Executora

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:51

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 023006-003 NATALIA ANDRADE ROCHA

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S213470

RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2022 11

ENDEREÇO: RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS

Nº: 710 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIK 820

CEP: 95.076-092

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASTILHOS	TR_SCASTILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	616	610	603	597	592	586
Consumos:	6	7	6	5	6	5
Valor / Sit:	67,21 A	75,62 P	67,21 P	58,80 P	67,21 P	58,80 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:		18/03/2026	18/02/2026	19/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

BELVIK 790 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 70 FDOS - 023005-001 - Y21F231281
BELVIK 800 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 70 FDOS - 023005-000 - Y21F231290
BELVIK 810 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 700 - 023006-002 - Y16S213471
BELVIK 820 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 710 - 023006-003 - Y16S213470
BELVIK 830 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 720 - 023006-004 - Y16S212306
BELVIK 840 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 730 - 023006-005 - Y16S213460
BELVIK 850 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 740 - 023006-006 - Y18S079557

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

VIA: 1

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

TIPO: **214** VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE: _____ FONE: _____

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

.....	366	Fita		1478	Lixa	
.....	2322	Guarnição 3/4"		2756	Porca p/ Tubete 3/4"	
.....	1260	Lacre		4042	Tubete Curto 3/4"	
.....						
.....						
.....						
.....	9301	Tampa Parafuso		9303	Arame Branco	
.....	9302	Kit Registro		9304	Arame Azul	

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASTILHOS		TR_SCASTILHOS		EROSADIA		CBSILVA		WPIMMEL		TR_DAZAMBUJA	
Competência:	2026/4		2026/3		2026/2		2026/1		2025/12		2025/11	
Leituras:	747		742		737		731		724		720	
Consumos:	5		5		6		7		4		6	
Valor / Sit:	58,80	A	58,80	P	67,21	P	75,62	P	58,80	P	67,21	P
Data Vcto:	18/04/2026		18/03/2026		18/02/2026		18/01/2026		18/12/2025		18/11/2025	
Data Pgto:			18/03/2026		18/02/2026		19/01/2026		18/12/2025		18/11/2025	
Data Leitura:	25/03/2026		25/02/2026		26/01/2026		23/12/2025		25/11/2025		27/10/2025	

BELVIK 800 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 70 FDOS - 023005-000 - Y21F231290

BELVik 810 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 700 - 023006-002 - Y16S213471

BELVik 820 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 710 - 023006-003 - Y16S213470

BELVIk 830 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 720 - 023006-004 - Y16S212306

BELVIk 840 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 730 - 023006-005 - Y16S213460

BELVIk 850 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 740 - 023006-006 - Y18S079557

BELVIK 860 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 750 - 023006-010 - Y25SG2316459

Data:/...../.....

Hora: :

.....
Executor

Seção Executora

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:51

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214 VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 023006-005 FIRMINO BRENO PAIM DE SOUZA SITUACÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S213460 RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2022 11

ENDEREÇO: RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS Nº: 730 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIK 840

CEP: 95.076-092 TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE: FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASILHOS	TR_SCASILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	510	508	506	503	501	499
Consumos:	2	2	3	2	2	1
Valor / Sit:	58,80 A	58,80 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:		04/03/2026	29/01/2026	29/12/2025	08/12/2025	03/11/2025
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

- BELVIK 810 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 700 - 023006-002 - Y16S213471
- BELVIK 820 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 710 - 023006-003 - Y16S213470
- BELVIK 830 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 720 - 023006-004 - Y16S212306
- BELVIK 840 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 730 - 023006-005 - Y16S213460
- BELVIK 850 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 740 - 023006-006 - Y18S079557
- BELVIK 860 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 750 - 023006-010 - Y25SG2316459
- BELVIK 870 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 760 - 023006-009 - Y16S208433

..... Data:/...../..... Hora: :

Executor

Seção Executora Responsável

VIA: 1

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

TIPO: **214** VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

SITUAÇÃO: ATIVO

RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2022 11

Nº: 731

AP/COMP:

GRUPO/ROTA/SEO.: 3 BELVIk 960

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita

..... 1478 Lixa

2322 Guarnição 3/4"

2756 Porca p/ Tubete 3/4"

..... 1260 Lacre

..... 4042 Tubete Curto 3/4"

.....

.....

.....

..... 9301 Tampa Parafuso

..... 9303 Arame Branco

..... 9302 Kit Registro

..... 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: ☐ Sem Pavimentação

() Paralelepipedo

() Asfalto

() Calçada

Comprimento e Largura ->

DATA:/...../.....

Observações:

BELVik 930 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 761 - 023006-017 - Y19G071526

BELVik 940 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 751 - 023006-007 - Y16S213459

BELVik 950 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 741 - 023006-016 - A22G614095

BELVIk 960 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 731 - 023006-018 - Y16S213467

BELVIk 970 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 721 - 023006-020 - Y17S816813

BELVIK 980 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 711 AP 01 - 023006-022 - Y21F231280

BELVik 990 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 711 - 023006-019 - Y21F231279

Data:/...../.....

Hora: :

.....
Executor

.....
Secção Executiva

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:51

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214 VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 023006-007 IDAIR CONTINI

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S213459 RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2022 11

ENDEREÇO: RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS Nº: 751 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIK 940

CEP: 95.076-092 TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE: FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASILHOS	TR_SCASILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	389	387	385	382	378	376
Consumos:	2	2	3	4	2	2
Valor / Sit:	60,17 A	67,51 P	58,80 P	61,52 P	58,80 P	60,16 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:		09/03/2026	09/03/2026	26/01/2026	26/01/2026	21/11/2025
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

BELVIK 910 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 791 - 023006-011 - Y16S213461
BELVIK 920 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 781 - 023006-013 - Y16S213472
BELVIK 930 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 761 - 023006-017 - Y19G071526
BELVIK 940 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 751 - 023006-007 - Y16S213459
BELVIK 950 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 741 - 023006-016 - A22G614095
BELVIK 960 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 731 - 023006-018 - Y16S213467
BELVIK 970 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 721 - 023006-020 - Y17S816813

..... Data:/...../..... Hora: :

Executor

Seção Executora Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:52

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 023006-009 ANDRE LUIS DA SILVEIRA

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S208433

RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2022 11

ENDEREÇO: RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS

Nº: 760 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIK 870

CEP: 95.076-092

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASILHOS	TR_SCASILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	1243	1219	1192	1168	1147	1135
Consumos:	24	27	24	21	12	14
Valor / Sit:	375,98 A	447,38 P	375,98 P	300,17 P	138,71 P	167,75 P
Data Vcto:	30/04/2026	30/03/2026	28/02/2026	30/01/2026	30/12/2025	30/11/2025
Data Pgto:		16/03/2026	27/01/2026	17/01/2026	28/11/2025	16/11/2025
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

- BELVIK 840 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 730 - 023006-005 - Y16S213460
- BELVIK 850 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 740 - 023006-006 - Y18S079557
- BELVIK 860 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 750 - 023006-010 - Y25SG2316459
- BELVIK 870 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 760 - 023006-009 - Y16S208433**
- BELVIK 880 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 770 - 023006-012 - Y21F231742
- BELVIK 890 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 780 - 023006-008 - Y16S213455
- BELVIK 900 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 790 - 023006-014 - Y24AA0021023

Executor

Seção Executora

Data:/...../.....

Hora: :

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:52

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 023006-008 LUIZA ADRIANA RAVADELLI

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S213455 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2022 11

ENDEREÇO: RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS

Nº: 780 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIK 890

CEP: 95.076-092

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASILHOS	TR_SCASILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	987	980	975	966	959	954
Consumos:	7	5	9	7	5	6
Valor / Sit:	75,62 A	58,80 P	101,26 P	75,62 P	58,80 P	67,21 P
Data Vcto:	10/05/2026	10/04/2026	10/03/2026	10/02/2026	10/01/2026	10/12/2025
Data Pgto:		04/03/2026	06/02/2026	06/01/2026	02/12/2025	05/11/2025
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

BELVIK 860 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 750 - 023006-010 - Y25SG2316459

BELVIK 870 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 760 - 023006-009 - Y16S208433

BELVIK 880 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 770 - 023006-012 - Y21F231742

BELVIK 890 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 780 - 023006-008 - Y16S213455

BELVIK 900 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 790 - 023006-014 - Y24AA0021023

BELVIK 910 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 791 - 023006-011 - Y16S213461

BELVIK 920 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 781 - 023006-013 - Y16S213472

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:52

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 023006-013 ADAO VENANCIO VIEIRA

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S213472

RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2022 11

ENDEREÇO: RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS

Nº: 781 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIK 920

CEP: 95.076-092

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASILHOS	TR_SCASILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	520	520	519	517	514	513
Consumos:	0	1	2	3	1	0
Valor / Sit:	58,80 A	58,80 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:		18/03/2026	18/02/2026	19/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

BELVIK 890 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 780 - 023006-008 - Y16S213455
BELVIK 900 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 790 - 023006-014 - Y24AA0021023
BELVIK 910 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 791 - 023006-011 - Y16S213461
BELVIK 920 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 781 - 023006-013 - Y16S213472
BELVIK 930 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 761 - 023006-017 - Y19G071526
BELVIK 940 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 751 - 023006-007 - Y16S213459
BELVIK 950 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 741 - 023006-016 - A22G614095

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsible

.....

Responsible

VIA: 1

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

TIPO: **214** VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

SITUAÇÃO: ATIVO

Nº: 2115 AP/COMP:

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIk 1130

TIPO DE ESGOTO: TRATAMENTO

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE: _____ FONE: _____

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

.....	366	Fita		1478	Lixa
.....	2322	Guarnição 3/4"		2756	Porca p/ Tubete 3/4"
.....	1260	Lacre		4042	Tubete Curto 3/4"
.....					
.....					
.....					
.....	9301	Tampa Parafuso		9303	Arame Branco
.....	9302	Kit Registro		9304	Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: ☐ Sem Pavimentação ☐ Paralelepípedo ☐ Asfalto ☐ Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASILHOS		TR_SCASILHOS		EROSADIA		CBSILVA		WPIMMEL		TR_DAZAMBUJA	
Competência:	2026/4		2026/3		2026/2		2026/1		2025/12		2025/11	
Leituras:	623		615		606		586		575		568	
Consumos:	8		9		20		11		7		7	
Valor / Sit:	103,81	A	111,55	A	307,37	P	137,72	P	84,58	P	82,97	P
Data Vcto:	18/04/2026		18/03/2026		18/02/2026		18/01/2026		18/12/2025		18/11/2025	
Data Pgto:					27/02/2026		22/01/2026		23/12/2025		26/11/2025	
Data Leitura:	25/03/2026		25/02/2026		26/01/2026		23/12/2025		25/11/2025		27/10/2025	

BELVik 1100 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 21 - 022989-000 - A16S083938

BELVik 1110 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 29 - 022989-001 - A16S083944

BELVik 1120 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 21 - 022989-002 - A16S094605

BELVIk 1130 - RUA AMÂNCIO PEREIRA DOS SANTOS, 2115 - 023008-000 - Y16S213462

BELVIk 1140 - RUA CONDE D EU, 1821 LADO - 023104-000 - A25DM0137263

BELVIk 1150 - RUA CONDE D EU, 1821 - 023104-001 - Y19F733413

BELVIk 1160 - RUA CONDE D EU, 1811 - 023117-000 - A25DM0137264

Data:/...../.....

Hora: :

.....
Executor

.....
 Secção Executora

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:52

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 105737-000 MARCOS ROBERTO MARQUES SOARES

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S218232

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 14 2029 30

ENDEREÇO: RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI

Nº: 164 AP/COMP: FNDS

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIK 1370

CEP: 95.076-040

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASILHOS	TR_SCASILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	498	496	493	490	488	486
Consumos:	2	3	3	2	2	1
Valor / Sit:	60,12 A	60,09 P	60,21 P	60,12 P	60,09 P	58,80 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:		30/03/2026	04/03/2026	30/01/2026	05/01/2026	02/12/2025
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

BELVIK 1340 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 1756 FDOS - 022971-003 - A24AA0099633
BELVIK 1350 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 1756 - 024298-048 - A17S604468
BELVIK 1360 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 1756 FDOS - 022971-000 - A16S089471
BELVIK 1370 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 164 FNDS - 105737-000 - Y16S218232
BELVIK 1380 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 525 - 022975-002 - A16S094484
BELVIK 1390 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 525 - 022975-001 - Y16S218219
BELVIK 1400 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 542 - 022975-003 - A21G719437

.....

Executor

.....

Seção Executora

Data:/...../.....

Hora: :

.....

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:52

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214 VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 022978-000 CLOVIS RIBEIRO DOS SANTOS OUT SITUACÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S218226 RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 14 2029 110

ENDEREÇO: RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI Nº: 264 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIK 1450

CEP: 95.076-040 TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE: FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepido () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASILHOS	TR_SCASILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	926	918	909	904	896	889
Consumos:	8	9	5	8	7	7
Valor / Sit:	88,44 A	101,26 P	58,80 P	88,44 P	75,62 P	75,62 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:		18/03/2026	18/02/2026	19/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

BELVIK 1420 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 446 W - 022980-000 - Y17S605127

BELVIK 1430 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 448 - 022979-001 - Y21F228645

BELVIK 1440 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 448 - 022979-000 - Y21F228643

BELVIK 1450 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 264 - 022978-000 - Y16S218226

BELVIK 1460 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 264 FUNDO - 022976-001 - Y19F732690

BELVIK 1470 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 450 - 085920-000 - Y24AA0020684

BELVIK 1480 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 450 - 085920-001 - A16S093278

..... Data:/...../.....

..... Hora: :

.....

.....

Seção Executora

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:52

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 022975-002 ADRIANO ROMANI

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S094484

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 14 2029 106

ENDEREÇO: RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI

Nº: 525 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIK 1380

CEP: 95.076-040

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASILHOS	TR_SCASILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	1132	1124	1115	1106	1099	1091
Consumos:	8	9	9	7	8	8
Valor / Sit:	88,44 A	101,26 P	101,26 P	75,62 P	88,44 P	88,44 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:		05/03/2026	09/02/2026	05/01/2026	09/12/2025	10/11/2025
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

BELVIK 1350 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 1756 - 024298-048 - A17S604468
BELVIK 1360 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 1756 FDOS - 022971-000 - A16S089471
BELVIK 1370 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 164 FNDS - 105737-000 - Y16S218232
BELVIK 1380 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 525 - 022975-002 - A16S094484
BELVIK 1390 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 525 - 022975-001 - Y16S218219
BELVIK 1400 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 542 - 022975-003 - A21G719437
BELVIK 1410 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 446 W - 022980-001 - Y17S605130

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO:31/03/2026 09:49:52

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO:SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO:214VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR:022975-001LIBERA DACANALSITUAÇÃO:ATIVO

HIDRÔMETRO:Y16S218219RETENTOR:POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 14 2029 106

ENDEREÇO:RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORINº: 525AP/COMP:

BAIRRO:PLANALTOGRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIK 1390

CEP:95.076-040TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASILHOS	TR_SCASILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	765	759	751	740	731	725
Consumos:	6	8	11	9	6	5
Valor / Sit:	67,21 A	88,44 P	124,19 P	101,26 P	67,21 P	58,80 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:		09/03/2026	09/02/2026	08/01/2026	27/11/2025	31/10/2025
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

BELVIK 1360 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 1756 FDOS - 022971-000 - A16S089471
BELVIK 1370 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 164 FNDS - 105737-000 - Y16S218232
BELVIK 1380 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 525 - 022975-002 - A16S094484
BELVIK 1390 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 525 - 022975-001 - Y16S218219
BELVIK 1400 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 542 - 022975-003 - A21G719437
BELVIK 1410 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 446 W - 022980-001 - Y17S605130
BELVIK 1420 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 446 W - 022980-000 - Y17S605127

..... Data:/...../..... Hora: :

Executor

Seção Executora Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:52

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 022969-000 JORGE DEMOLINER

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S083179

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 14 2029 89

ENDEREÇO: RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI

Nº: 1641 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIk 1560

CEP: 95.076-040

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASILHOS	TR_SCASILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	841	820	814	802	790	784
Consumos:	21	6	12	12	6	20
Valor / Sit:	300,17 A	67,21 P	138,71 P	138,71 P	67,21 P	279,31 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:		16/03/2026	18/02/2026	19/01/2026	15/12/2025	18/11/2025
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

BELVIk 1530 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 107 CASA 1 - 022970-000 - A19G605406
BELVIk 1540 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 253 FUNDO - 022972-000 - Y21F224889
BELVIk 1550 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 253 FUNDO - 022972-001 - A16S097252
BELVIk 1560 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 1641 - 022969-000 - A16S083179
BELVIk 1570 - RUA CONDE D EU, 1641 - 023110-002 - A21G718787
BELVIk 1580 - RUA CONDE D EU, 1641 CASA 02 - 023110-001 - A21G719839
BELVIk 1590 - RUA CONDE D EU, 1641 CASA 01 - 023110-000 - Y25SG2313270

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO:31/03/2026 09:49:52GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO:SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO:214VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR:022971-000BOAVENTURA ESTEVESSITUAÇÃO:ATIVO

HIDRÔMETRO:A16S089471RETENTOR:POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 14 2029 33

ENDEREÇO:RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORINº: 1756AP/COMP:FDOS

BAIRRO:PLANALTOGRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIK 1360

CEP:95.076-040TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO:() Sem Pavimentação() Paralelepípedo() Asfalto() Calçada

Comprimento e Largura ->DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASILHOS	TR_SCASILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	764	751	741	732	721	708
Consumos:	13	10	9	11	13	14
Valor / Sit:	153,23 A	114,08 A	101,26 P	124,19 P	156,83 P	167,75 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:			18/02/2026	19/01/2026	18/12/2025	17/11/2025
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

BELVIK 1330 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 1756 FDOS - 022971-004 - Y21F228650
BELVIK 1340 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 1756 FDOS - 022971-003 - A24AA0099633
BELVIK 1350 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 1756 - 024298-048 - A17S604468
BELVIK 1360 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 1756 FDOS - 022971-000 - A16S089471
BELVIK 1370 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 164 FNDS - 105737-000 - Y16S218232
BELVIK 1380 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 525 - 022975-002 - A16S094484
BELVIK 1390 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 525 - 022975-001 - Y16S218219

.....Data:/...../.....Hora: :

.....Executor

.....Seção Executora

.....Responsável

VIA: 1

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:53

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 022986-000 ISABEL CRISTINA NOVELLO

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S093279

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 14 2029 28

ENDEREÇO: RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI

Nº: 1825 AP/COMP: FDOS

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVIK 1320

CEP: 95.076-040

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	TR_SCASILHOS	TR_SCASILHOS	EROSADIA	CBSILVA	WPIMMEL	TR_DAZAMBUJA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	1390	1382	1370	1357	1347	1336
Consumos:	8	12	13	10	11	11
Valor / Sit:	45,92 A	70,58 A	77,97 P	58,38 P	63,35 P	63,20 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:			03/03/2026	28/01/2026	30/12/2025	28/11/2025
Data Leitura:	25/03/2026	25/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	27/10/2025

BELVIK 1290 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 148 - 022985-000 - Y21F223784

BELVIK 1300 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 1822 - 022984-000 - Y25SG2313073

BELVIK 1310 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 1800 FUNDO - 022971-002 - A19G608374

BELVIK 1320 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 1825 FDOS - 022986-000 - A16S093279

BELVIK 1330 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 1756 FDOS - 022971-004 - Y21F228650

BELVIK 1340 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 1756 FDOS - 022971-003 - A24AA0099633

BELVIK 1350 - RUA ANUNCIO JOSÉ SARTORI, 1756 - 024298-048 - A17S604468

Executor

Seção Executora

Data:/...../.....

Hora: :

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:53

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 029872-000 ELAINE REGINA HOFFMANN

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S089147 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 14 1306 35

ENDEREÇO: RUA BENVENUTO RONCA

Nº: 394 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTo 1970

CEP: 95.070-060

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	SMARTINS	EPEDROTTI	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	459	450	441	438	434	430
Consumos:	9	9	3	4	4	4
Valor / Sit:	101,26 A	101,26 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		16/03/2026	18/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	17/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	24/02/2026	23/01/2026	22/12/2025	24/11/2025	22/10/2025

PLANTo 1940 - RUA BENVENUTO RONCA, 348 - 029867-000 - Y21F231311
PLANTo 1950 - RUA BENVENUTO RONCA, 10 FUNDOS - 029871-000 - Y21F228614
PLANTo 1960 - RUA BENVENUTO RONCA, 10 - 029870-000 - A18S334804
PLANTo 1970 - RUA BENVENUTO RONCA, 394 - 029872-000 - A16S089147
PLANTo 1980 - RUA SANTA LUZIA, 20446 - 096997-001 - Y22G753542
PLANTo 1990 - RUA SANTA LUZIA, 1157 - 029875-000 - A21G719508
PLANTo 2000 - RUA SANTA LUZIA, 1138 - 029876-001 - Y21F231338

.....

Seção Executora

.....

Responsável

.....

Data:/...../.....

.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:53

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 029742-002 ESPOLIO DE JOAO ALVES DA COSTA

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S089152 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 1309 19

ENDEREÇO: RUA BENVENUTO RONCA

Nº: 1219 AP/COMP: 0004

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVII 490

CEP: 95.070-060

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	STR_RATOPO	STR_LSANTOS	STR_BMATOS	STR_LGATTELLI	STR_LGATTELLI	STR_LGATTELLI
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	268	265	262	258	255	250
Consumos:	3	3	4	3	5	2
Valor / Sit:	60,36 A	58,80 P	61,56 P	58,80 P	61,62 P	58,80 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:		26/03/2026	26/03/2026	24/02/2026	23/12/2025	23/12/2025
Data Leitura:	25/03/2026	24/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	23/10/2025

BELVII 460 - RUA BENVENUTO RONCA, 1217 SUP - 029743-001 - Y21F228460

BELVII 470 - RUA BENVENUTO RONCA, 1218 - 029742-000 - A18S334806

BELVII 480 - RUA BENVENUTO RONCA, 1219 0004 - 029742-001 - A19G606205

BELVII 490 - RUA BENVENUTO RONCA, 1219 0004 - 029742-002 - A16S089152

BELVII 500 - RUA BENVENUTO RONCA, 1219 SUBS - 029742-003 - A19G606050

BELVII 510 - RUA BENVENUTO RONCA, 1255 - 029741-000 - Y16S209428

BELVII 520 - RUA BENVENUTO RONCA, 261 B - 030181-001 - A17S603569

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:53

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 029741-000 DALVA MARIA VARGAS BORGES

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S209428

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 1309 29

ENDEREÇO: RUA BENVENUTO RONCA

Nº: 1255 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVII 510

CEP: 95.070-060

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	STR_RATOPO	STR_LSANTOS	STR_BMATOS	STR_LGATTELLI	STR_LGATTELLI	STR_LGATTELLI
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	792	785	780	774	767	762
Consumos:	7	5	6	7	5	4
Valor / Sit:	75,62 A	58,80 P	67,21 P	75,62 P	58,80 P	58,80 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:		09/03/2026	02/02/2026	08/01/2026	05/12/2025	04/11/2025
Data Leitura:	25/03/2026	24/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	23/10/2025

BELVII 480 - RUA BENVENUTO RONCA, 1219 0004 - 029742-001 - A19G606205
BELVII 490 - RUA BENVENUTO RONCA, 1219 0004 - 029742-002 - A16S089152
BELVII 500 - RUA BENVENUTO RONCA, 1219 SUBS - 029742-003 - A19G606050
BELVII 510 - RUA BENVENUTO RONCA, 1255 - 029741-000 - Y16S209428
BELVII 520 - RUA BENVENUTO RONCA, 261 B - 030181-001 - A17S603569
BELVII 530 - RUA BENVENUTO RONCA, 261 - 030181-000 - Y20L273937
BELVII 540 - RUA BENVENUTO RONCA, 261 FUNDO - 030181-002 - A17S603479

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:53

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 030209-001 DEJANIRA MONTEIRO DA SILVA

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S209700

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 4401 23

ENDEREÇO: RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE

Nº: 101 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 910

CEP: 95.076-780

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	PZAMBERLAN	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	1109	1098	1086	1077	1069	1060
Consumos:	11	12	9	8	9	9
Valor / Sit:	124,19 A	138,71 P	101,26 P	88,44 P	101,26 P	101,26 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		11/03/2026	09/02/2026	07/01/2026	10/12/2025	06/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	26/11/2025	23/10/2025

- PLANTI 880 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 354 CASA 2 INFERIOR - 030208-003 - A22G616758
- PLANTI 890 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 101 CASA 02 - 030209-002 - Y17S822094
- PLANTI 900 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 101 - 030209-000 - Y17S822093
- PLANTI 910 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 101 - 030209-001 - Y16S209700**
- PLANTI 920 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 100 - 030215-000 - A24AA0097055
- PLANTI 930 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 120 - 029624-000 - Y21F231138
- PLANTI 940 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 128 - 029630-000 - A24AA0098904

Executor

Seção Executora

Data:/...../.....

Hora: :

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:53

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 030213-000 LUIZ GILBERTO DA COSTA

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S208707 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 4401 21

ENDEREÇO: RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE

Nº: 329 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 830

CEP: 95.076-780

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	PZAMBERLAN	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	1046	1035	1022	1011	1000	986
Consumos:	11	13	11	11	14	11
Valor / Sit:	124,19 A	177,07 P	124,19 P	124,19 P	167,75 P	124,19 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		02/03/2026	22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	10/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	26/11/2025	23/10/2025

PLANTI 800 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 270 - 030200-000 - Y23AA0315624
PLANTI 810 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 280 - 030201-000 - Y21F230830
PLANTI 820 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 330 - 030205-000 - Y17S822086
PLANTI 830 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 329 - 030213-000 - Y16S208707
PLANTI 840 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 354 - 030208-001 - Y21F219181
PLANTI 850 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 354 - 030208-002 - Y21F219182
PLANTI 860 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 354 CASA02/SUPERIOR - 030208-004 - A18G376778

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

VIA: 1

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:53

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 030204-000 ARMANDO REMI ECKER

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S213833 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 4284 17

ENDEREÇO: RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE

Nº: 4920 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 460

CEP: 95.076-780

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	ABRANDO	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	820	817	808	802	794	783
Consumos:	3	9	6	8	11	10
Valor / Sit:	58,80 A	103,14 A	69,79 A	90,83 P	126,00 P	114,08 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:				26/01/2026	23/12/2025	24/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	24/11/2025	23/10/2025

PLANTI 430 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 4900 - 030210-001 - Y19G068522
PLANTI 440 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 4910 - 030206-000 - Y21F231381
PLANTI 450 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 4910 - 030207-000 - Y21F230760
PLANTI 460 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 4920 - 030204-000 - Y16S213833
PLANTI 470 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 4940 - 030203-000 - Y17S822089
PLANTI 480 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 4812 - 030202-000 - Y21F218681
PLANTI 490 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 4810 - 030197-001 - Y21F230734

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:53

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 030216-000 ENIO PEDRO MARTINI

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S209547 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 4284 12

ENDEREÇO: RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE

Nº: 4938 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 350

CEP: 95.076-780

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	ABRANDO	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	811	802	793	786	778	768
Consumos:	9	9	7	8	10	7
Valor / Sit:	103,32 A	101,26 P	75,62 P	88,44 P	114,08 P	75,62 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		17/03/2026	13/02/2026	15/01/2026	12/12/2025	11/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	24/11/2025	23/10/2025

PLANTI 320 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 403 - 024729-000 - Y21F231299
PLANTI 330 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 401 - 024730-000 - Y16S214621
PLANTI 340 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 400 - 024733-000 - Y21F231295
PLANTI 350 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 4938 - 030216-000 - Y16S209547
PLANTI 360 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 4928 - 030210-003 - Y17S822095
PLANTI 370 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 4928 - 030214-000 - Y17S686336
PLANTI 380 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 4930 - 030212-000 - Y17S816918

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

VIA: 1

Responsável

DT GERAÇÃO:31/03/2026 09:49:54GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO:SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO:214VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR:024735-028 CLEITON BASTOS CARDOSO SITUACÃO:ATIVO

HIDRÔMETRO:A16S083551 RETENTOR:POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 4283 18

ENDEREÇO:RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI Nº: 376 AP/COMP:

BAIRRO:PLANALTO GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 2610

CEP:95.076-740 TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO:() Sem Pavimentação() Paralelepípedo() Asfalto() Calçada

Comprimento e Largura ->DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	PZAMBERLAN	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	1069	1062	1054	1044	1037	1030
Consumos:	7	8	10	7	7	6
Valor / Sit:	78,22 P	88,44 P	114,08 P	75,62 P	77,25 P	68,75 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:	30/03/2026	30/03/2026	03/03/2026	29/12/2025	29/11/2025	10/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	26/11/2025	23/10/2025

PLANTI 2580 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 385 - 024735-001 - Y21F231308
PLANTI 2590 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 375 - 024735-004 - Y21F231307
PLANTI 2600 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 386 APTO 07 - 024735-033 - A16S083550
PLANTI 2610 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 376 - 024735-028 - A16S083551
PLANTI 2620 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 386 - 024735-029 - Y17S688876
PLANTI 2630 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 386 - 024735-005 - Y16S208447
PLANTI 2640 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 376 - 024735-031 - Y21F231301

.....Data:/...../.....Hora: :

.....Executor.....

.....Seção Executora.....Responsável.....

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:54

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 024735-033 ELIZANDRO DE BASTOS CARDOSO

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S083550

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 4283 18

ENDEREÇO: RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI

Nº: 386 AP/COMP: APTO 07

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 2600

CEP: 95.076-740

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	PZAMBERLAN	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	1156	1148	1138	1126	1118	1105
Consumos:	8	10	12	8	13	13
Valor / Sit:	91,60 A	116,15 A	142,47 P	92,02 P	156,95 P	156,38 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:			03/03/2026	04/02/2026	05/01/2026	05/12/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	26/11/2025	23/10/2025

PLANTI 2570 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 397 - 024737-002 - Y24AA0020908

PLANTI 2580 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 385 - 024735-001 - Y21F231308

PLANTI 2590 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 375 - 024735-004 - Y21F231307

PLANTI 2600 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 386 APTO 07 - 024735-033 - A16S083550

PLANTI 2610 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 376 - 024735-028 - A16S083551

PLANTI 2620 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 386 - 024735-029 - Y17S688876

PLANTI 2630 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 386 - 024735-005 - Y16S208447

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO:31/03/2026 09:49:54GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO:SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO:214VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR:024735-005CRISTIANIN LORIN COELHO SILVEIRA FERREIRA SITUACÃO:ATIVO

HIDRÔMETRO:Y16S208447RETENTOR:POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 4283 18

ENDEREÇO:RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI Nº: 386 AP/COMP:

BAIRRO:PLANALTOGRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 2630

CEP:95.076-740TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO:() Sem Pavimentação() Paralelepípedo() Asfalto() Calçada

Comprimento e Largura ->DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	PZAMBERLAN	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	297	290	281	273	267	257
Consumos:	7	9	8	6	10	8
Valor / Sit:	79,61 A	101,26 P	88,44 P	69,51 P	114,08 P	88,44 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		17/03/2026	25/02/2026	15/01/2026	16/12/2025	12/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	26/11/2025	23/10/2025

PLANTI 2600 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 386 APT0 07 - 024735-033 - A16S083550
PLANTI 2610 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 376 - 024735-028 - A16S083551
PLANTI 2620 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 386 - 024735-029 - Y17S688876
PLANTI 2630 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 386 - 024735-005 - Y16S208447
PLANTI 2640 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 376 - 024735-031 - Y21F231301
PLANTI 2650 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 376 - 024735-000 - Y21F231303
PLANTI 2660 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 391 FDOS - 024735-007 - Y18S074964

.....Data:/...../.....Hora: :

.....Executor.....

.....Seção Executóra.....Responsável.....

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:54

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 024735-006 RUTH MARIA PEREIRA DOS SANTOS

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S208450

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 4283 18

ENDEREÇO: RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI

Nº: 386 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 2670

CEP: 95.076-740

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	PZAMBERLAN	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	300	297	293	290	285	281
Consumos:	3	4	3	5	4	4
Valor / Sit:	109,75 A	109,75 A	109,75 P	109,75 P	109,75 P	109,75 P
Data Vcto:	08/05/2026	08/04/2026	08/03/2026	08/02/2026	08/01/2026	08/12/2025
Data Pgto:			09/03/2026	09/02/2026	08/01/2026	08/12/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	26/11/2025	23/10/2025

- PLANTI 2640 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 376 - 024735-031 - Y21F231301
- PLANTI 2650 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 376 - 024735-000 - Y21F231303
- PLANTI 2660 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 391 - 024735-007 - Y18S074964
- PLANTI 2670 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 386 - 024735-006 - Y16S208450
- PLANTI 2680 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 411 - 024735-009 - A23AA0389112
- PLANTI 2690 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 386 - 024735-003 - Y16S213557
- PLANTI 2700 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 387 - 024735-010 - Y16S213172

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

VIA: 1

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:54

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 082805-002 MARIA ERNESTA ROSA DE OLIVEIRA

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S209742

RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 2595 12

ENDEREÇO: RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI

Nº: 394 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTm 70

CEP: 95.076-740

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EFERREIRA	EFERREIRA	CBSILVA	CBSILVA	CBSILVA	CBSILVA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	546	541	534	527	523	518
Consumos:	5	7	7	4	5	6
Valor / Sit:	60,69 A	77,09 A	82,98 P	60,44 P	60,25 P	68,54 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:			12/03/2026	13/02/2026	12/01/2026	11/12/2025
Data Leitura:	24/03/2026	24/02/2026	22/01/2026	19/12/2025	24/11/2025	23/10/2025

PLANTm 40 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 267 - 024758-000 - Y20L276711
PLANTm 50 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 392 FUNDS - 024755-000 - A20L325772
PLANTm 60 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 392 - 024755-001 - A18S336016
PLANTm 70 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 394 - 082805-002 - Y16S209742
PLANTm 80 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 394 - 082805-000 - Y21F231225
PLANTm 90 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 396 FUNDOS - 024754-000 - Y21F231230
PLANTm 100 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 396 FRENTE - 024754-001 - Y21F231228

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

VIA: 1

.....
Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:54

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 024730-000 LURDEZETE OLIVEIRA MAGNUS

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S214621

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 4284 10

ENDEREÇO: RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI

Nº: 401 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 330

CEP: 95.076-740

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	ABRANDO	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	848	837	826	822	815	804
Consumos:	11	11	4	7	11	8
Valor / Sit:	124,19 A	127,23 A	58,80 P	75,62 P	126,03 P	88,44 P
Data Vcto:	06/05/2026	06/04/2026	06/03/2026	06/02/2026	06/01/2026	06/12/2025
Data Pgto:			02/02/2026	27/01/2026	02/02/2026	03/12/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	24/11/2025	23/10/2025

PLANTI 300 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 405 FRENTE - 024726-000 - Y20L274040
PLANTI 310 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 403 FUNDOS - 024729-001 - Y21F231296
PLANTI 320 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 403 - 024729-000 - Y21F231299
PLANTI 330 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 401 - 024730-000 - Y16S214621
PLANTI 340 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 400 - 024733-000 - Y21F231295
PLANTI 350 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 4938 - 030216-000 - Y16S209547
PLANTI 360 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 4928 - 030210-003 - Y17S822095

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:54

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 099087-000 ELOY RODRIGUES DA SILVA RECH

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S094539

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2594 1

ENDEREÇO: RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI

Nº: 420 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTm 270

CEP: 95.076-740

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EFERREIRA	EFERREIRA	CBSILVA	CBSILVA	CBSILVA	CBSILVA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	539	531	523	516	510	504
Consumos:	8	8	7	6	6	4
Valor / Sit:	88,44 A	88,44 P	75,62 P	67,21 P	67,21 P	58,80 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		09/03/2026	09/02/2026	08/01/2026	15/12/2025	17/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	24/02/2026	22/01/2026	19/12/2025	24/11/2025	23/10/2025

PLANTm 240 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 618 - 088528-001 - Y19G072747

PLANTm 250 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 618 - 088528-000 - Y19G072748

PLANTm 260 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 621 - 024734-000 - Y16S213553

PLANTm 270 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 420 - 099087-000 - A16S094539

PLANTm 280 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 422 - 099088-000 - Y24AA0020584

PLANTm 290 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 422 - 099088-001 - A16S096417

PLANTm 300 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 273 - 099089-001 - A20L320988

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:54

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 099088-001 PAULO PEREIRA DA SILVA

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S096417

RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2594 2

ENDEREÇO: RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI

Nº: 422 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTm 290

CEP: 95.076-740

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EFERREIRA	EFERREIRA	CBSILVA	CBSILVA	CBSILVA	CBSILVA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	1729	1717	1697	1682	1670	1653
Consumos:	12	20	15	12	17	13
Valor / Sit:	144,39 A	279,31 P	182,27 P	138,71 P	218,44 P	153,23 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		17/03/2026	10/02/2026	13/01/2026	11/12/2025	11/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	24/02/2026	22/01/2026	19/12/2025	24/11/2025	23/10/2025

- PLANTm 260 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 621 - 024734-000 - Y16S213553
- PLANTm 270 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 420 - 099087-000 - A16S094539
- PLANTm 280 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 422 - 099088-000 - Y24AA0020584
- PLANTm 290 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 422 - 099088-001 - A16S096417
- PLANTm 300 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 273 - 099089-001 - A20L320988
- PLANTm 310 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 273 - 099089-000 - A24AA0098906
- PLANTm 320 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 428 TERREO - 099090-001 - A16S096422

Executor

Seção Executora

Data:/...../.....

Hora: :

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:54

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 099090-001 DEJALMIR MACHADO DO AMARAL

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S096422

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2594 4

ENDEREÇO: RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI

Nº: 428 AP/COMP: TERREO

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTm 320

CEP: 95.076-740

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EFERREIRA	EFERREIRA	CBSILVA	CBSILVA	CBSILVA	CBSILVA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	718	712	707	701	696	691
Consumos:	6	5	6	5	5	4
Valor / Sit:	67,21 P	58,80 P	67,21 P	58,80 P	60,11 P	58,80 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:	30/03/2026	05/03/2026	27/01/2026	08/01/2026	26/11/2025	29/10/2025
Data Leitura:	24/03/2026	24/02/2026	22/01/2026	19/12/2025	24/11/2025	23/10/2025

PLANTm 290 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 422 - 099088-001 - A16S096417

PLANTm 300 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 273 - 099089-001 - A20L320988

PLANTm 310 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 273 - 099089-000 - A24AA0098906

PLANTm 320 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 428 TERREO - 099090-001 - A16S096422

PLANTm 330 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 428 - 099090-000 - Y16S213562

PLANTm 340 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 575 - 099091-000 - Y20L274699

PLANTm 350 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 575 FDOS. - 099092-000 - Y21F224837

Executor

Seção Executora

Data:/...../.....

Hora: :

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:55

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 099090-000 DEJALMIR MACHADO DO AMARAL

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S213562

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2594 4

ENDEREÇO: RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI

Nº: 428 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTm 330

CEP: 95.076-740

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EFERREIRA	EFERREIRA	CBSILVA	CBSILVA	CBSILVA	CBSILVA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	702	697	691	685	679	673
Consumos:	5	6	6	6	6	4
Valor / Sit:	58,80 P	67,21 P	67,21 P	67,21 P	68,70 P	58,80 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:	30/03/2026	05/03/2026	27/01/2026	08/01/2026	26/11/2025	29/10/2025
Data Leitura:	24/03/2026	24/02/2026	22/01/2026	19/12/2025	24/11/2025	23/10/2025

PLANTm 300 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 273 - 099089-001 - A20L320988

PLANTm 310 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 273 - 099089-000 - A24AA0098906

PLANTm 320 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 428 TERREO - 099090-001 - A16S096422

PLANTm 330 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 428 - 099090-000 - Y16S213562

PLANTm 340 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 575 - 099091-000 - Y20L274699

PLANTm 350 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 575 FDOS. - 099092-000 - Y21F224837

PLANTm 360 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 412 - 099093-000 - Y20L276710

Executor

Seção Executora

Data:/...../.....

Hora: :

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:55

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214 VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 094922-002 ALTAIR ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S210287 RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 4283 19

ENDEREÇO: RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI Nº: 510 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 2780

CEP: 95.076-740 TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE: FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	PZAMBERLAN	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	881	876	869	863	857	849
Consumos:	5	7	6	6	8	6
Valor / Sit:	58,80 A	75,62 P	69,14 P	67,21 P	88,44 P	67,21 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		06/03/2026	22/01/2026	07/01/2026	26/12/2025	06/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	26/11/2025	23/10/2025

PLANTI 2750 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 393 - 024747-000 - A23AA0387833
PLANTI 2760 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 520 - 024735-032 - A22G614510
PLANTI 2770 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 520 FUNDOS - 024735-038 - A22G661380
PLANTI 2780 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 510 - 094922-002 - Y16S210287
PLANTI 2790 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 510 FDOS - 094922-003 - Y20L276718
PLANTI 2800 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 794 SUPERIOR - 094922-000 - Y21F231229
PLANTI 2810 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 794 INFERIOR - 094922-001 - Y21F228612

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

VIA: 1

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:55

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 024716-001 SESARIO PERONI NETO

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S213570

RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 2594 26

ENDEREÇO: RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI

Nº: 535 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTm 390

CEP: 95.076-740

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EFERREIRA	EFERREIRA	CBSILVA	CBSILVA	CBSILVA	CBSILVA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	693	687	681	675	670	663
Consumos:	6	6	6	5	7	6
Valor / Sit:	68,66 A	68,50 P	67,21 P	58,80 P	77,13 P	67,21 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		16/03/2026	24/02/2026	27/01/2026	08/12/2025	31/10/2025
Data Leitura:	24/03/2026	24/02/2026	22/01/2026	19/12/2025	24/11/2025	23/10/2025

PLANTm 360 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 412 - 099093-000 - Y20L276710
PLANTm 370 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 414 - 099094-000 - Y20L276864
PLANTm 380 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 414 - 099095-000 - Y17S817606
PLANTm 390 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 535 - 024716-001 - Y16S213570
PLANTm 400 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 535 - 024716-000 - Y16S213567
PLANTm 410 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 131 - 024716-002 - A17S333778
PLANTm 420 - RUA JOÃO BATISTA DUARTE, 131 - 099096-000 - Y22F073317

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsible

.....

Responsible

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:55

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 024734-000 JOSE VALDERES DOS SANTOS RECH

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S213553 RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 2595 19

ENDEREÇO: RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI Nº: 621 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTm 260

CEP: 95.076-740 TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE: FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EFERREIRA	EFERREIRA	CBSILVA	CBSILVA	CBSILVA	CBSILVA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	331	331	331	330	329	329
Consumos:	0	0	1	1	0	0
Valor / Sit:	58,80 A	58,80 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		16/03/2026	18/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	17/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	24/02/2026	22/01/2026	19/12/2025	24/11/2025	23/10/2025

PLANTm 230 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 618 CASA 02 - 088528-002 - A19G605840

PLANTm 240 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 618 - 088528-001 - Y19G072747

PLANTm 250 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 618 - 088528-000 - Y19G072748

PLANTm 260 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 621 - 024734-000 - Y16S213553

PLANTm 270 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 420 - 099087-000 - A16S094539

PLANTm 280 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 422 - 099088-000 - Y24AA0020584

PLANTm 290 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 422 - 099088-001 - A16S096417

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:55

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 024741-000 GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S094365

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 2595 3

ENDEREÇO: RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI

Nº: 665 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTm 190

CEP: 95.076-740

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EFERREIRA	EFERREIRA	CBSILVA	CBSILVA	CBSILVA	CBSILVA
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	928	920	911	904	898	891
Consumos:	8	9	7	6	7	5
Valor / Sit:	88,44 A	101,26 P	75,62 P	67,21 P	75,62 P	58,80 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		16/03/2026	18/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	17/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	24/02/2026	22/01/2026	19/12/2025	24/11/2025	23/10/2025

PLANTm 160 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 414 /675 - 024742-000 - Y24G080310

PLANTm 170 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 675 - 024742-001 - Y24G080314

PLANTm 180 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 675 - 024742-003 - Y21F231302

PLANTm 190 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 665 - 024741-000 - A16S094365

PLANTm 200 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 665 - 024741-001 - A19G150666

PLANTm 210 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 406 - 024740-000 - A24AA0098082

PLANTm 220 - RUA GIOCONDO CUARO LAZZARETTI, 317 - 024739-000 - Y21F231294

Executor

Seção Executora

Data:/...../.....

Hora: :

Responsável

VIA: 1

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:55

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 030193-000 ARTEMIO DONADA

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S088431

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 20 4285 11

ENDEREÇO: RUA JOÃO BATISTA DUARTE

Nº: 2205 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 600

CEP: 95.076-773

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	PZAMBERLAN	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	5	5	5	5	5	5
Consumos:	0	0	0	0	0	0
Valor / Sit:	60,20 A	58,80 P	60,03 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		09/03/2026	09/03/2026	20/01/2026	10/12/2025	10/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	26/11/2025	23/10/2025

PLANTI 570 - RUA JOÃO BATISTA DUARTE, 173 - 030194-000 - Y20L274015
PLANTI 580 - RUA JOÃO BATISTA DUARTE, 173 - 030194-001 - Y20L274016
PLANTI 590 - RUA JOÃO BATISTA DUARTE, 170 - 030193-001 - Y16S218789
PLANTI 600 - RUA JOÃO BATISTA DUARTE, 2205 - 030193-000 - A16S088431
PLANTI 610 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 2205 - 030193-002 - Y17S822097
PLANTI 620 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 2203 - 030192-000 - Y21F218776
PLANTI 630 - RUA EUGÊNIO CARDOSO DUARTE, 2203 - 030192-001 - Y21F218772

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:55

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 023028-000 OTAVIO PISTORELLO

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S209694 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 14 1776 12

ENDEREÇO: RUA MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS

Nº: 241 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 BELVII 360

CEP: 95.070-160

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	STR_RATOPO	STR_LSANTOS	STR_BMATOS	STR_LGATTELLI	STR_LGATTELLI	STR_LGATTELLI
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	1398	1381	1364	1345	1329	1307
Consumos:	17	17	19	16	22	15
Valor / Sit:	218,44 A	218,44 P	259,02 P	198,15 P	325,44 P	182,27 P
Data Vcto:	18/04/2026	18/03/2026	18/02/2026	18/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Pgto:		18/03/2026	18/02/2026	19/01/2026	18/12/2025	18/11/2025
Data Leitura:	25/03/2026	24/02/2026	26/01/2026	23/12/2025	25/11/2025	23/10/2025

BELVII 330 - RUA MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS, 203 - 023024-000 - Y19G071927
BELVII 340 - RUA MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS, 217 - 023025-000 - Y21F231140
BELVII 350 - RUA MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS, 219 - 023025-001 - Y19G069786
BELVII 360 - RUA MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS, 241 - 023028-000 - Y16S209694
BELVII 370 - RUA MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS, 287 - 023029-000 - A19G605855
BELVII 380 - RUA MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS, 313 TÉRREO - 023030-000 - A19G152280
BELVII 390 - RUA MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS, 313 FRENTE/SUPERIOR - 023030-001 - A19G152279

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:55

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 029628-001 JUCEMAR DA ROSA DE ALMEIDA

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S096834

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 4401 27

ENDEREÇO: RUA MARTHA HOBERG JORGE

Nº: 130 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 970

CEP: 95.076-742

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	PZAMBERLAN	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	454	449	446	442	439	431
Consumos:	5	3	4	3	8	4
Valor / Sit:	58,80 A	58,80 P	58,80 P	58,80 P	88,44 P	58,80 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		06/03/2026	06/02/2026	30/12/2025	05/12/2025	10/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	26/11/2025	23/10/2025

PLANTI 940 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 128 - 029630-000 - A24AA0098904
PLANTI 950 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 130 - 029628-002 - A17S604471
PLANTI 960 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 130 - 029628-003 - A17S334180
PLANTI 970 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 130 - 029628-001 - A16S096834
PLANTI 980 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 130 - 029628-000 - A16S096835
PLANTI 990 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 164 - 029631-000 - Y17S685290
PLANTI 1000 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 29 - 029629-000 - A24AA0128616

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:55

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 029628-000 OSMARINO JOSE DA ROSA

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S096835

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 4401 27

ENDEREÇO: RUA MARTHA HOBERG JORGE

Nº: 130 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 980

CEP: 95.076-742

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	PZAMBERLAN	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	1150	1137	1125	1113	1105	1095
Consumos:	13	12	12	8	10	9
Valor / Sit:	156,46 A	140,81 A	141,45 P	90,80 P	116,42 P	103,35 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:			06/03/2026	06/02/2026	02/01/2026	05/12/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	26/11/2025	23/10/2025

PLANTI 950 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 130 - 029628-002 - A17S604471
PLANTI 960 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 130 - 029628-003 - A17S334180
PLANTI 970 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 130 - 029628-001 - A16S096834
PLANTI 980 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 130 - 029628-000 - A16S096835
PLANTI 990 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 164 - 029631-000 - Y17S685290
PLANTI 1000 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 29 - 029629-000 - A24AA0128616
PLANTI 1010 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 178 - 029633-001 - Y17S685280

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:56

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214 VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 029632-000 CLADEMIR JOSE ERLO DE ALEXANDRE

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S096828 RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 4405 10

ENDEREÇO: RUA MARTHA HOBERG JORGE Nº: 177 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 1170

CEP: 95.076-742 TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE: FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	PZAMBERLAN	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	452	449	447	444	441	438
Consumos:	3	2	3	3	3	4
Valor / Sit:	60,16 A	58,80 A	58,80 P	58,80 P	60,04 P	58,80 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:			05/03/2026	13/01/2026	03/12/2025	06/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	26/11/2025	23/10/2025

PLANTI 1140 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 197 - 029636-001 - Y21F231131
PLANTI 1150 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 195 - 079265-001 - A21G719747
PLANTI 1160 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 191 - 079265-000 - A17S604470
PLANTI 1170 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 177 - 029632-000 - A16S096828
PLANTI 1180 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 165 - 029639-000 - Y21F218676
PLANTI 1190 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 6 - 029638-000 - A17S603812
PLANTI 1200 - RUA MARTHA HOBERG JORGE, 54 - 029635-001 - A23AA0388175

..... Data:/...../..... Hora: :

..... Executor

..... Responsável

..... Seção Executora

VIA: 1

PLANTo 280 - RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 50 - 082236-001 - Y21F219199

.....
Responsável

VIA: 1

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

TIPO: **214** VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

SITUAÇÃO: ATIVO

Nº: 1240 AP/COMP:

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTo 60

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

.....	366	Fita		1478	Lixa
.....	2322	Guarnição 3/4"		2756	Porca p/ Tubete 3/4"
.....	1260	Lacre		4042	Tubete Curto 3/4"
.....					
.....					
.....					
.....	9301	Tampa Parafuso		9303	Arame Branco
.....	9302	Kit Registro		9304	Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: ☐ Sem Pavimentação ☐ Paralelepípedo ☐ Asfalto ☐ Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	SMARTINS		EPEDROTTI		SMARTINS		SMARTINS		SMARTINS		SMARTINS	
Competência:	2026/4		2026/3		2026/2		2026/1		2025/12		2025/11	
Leituras:	1553		1546		1529		1509		1491		1484	
Consumos:	7		17		20		18		7		5	
Valor / Sit:	75,62	A	218,44	P	279,31	P	238,73	P	75,62	P	58,80	P
Data Vcto:	15/04/2026		15/03/2026		15/02/2026		15/01/2026		15/12/2025		15/11/2025	
Data Pgto:			16/03/2026		18/02/2026		15/01/2026		15/12/2025		17/11/2025	
Data Leitura:	24/03/2026		24/02/2026		23/01/2026		22/12/2025		24/11/2025		22/10/2025	

PLANTo 30 - RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 1270 APT0 03 - 029651-001 - A24AA0100626

PLANTo 40 - RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 1270 APT0 02 - 029651-002 - A24AA0100650

PLANTo 50 - RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 1260 - 029653-000 - Y17S821980

PLANTo 60 - RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 1240 - 029654-003 - A16S094836

PLANTo 70 - RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 1240 ALTOS - 029654-001 - Y21F219203

PLANTo 80 - RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 1240 TERREO - 029654-002 - Y21F219201

PLANTo 90 - RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, 67 - 029889-000 - A21G719498

Data:/...../.....

Hora: :

.....
Executor

Seção Executora

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:56

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 029621-001 JOSE BALTAZAR VIEIRA

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S209704 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 4404 4

ENDEREÇO: RUA REMY MÁRIO CALDART

Nº: 127 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 1550

CEP: 95.076-743

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	PZAMBERLAN	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	1054	1039	1027	1016	1007	994
Consumos:	15	12	11	9	13	12
Valor / Sit:	182,27 A	140,92 P	124,19 P	101,26 P	153,23 P	138,71 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		12/03/2026	13/02/2026	26/01/2026	11/12/2025	13/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	26/11/2025	23/10/2025

- PLANTI 1520 - RUA REMY MÁRIO CALDART, 129 TERREO - 029615-001 - Y21F229457
- PLANTI 1530 - RUA REMY MÁRIO CALDART, 129 PISO2 - 029615-002 - Y21F229454
- PLANTI 1540 - RUA REMY MÁRIO CALDART, 129 - 029615-000 - Y21F229456
- PLANTI 1550 - RUA REMY MÁRIO CALDART, 127 - 029621-001 - Y16S209704**
- PLANTI 1560 - RUA REMY MÁRIO CALDART, 125 - 029621-000 - A24G762632
- PLANTI 1570 - RUA ALFREDO SCARSI, 146 - 065519-000 - A22G615255
- PLANTI 1580 - RUA ALFREDO SCARSI, 160 - 022886-000 - Y20L274998

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:56

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 029620-003 JURACI LINDHOLZ SANTOS

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S089261

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 4404 17

ENDEREÇO: RUA REMY MÁRIO CALDART

Nº: 175 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 1460

CEP: 95.076-743

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	PZAMBERLAN	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	873	866	859	853	847	840
Consumos:	7	7	6	6	7	8
Valor / Sit:	75,62 A	75,62 P	67,21 P	67,21 P	75,62 P	88,44 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		16/03/2026	18/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	17/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	26/11/2025	23/10/2025

PLANTI 1430 - RUA REMY MÁRIO CALDART, 67 CASA 02 - 029620-007 - A17S602663
PLANTI 1440 - RUA REMY MÁRIO CALDART, 47 SUPERIOR - 029620-011 - Y20L275538
PLANTI 1450 - RUA REMY MÁRIO CALDART, 37 - 029620-013 - Y21F229460
PLANTI 1460 - RUA REMY MÁRIO CALDART, 175 - 029620-003 - A16S089261
PLANTI 1470 - RUA REMY MÁRIO CALDART, 167 - 029620-014 - Y19G067947
PLANTI 1480 - RUA REMY MÁRIO CALDART, 153 - 029623-000 - Y19G072602
PLANTI 1490 - RUA REMY MÁRIO CALDART, 153 - 029623-001 - Y19G072612

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:56

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 029915-000 ELEU DONIZETI SILVEIRA LUCKMANN

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S215868

RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 4283 3

ENDEREÇO: RUA RENO JOÃO DALSOTO

Nº: 75 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 2100

CEP: 95.076-725

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	PZAMBERLAN	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	951	941	930	918	908	897
Consumos:	10	11	12	10	11	9
Valor / Sit:	117,42 A	126,85 A	144,02 P	116,90 P	124,19 P	105,86 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:			10/03/2026	03/02/2026	23/12/2025	23/12/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	26/11/2025	23/10/2025

PLANTI 2070 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 434 - 029914-000 - Y21F219210
PLANTI 2080 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 434 - 029914-003 - A25DM0134628
PLANTI 2090 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 434 - 029914-001 - A25DM0134405
PLANTI 2100 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 75 - 029915-000 - Y16S215868
PLANTI 2110 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 454 - 029916-000 - Y21F230966
PLANTI 2120 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 454 - 029917-000 - Y17S821875
PLANTI 2130 - RUA ALFREDO SCARSI, 223 - 022898-000 - Y16S219353

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

VIA: 1

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:56

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 029918-000 ARCILINO DE OLIVEIRA

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S213662 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 4282 2

ENDEREÇO: RUA RENO JOÃO DALSOTO

Nº: 433 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 2050

CEP: 95.076-725

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA	ACOLIVEIRA	ABRANDO	ABRANDO	PZAMBERLAN	ABRANDO
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	1216	1206	1197	1195	1186	1175
Consumos:	10	9	2	9	11	8
Valor / Sit:	115,38 A	101,26 P	63,46 P	101,26 P	124,19 P	88,44 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		07/03/2026	26/02/2026	19/01/2026	19/12/2025	08/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	23/02/2026	22/01/2026	22/12/2025	26/11/2025	23/10/2025

PLANTI 2020 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 445 - 029919-001 - A16S093177
PLANTI 2030 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 445 - 029919-000 - Y16S213667
PLANTI 2040 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 433 - 029918-001 - Y16S213672
PLANTI 2050 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 433 - 029918-000 - Y16S213662
PLANTI 2060 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 432 - 029913-000 - Y21F230975
PLANTI 2070 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 434 - 029914-000 - Y21F219210
PLANTI 2080 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 434 - 029914-003 - A25DM0134628

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO:3306741

IMPRESSA EM: 31/03/2026 09:50:35

VIA: 1

CÓDIGO DO PROCESSO:

POR: JANAINA TAVARES SILVA

DT GERAÇÃO:31/03/2026 09:49:56

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO:SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO:214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR:029919-000 VANOR RIBEIRO DA SILVA

SITUAÇÃO:ATIVO

HIDRÔMETRO:Y16S213667

RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES

Z/S/Q/L: 44 19 4282 5

ENDEREÇO:RUA RENO JOÃO DALSOTO

Nº: 445

AP/COMP:

BAIRRO:PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTI 2030

CEP:95.076-725

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita

..... 1478 Lixa

..... 2322 Guarnição 3/4"

..... 2756 Porca p/ Tubete 3/4"

..... 1260 Lacre

..... 4042 Tubete Curto 3/4"

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 9301 Tampa Parafuso

..... 9303 Arame Branco

..... 9302 Kit Registro

..... 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura ->

DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:

Competência:

Leituras:

Consumos:

Valor / Sit:

Data Vcto:

Data Pgto:

Data Leitura:

EROSADIA

2026/4

1201

10

114,08 A

15/04/2026

24/03/2026

ACOLIVEIRA

2026/3

1191

13

153,23 P

15/03/2026

23/02/2026

ABRANDO

2026/2

1178

15

182,27 P

15/02/2026

22/01/2026

ABRANDO

2026/1

1163

13

153,23 P

15/01/2026

22/12/2025

PZAMBERLAN

2025/12

1150

17

218,44 P

15/12/2025

26/11/2025

ABRANDO

2025/11

1133

15

182,27 P

15/11/2025

23/10/2025

PLANTI 2000 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 85 - 029925-000 - A23AA0388574

PLANTI 2010 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 455 - 029920-000 - Y17S822044

PLANTI 2020 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 445 - 029919-001 - A16S093177

PLANTI 2030 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 445 - 029919-000 - Y16S213667

PLANTI 2040 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 433 - 029918-001 - Y16S213672

PLANTI 2050 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 433 - 029918-000 - Y16S213662

PLANTI 2060 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 432 - 029913-000 - Y21F230975

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Data:/...../.....

.....

Responsável

.....

Hora: :

VIA: 1

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

TIPO: **214** VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

SITUAÇÃO: ATIVO

Nº: 445 AP/COMP:

GRUPO/ROTA/SEO.: 3 PLANTI 2020

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE: _____ FONE: _____

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

.....	366	Fita		1478	Lixa
.....	2322	Guarnição 3/4"		2756	Porca p/ Tubete 3/4"
.....	1260	Lacre		4042	Tubete Curto 3/4"
.....					
.....					
.....					
.....	9301	Tampa Parafuso		9303	Arame Branco
.....	9302	Kit Registro		9304	Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	EROSADIA		ACOLIVEIRA		ABRANDO		ABRANDO		PZAMBERLAN		ABRANDO	
Competência:	2026/4		2026/3		2026/2		2026/1		2025/12		2025/11	
Leituras:	486		478		470		462		455		447	
Consumos:	8		8		8		7		8		6	
Valor / Sit:	90,44	A	88,44	P	88,44	P	77,00	P	88,44	P	67,21	P
Data Vcto:	15/04/2026		15/03/2026		15/02/2026		15/01/2026		15/12/2025		15/11/2025	
Data Pgto:			02/03/2026		02/03/2026		13/01/2026		04/12/2025		19/11/2025	
Data Leitura:	24/03/2026		23/02/2026		22/01/2026		22/12/2025		26/11/2025		23/10/2025	

PLANTI 1990 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 87 - 029921-000 - Y21F228464
PLANTI 2000 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 85 - 029925-000 - A23AA0388574
PLANTI 2010 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 455 - 029920-000 - Y17S822044

PLANTI 2020 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 445 - 029919-001 - A16S093177

PLANTI 2030 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 445 - 029919-000 - Y16S213667

PLANTI 2040 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 433 - 029918-001 - Y16S213672

PLANTI 2050 - RUA RENO JOÃO DALSOTO, 433 - 029918-000 - Y16S213662

.....

Executor

Seção Executora

Data:/...../..... Hora: :

Responsável

VIA: 1

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

TIPO: **214** VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

SITUAÇÃO: ATIVO

RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 1308 2

Nº: 1107 AP/COMP:

GRUPO/ROTA/SEO.: 3 PLANTo 1540

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita

..... 1478 Lixa

2322 Guarnição 3/4"

2756 Porca p/ Tubete 3/4"

..... 1260 Lacre

..... 4042 Tubete Curto 3/4"

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 9301 Tampa Parafuso

..... 9303 Arame Branco

..... 9302 Kit Registro

..... 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: ☐ Sem Pavimentação

() Paralelepipedo

() Asfalto

() Calçada

Comprimento e Largura ->

DATA:/...../.....

Observações:

PLANTo 1510 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 711 - 029757-000 - Y16S210536

PLANTo 1520 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1101 - 029757-001 - Y21F219496

PLANTo 1530 - RUA SANTA LUZIA, 1060 - 029757-002 - Y21F230838

PLANTo 1540 - RUA SANTA LUZIA, 1107 - 029882-001 - A16S086878

PLANTo 1550 - RUA SANTA LUZIA, 1107 - 029882-000 - Y24AA0020601

PLANTo 1560 - RUA SANTA LUZIA, 1117 - 029881-000 - Y17S821988

PLANTo 1570 - RUA SANTA LUZIA, 1125 - 029880-000 - Y21F230759

Data:/...../.....

Hora: :

.....
Executor

.....
 Seção Executora

.....
Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:56

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214 VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 038764-001 RENATA CORNELLI

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S086862 RETENTOR: POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 1304 23

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO Nº: 115 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTo 2160

CEP: 95.076-750 TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE: FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	SMARTINS	EPEDROTTI	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	909	905	895	889	882	874
Consumos:	4	10	6	7	8	6
Valor / Sit:	58,80 A	114,08 P	67,21 P	75,62 P	89,91 P	67,21 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		26/02/2026	09/02/2026	05/01/2026	06/12/2025	27/10/2025
Data Leitura:	24/03/2026	24/02/2026	23/01/2026	22/12/2025	24/11/2025	22/10/2025

PLANTo 2130 - RUA SANTO ANTÔNIO, 50 - 038760-000 - A19F139819
PLANTo 2140 - RUA SANTO ANTÔNIO, 65 OFICINA - 038763-000 - Y20L275550
PLANTo 2150 - RUA SANTO ANTÔNIO, 65 - 038764-000 - A20L322019
PLANTo 2160 - RUA SÃO JOÃO, 115 - 038764-001 - A16S086862
PLANTo 2170 - RUA SÃO JOÃO, 125 - 029718-000 - Y25SG2301382
PLANTo 2180 - RUA SÃO JOÃO, 948 - 029724-000 - Y21F231337
PLANTo 2190 - RUA SÃO JOÃO, 151 - 029729-000 - A17S333784

..... Data:/...../.....

..... Hora: :

.....

.....

Seção Executora Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:56

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 029733-000 EDSON VANDERLEI PEDROSO

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S209699

RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 1304 9

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO

Nº: 856 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTo 2240

CEP: 95.076-750

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	SMARTINS	EPEDROTTI	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	688	676	663	652	642	631
Consumos:	12	13	11	10	11	6
Valor / Sit:	141,82 A	153,23 A	141,65 P	116,41 P	126,77 P	69,81 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:			27/03/2026	26/02/2026	17/01/2026	27/12/2025
Data Leitura:	24/03/2026	24/02/2026	23/01/2026	22/12/2025	24/11/2025	22/10/2025

PLANTo 2210 - RUA SÃO JOÃO, 866 - 029726-000 - A17S333777
PLANTo 2220 - RUA SÃO JOÃO, 868 - 029728-000 - Y20L275188
PLANTo 2230 - RUA SÃO JOÃO, 868 - 029728-001 - Y20L275189
PLANTo 2240 - RUA SÃO JOÃO, 856 - 029733-000 - Y16S209699
PLANTo 2250 - RUA SÃO JOÃO, 847 - 029734-000 - Y21F231335
PLANTo 2260 - RUA SÃO JOÃO, 878 - 029735-000 - A24AA0128618
PLANTo 2270 - RUA SÃO JOÃO, 257 - 029736-001 - A22G616111

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:56

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 029716-000 MAURO CESAR FINIMUNDI

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S095203

RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 14 1306 33

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO

Nº: 1020 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTo 2100

CEP: 95.076-750

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	SMARTINS	EPEDROTTI	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	657	654	649	647	644	640
Consumos:	3	5	2	3	4	3
Valor / Sit:	58,80 A	58,80 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		02/03/2026	02/02/2026	09/01/2026	28/11/2025	24/10/2025
Data Leitura:	24/03/2026	24/02/2026	23/01/2026	22/12/2025	24/11/2025	22/10/2025

PLANTo 2070 - RUA SÃO JOÃO, 1050 FDOS - 029710-001 - A16S095205
PLANTo 2080 - RUA SÃO JOÃO, 1050 - 029710-000 - Y21F230757
PLANTo 2090 - RUA SÃO JOÃO, 1040 - 029711-000 - Y21F230763
PLANTo 2100 - RUA SÃO JOÃO, 1020 - 029716-000 - A16S095203
PLANTo 2110 - RUA SÃO JOÃO, 1010 - 029717-001 - Y24G104899
PLANTo 2120 - RUA SÃO JOÃO, 1010 - 029717-000 - Y20L275145
PLANTo 2130 - RUA SANTO ANTÔNIO, 50 - 038760-000 - A19F139819

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

VIA: 1

.....
Responsável

VIA: 1

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

TIPO: **214** VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE: _____ FONE: _____

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

.....	366	Fita		1478	Lixa	
.....	2322	Guarnição 3/4"		2756	Porca p/ Tubete 3/4"	
.....	1260	Lacre		4042	Tubete Curto 3/4"	
.....						
.....						
.....						
.....	9301	Tampa Parafuso		9303	Arame Branco	
.....	9302	Kit Registro		9304	Arame Azul	

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	SMARTINS	EPEDROTTI	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	745	743	740	738	735	732
Consumos:	2	3	2	3	3	2
Valor / Sit:	58,80 A	58,80 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		16/03/2026	18/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	14/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	24/02/2026	23/01/2026	22/12/2025	24/11/2025	22/10/2025

PLANTo 1430 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1191 - 029746-000 - Y25SG2308007

PLANTo 1440 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 45 - 029747-000 - Y21F232148

PLANTo 1450 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1170 - 029748-001 - Y23AA0304142

PLANTo 1460 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 67 - 029750-000 - Y16S218780

PLANTo 1470 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1160 - 029750-001 - Y16S166037

PLANTo 1480 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1138 CASA 02 - 029753-001 - Y21F230832

PLANTo 1490 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1138 - 029753-000 - Y17S821985

Data:/...../.....

Hora: :

.....
Executor

.....
Secção Executora

Responsável

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:57

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 029757-000 ALVARO CORNELLI

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S210536 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 1308 1

ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU

Nº: 711 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTo 1510

CEP: 95.070-280

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	SMARTINS	EPEDROTTI	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	650	645	640	639	634	627
Consumos:	5	5	1	5	7	6
Valor / Sit:	58,80 A	58,80 P	58,80 P	58,80 P	75,62 P	67,21 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		16/03/2026	18/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	17/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	24/02/2026	23/01/2026	22/12/2025	24/11/2025	22/10/2025

PLANTo 1480 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1138 CASA 02 - 029753-001 - Y21F230832
PLANTo 1490 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1138 - 029753-000 - Y17S821985
PLANTo 1500 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 103 - 029754-000 - Y21F219487
PLANTo 1510 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 711 - 029757-000 - Y16S210536
PLANTo 1520 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1101 - 029757-001 - Y21F219496
PLANTo 1530 - RUA SANTA LUZIA, 1060 - 029757-002 - Y21F230838
PLANTo 1540 - RUA SANTA LUZIA, 1107 - 029882-001 - A16S086878

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:57

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 029759-002 IVAN LUCIO FARAON

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S083205 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 1309 3

ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU

Nº: 1091 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTo 1330

CEP: 95.070-280

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Paving () Paralelepido () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	SMARTINS	EPEDROTTI	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	293	293	292	292	292	292
Consumos:	0	1	0	0	0	1
Valor / Sit:	58,80 A	58,80 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P	58,80 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		09/03/2026	10/02/2026	08/01/2026	08/12/2025	07/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	24/02/2026	23/01/2026	22/12/2025	24/11/2025	22/10/2025

PLANTo 1300 - RUA SÃO PEDRO, 1081 - 029679-002 - A17S604469
PLANTo 1310 - RUA SÃO PEDRO, 1081 - 029679-001 - Y17S685282
PLANTo 1320 - RUA SÃO PEDRO, 1081 - 029679-003 - A22G615374
PLANTo 1330 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1091 - 029759-002 - A16S083205
PLANTo 1340 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1091 - 029759-000 - A23AA0407264
PLANTo 1350 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1091 - 029759-001 - A16S083197
PLANTo 1360 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1115 - 029758-000 - Y21F219494

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:57

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 029759-001 IVAN LUCIO FARAON

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: A16S083197 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 1309 3

ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU

Nº: 1091 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTo 1350

CEP: 95.070-280

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	SMARTINS	EPEDROTTI	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	453	448	442	437	431	427
Consumos:	5	6	5	6	4	5
Valor / Sit:	58,80 A	67,21 P	58,80 P	67,21 P	58,80 P	58,80 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		09/03/2026	10/02/2026	08/01/2026	08/12/2025	07/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	24/02/2026	23/01/2026	22/12/2025	24/11/2025	22/10/2025

- PLANTo 1320 - RUA SÃO PEDRO, 1081 - 029679-003 - A22G615374
- PLANTo 1330 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1091 - 029759-002 - A16S083205
- PLANTo 1340 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1091 - 029759-000 - A23AA0407264
- PLANTo 1350 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1091 - 029759-001 - A16S083197
- PLANTo 1360 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1115 - 029758-000 - Y21F219494
- PLANTo 1370 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1100 - 029756-000 - Y21F230841
- PLANTo 1380 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1107 - 029755-000 - Y22G755102

.....

Executor

.....

Seção Executora

.....

Responsável

.....

.....

DT GERAÇÃO: 31/03/2026 09:49:57

GERADO POR: JANAINA TAVARES SILVA

SEÇÃO: SEÇÃO DE ATENDIMENTO

TIPO: 214

VERIFICAÇÃO DE INTERVENÇÃO NO HIDRÔMETRO OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPE:

CONSUMIDOR: 029750-001 ADAO GOMES NETTO

SITUAÇÃO: ATIVO

HIDRÔMETRO: Y16S166037 RETENTOR:

POS.: OUTRA ECON.: 1 RES Z/S/Q/L: 44 19 1308 8

ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU

Nº: 1160 AP/COMP:

BAIRRO: PLANALTO

GRUPO/ROTA/SEQ.: 3 PLANTo 1470

CEP: 95.070-280

TIPO DE ESGOTO: FAIXA DE TRANSIÇÃO

E-MAIL:

REFERÊNCIA:

SOLICITANTE:

FONE:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

..... 366 Fita	 1478 Lixa
..... 2322 Guarnição 3/4"	 2756 Porca p/ Tubete 3/4"
..... 1260 Lacre	 4042 Tubete Curto 3/4"
.....	
.....	
.....	
..... 9301 Tampa Parafuso	 9303 Arame Branco
..... 9302 Kit Registro	 9304 Arame Azul

PAVIMENTAÇÃO: () Sem Pavimentação () Paralelepípedo () Asfalto () Calçada

Comprimento e Largura -> DATA:/...../.....

Observações:

Leiturista:	SMARTINS	EPEDROTTI	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS	SMARTINS
Competência:	2026/4	2026/3	2026/2	2026/1	2025/12	2025/11
Leituras:	483	477	472	468	462	455
Consumos:	6	5	4	6	7	7
Valor / Sit:	67,21 A	58,80 P	58,80 P	67,21 P	75,62 P	75,62 P
Data Vcto:	15/04/2026	15/03/2026	15/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	15/11/2025
Data Pgto:		16/03/2026	18/02/2026	15/01/2026	15/12/2025	17/11/2025
Data Leitura:	24/03/2026	24/02/2026	23/01/2026	22/12/2025	24/11/2025	22/10/2025

- PLANTo 1440 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 45 - 029747-000 - Y21F232148
- PLANTo 1450 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1170 - 029748-001 - Y23AA0304142
- PLANTo 1460 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 67 - 029750-000 - Y16S218780
- PLANTo 1470 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1160 - 029750-001 - Y16S166037
- PLANTo 1480 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1138 CASA 02 - 029753-001 - Y21F230832
- PLANTo 1490 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 1138 - 029753-000 - Y17S821985
- PLANTo 1500 - RUA SÃO JUDAS TADEU, 103 - 029754-000 - Y21F219487

.....

Seção Executora

.....

Responsável

Data:/...../.....

Hora: :