

	SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍAS ERGOEXPRESS • PANEL EJECUTIVO										
	Empresa / Razón Social: MANUFACTURAS INDUSTRIALES DEL CENTRO, C.A.		RIF: J-31498021-0								
	Puesto de Trabajo: Operador de Envasado y Sellado Térmico		Ubicación / Fecha: San Joaquín, Carabobo - 24/05/2024								
	Actividad Evaluada: Alimentación manual de tolva, ajuste de selladora y estiba de bultos (2 Jornada / Turno: Jornada diurna de 8 hrs (7:00 am - 3:30 pm) con 45 min ...										
Empresa: MANUFACTUR		Inspector: Ing. M. Villalobos (CI-14.281.002)	NPSASEL: MIR-091244018	Estado: EDITABLE	Última Sinc: 2026-09-11 11:40						
TOTAL TRABAJADORES EVALUADOS		CONFORMIDAD HIGIÉNICA GLOBAL									
6		0,0%									
Población laboral activa evaluada		Estrés Térmico y Ruido Crítico									
FIRMAS LEGALES REGISTRADAS						CUESTIONARIO ERGONÓMICO 43					
100,0%						43					
94 de 94 firmantes						Módulo Microclima y Esfuerzo Físico					
MONITOREO DE CONDICIONES HIGIÉNICAS Y AMBIENTALES						PERFIL BIOMÉDICO Y SALUD OCUPACIONAL (COLECTIVO)					
Parámetro / Factor Físico		Valor Medido	Límite Norma	Criterio COVENIN	Estado Evaluación	Indicador / Variable Biomédica		Métrica / Valor	Unidad / Ref.	Interpretación / Aplicación	
Estrés Térmico (TGBH)		29,6 °C	28,0 °C máx	COVENIN 2254	NO CONFORME	Distribución de Género (M / F)		0 / 0	Masc / Fem	Pendiente registro médico	
Nivel de Ruido Continuo (Leq)		87,9 dBA	85,0 dBA máx	COVENIN 1565	NO CONFORME	Frecuencia Cardíaca Reposo		Pendiente	lpm (60 - 80)	Línea Base Cardiovascular	
Dosis Acústica Diaria (D)		142,5%	100,0% máx	COVENIN 1565	NO CONFORME	Frecuencia Cardíaca Actividad		Pendiente	lpm (Carga)	Gasto Energético en Turno	
Nivel de Iluminancia (L1)		480 Lux	300 - 500 Lux	COVENIN 2249	CONFORME	Peso Corporal Promedio		Pendiente	Kg	Dimensionamiento Biomecánico	
Ruido Máximo Instantáneo		88,4 dBA	85,0 dBA máx	COVENIN 1565	NO CONFORME	Estatura / Talla Promedio		Pendiente	Metros (m)	Planos de Trabajo y Alcances	
Iluminancia Áreas L2 / L3		210 / 260 Lux	300 Lux mín	COVENIN 2249	DEFICITARIO	Lateralidad (Diestro / Zurdo)		0 / 0	Mano Dominante	Diseño Ergonómico de Mandos	
Punto de Muestreo Monitoreado		Multi_Muestreo			REGISTRADO	Patologías Reportadas		0	Casos activos	Sin morbilidad osteomuscular	
Dictamen Global de Exposición		Estrés Térmico y Ruido Crítico			CRÍTICO	Diversidad Funcional Declarada		0	Casos declarados	Cumplimiento Art. 28 LOPCYMAT	
SEGUIMIENTO DE FIRMAS LEGALES Y CONTROL DE BLOQUEO						HISTORIAL DE SINCRONIZACIONES MULTIUSUARIO					
N°	Firmante / Representante Legal		Rol / Representación	Huella Digital	Estado Firma	Timestamp Sincronizació	ID Auditoría	Usuario Responsable		Acción Registrada	
1	Carlos Eduardo Mendoza Rivas		Trabajador(a)	V-OK	REGISTRADO	2026-09-11 11:40:59	AUD-2026-0429	Auditor Principal		Guardado/Sincronización multiusuario	
2	Delegado(a) de Prevención		Comité SSL (CSSL)	PENDIENTE	EN ESPERA	2026-09-11 11:40:34	AUD-2026-0429	Auditor Principal		Guardado/Sincronización multiusuario	
3	Representante Patronal		Gerencia de Planta	PENDIENTE	EN ESPERA	2026-09-11 11:40:22	AUD-2026-0429	Auditor Principal		Guardado/Sincronización multiusuario	
4	Ing. M. Villalobos (CI-14.281.002)		Auditor Responsable	MIR-0912440182	REGISTRADO	2026-09-11 11:40:18	AUD-2026-0429	Auditor Principal		Guardado/Sincronización multiusuario	
Estatus del Acta:			EDITABLE	Cierre Formal:	ABIERTO	2026-09-11 11:39:52	AUD-2026-0429	Auditor Principal		Guardado/Sincronización multiusuario	
Firmas Requeridas Validadas:			1 de 3 Requeridas		EN REVISIÓN	Total Eventos Sincronizados:			94	Transacciones en Nube	
Seguridad Criptográfica:			Validación Huella SHA256 Activa (V-OK)			Estatus de Comunicación:			CONECTADO / EN LÍNEA		