



NISSAN-Micra-2018_Antes de la reparación_Informe del Sistema

Número de Matrícula:	Marca:NISSAN
Modelo:Micra	Año:2018
Distancia Recorrida:112951 km	Motor:
Submodelo:	Tiempo de Diagnóstico:2026-05-02 21:24:04
Versión del software del vehículo:V4.25	Versión de la aplicación de diagnóstico:V6.30.200
VIN:3N1CK3CD0JL295356	Ruta de exploración de diagnóstico:América del norte/común de américa del norte/ Micra/K13/2018
Cliente:	Número de Teléfono del Cliente:
No. de Boleto:	

Resumen

Se han escaneado 6 sistemas y 2 de ellos han detectado DTC. En total, se han detectado 2 DTC. Para una conducción segura, lea atentamente el informe y realice las reparaciones pertinentes con prontitud.

Informe del Sistema (6)

Antes de la reparación		
Sistema	Estado del Sistema	
Engine	Fallo	1

Air Bag	Fallo	1
EPS(Electric Power Steering)/DAST 3	Ningún fallo	0
IPDM E/R(Engine Room Intelligent Power Distribution Module)	Ningún fallo	0
Meter/M&A	Ningún fallo	0
BCM(Body Control Module)	Ningún fallo	0

Engine

DTC	Descripción	Estado
P0420	Sistema convertidor catalítico de tres vías (banco 1)	12TIME

Air Bag

DTC	Descripción	Estado
B142A:16	Tensión de encendido(Bajo)	History

Descargo de responsabilidad

Este informe de prueba se utiliza para mostrar datos de prueba y es solo de referencia. No constituye juicio, conclusión ni fundamento para ninguna acción. Nuestra empresa no se responsabiliza de los juicios o acciones que realicen los usuarios con base en el contenido de este informe. Si los usuarios deciden guardar el informe de prueba en la aplicación, el contenido correspondiente se guardará según los requisitos funcionales de la aplicación para su posterior recuperación.