

台灣永光化學工業股份有限公司
一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL4095

報告日期:2024/2/27

p.1/1

客戶名稱	竣淵科技股份有限公司		拜訪日期	2024/2/23	
地址	竣淵:台中市大甲區日南里幼獅工業區工九路 33 號		參與同仁	江富誠 林俊穎-中部 吳振文-產業經理	
電話	竣淵: (04)26817799				
重點摘要	一.拜訪目的： ☐ 例行訪視 ☒ 教育推廣 ☐ 客訴處理 二.拜訪人員：竣 淵：黃郁睿組長、SRAM(速聯)：鄧毓峯 三.客戶概況：竣淵今年產線約 6 成，正常上班無加班，陳總經理認為產業需到今年第四季才會回復正常需求，積極拓展其他產業供應。 四.訪談內容： 1. 此次拜訪目的是因竣淵配合 SRAM 進行永光無鎳封孔劑線上大槽測試。 2. 竣淵黃組長表示前一日已先進行 6 與 7 字頭鋁合金各種不同外觀進行測試，外觀與先前測試結果不同，本次測試封孔後外觀皆無異常。 3. SRAM 鄧毓峯詢問為何會有結果不同的現象，職表示使用大槽封孔在加熱效果整體均勻性上會較好，使用小槽時可能會鋁材表面的邊緣局部加速封孔造成波紋狀。 4. SRAM 鄧毓峯詢問是否有方法可以檢測無鎳封孔劑濃度與使用一段時間後的封孔效果，職回應就濃度部分可以檢測固含量，在封孔效果部分，可以採用點滴試驗或是使用水性筆作檢測，SRAM 鄧先生表示認可。 5. 在竣淵現場進行平板件測試，也沒有先前波紋狀現象發生，測試結果符合客戶需求。 6. 線上觀察發現無鎳封孔劑槽液表面會生成凝結狀薄膜，與 SRAM 鄧先生討論後，推論是現場環境太多干擾因子所造成。 7. SRAM 鄧先生表示永光無鎳封孔劑的特性表現都可以滿足其產業的需求，並對永光提供的技術服務感到滿意，是這個產業裡所沒有看到的，因此會列為未來產品開發的優先選擇。 五.競爭者動態： 無。 六.建議事項： 1. 本次配合竣淵進行無鎳封孔劑測試，與客戶建立良好的溝通模式，藉著本次的溝通讓客戶了解永光的技術能力，同時滿足了客戶對於產品開發時永光提供的協助，提高了客戶對永光產品的信賴，後續可依循本次模式朝該方向推動。				
	核示		單位主管		報告人 江富誠 2024/2/27

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示