





規制番号	名称	07-0378	新池5差路	運用	2021年12月6日	製造番号	K0000001
制御機種種	交通信号制御機（U形）	EC5510P+34001001	開始日時	12時10分～	製造年月	2014/2	
警交仕規 1012号版3	メーカー名	日本信号（株）	作動時間	06:00～22:00以後閃光	施工会社		
署別	福山西	付加機能	リコール2・ギャップ感應				

2018年5月22日 確認



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3G	3Y	3R	4G	4Y	4R					



1 P [1P]

1 [1V]

2 P [2P]

2 [2V]

3 [3V]

4 [4V]

感知無時、この部分はスキップとなります

ギャップ

																				周期		周期	初回検査
保 安	39	25	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	3	3				140	／
定周期																						0	
P 1	38	64	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	5	3		83	～	180	
P 2	28	54	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	5	3		73	～	160	
P 3	18	14	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	5	3		63	～	110	
P 4	39	65	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	3	3				180	
P 5	39	65	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	3	3				180	
P 6	39	65	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	3	3				180	
P 7	39	65	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	3	3				180	
P 8	39	65	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	3	3				180	
P 9	39	65	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	3	3				180	
P A	39	65	5	2	3	3	8	10	5	2	3	3	10	3	3	10	3	3				180	

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
	2	7	00	1	7	00	1	20	00	3												
	3	8	00	2	8	00	2															
	4	17	00	1	17	00	1															
	5	19	00	2	19	00	2															
	6	20	00	3	20	00	3															
	7																					
	8																					
9																						
A																						

動作切替	閃光	22:00~06:00	22:00~06:00	22:00~06:00								
	半感	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00								

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	● (電波)

連動子機能定数	DC方式		分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)				
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	運動親機				

交通弱者感應定数	
感應階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定	(10~19) ×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

ギャップ 感 應 定 数	単位1					単位2					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青	
		T _s	T _e	上り0.1秒	下り0.1秒		T _s	T _e	上り0.1秒	下り0.1秒	
	P1	59	-	50	-	P1	4	-	50	-	
	P2	49	-	50	-	P2	4	-	50	-	
	P3	9	-	50	-	P3	4	-	50	-	
	P4					P4					
	P5					P5					
	P6					P6					
	P7					P7					
P8					P8						
P9					P9						
PA					PA						
感応階梯		2	感知器		D1	感応階梯		8	感知器		D2

リコール定数	感應階梯	1	ステップ
	補正階梯		ステップ
	感知器指定	押ボタン	PB1・PB2 車両 D1、D2
	押ボタン受付禁止階梯		開始 13:16 終了 13:16
	車両リコール受付禁止階梯		開始 13:16 終了 13:16

期間 (Aプロ多)				
S	曜日	月	日	日種
始	1	01	08	3
終	1	01	14	3
始	1	10	08	3
終	1	10	14	3
始	1	07	15	3
終	1	07	21	3
始	1	09	15	3
終	1	09	21	3

2019.11.21 初光〃祝日対応済み

規制番号	07-0378
名 称	新池5差路

リコール用感知器			
感知器PB1		感知器PB2	
警交仕規	204号	警交仕規	204号
形式	CUD-S1M	形式	CUD-S1M
製造番号	T56917	製造番号	T56920
製造年月	1997/2	製造年月	1997/2

設定変更履歴	
年月日	変更内容
	平成19年度点検報告書による「感知ユニット不良、1 現示ギャップなし」
#####	パターン4追加
#####	現地確認 (2ステップ秒数変更・オフセット削除・3現示PB1常時感知とし毎回出
2014年3月5日	制御機更新