



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
109 AGENCIA GUATIRE	17/04/24	3

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
EATON	9155-12	BC505FBB07	12 KVA	2

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

NOMBRE(S) PERSONAL:

ALEXANDER TOVAR

EMPRESA:

INVERSIONES IG 2010, C.A.

HORA DE INICIO:

11:00 AM

HORA DE CONCLUSION:

5:20 PM

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
NA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	—	—	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	—	—
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	X	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	211			10.5	1.5	—		209		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	121	123		—				120	121	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y (V)		TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y (V)	
0,35		L1	L2	L3	0,35	
CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS						
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)	
8	12	30 MIN.	—	—	104,10	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:				
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS					
—	—					

ESTATUS DEL SAI	
TAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
10 %	SAI CORRECTO EQUIPO 100% OPERATIVO.
OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)	
- DESCONEXION DE EQUIPO UPS DE 20 KVA. - INSTALACION DE EQUIPO UPS EXTON 12 KVA. - CORTO DE CORRIENTE PARA VERIFICAR EL BUEN RESPALDO DEL EQUIPO - ESTE EQUIPO RESPALDA: RACK DE SERVICIOS - GERENCIA DE NEGOCIOS - GERENCIA DE SERVICIO - 8 TARQUILLAS - 2 ATENCION AL CLIENTE - 3 PUESTOS DE TRABAJO - TESORERIA	
PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO
Taliman bogues	Gerente
FIRMA	
[Firma]	
SELLO	
[Sello]	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Fecha de solicitud:

17/04/2024

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:	Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora:	N° de SAKI:
109 Guatire09 de Diciembre	Archivo San Martin	

Tipo de solicitud

☐ Traslado	☐ Donación	☒ Desincorporación
☐ Sustitución o Solicitud	☐ Otro motivo (explique brevemente):	

Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:

17/04/2024

N°:	Nombre y/o identificación del activo:	Cant:	Descripción (marca, modelo, color, dimensiones):
1	Ups	1	KVA: 20 KVA
2			Marca : X Mart
3			SAI: Serial : 85212309500075
4			Key de Baterías 1 Serial : 95202309500150
5			Key de Baterías 2 Serial: 95022309500146
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Aprobaciones de salida del(los) activo(s)

Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante	Responsable por el Almacén de Catia	Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales
--	--	--

TAHIANA GONZALEZ Nm 24064 B:831

Firma, NM y Sello

Firma, NM y Sello

Firma, NM y Sello

Conformidad de recepción del(los) activo(s)

Responsable por Seguridad	Responsable por la Empresa Transportista	Responsable por la Unidad u Oficina receptora
----------------------------------	---	--

Firma, NM y Sello

Firma y Sello

Firma, NM y Sello