



# GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento  
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

## REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

|                                                                       |                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:<br><i>114 Av. Bolívar Valencia</i> | FECHA:<br><i>14-03-25</i> | VISITA Nº: |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|

### INFORMACION DEL EQUIPO UPS

|                         |                                       |                                                                                                     |                              |                    |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| MARCA:<br><i>X MANT</i> | MODELO:<br><i>OPT33-RT10-20K-208V</i> | SERIAL:<br><i>SA1: 85212309100098</i><br><i>EBY: 952023095000142</i><br><i>EBY: 952023095000142</i> | CAPACIDAD:<br><i>20 KVA.</i> | FASES:<br><i>3</i> |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|

| MOTIVO DE LA VISITA         | INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) INSPECCION GENERAL       | NOMBRE(S) PERSONAL:<br><i>Rafael Toran</i><br><i>Pesno Toran</i><br><i>Robi Toran</i><br><i>Luis Lopez</i> |
| 2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO |                                                                                                            |
| 3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO | ✓ EMPRESA:<br><i>INV. IG. 2010 C.A.</i>                                                                    |
| 4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA | HORA DE INICIO:      HORA DE CONCLUSION:                                                                   |

| CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO         |    |    | CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS                    |    |    | CHEQUEO DEL ESTADO UPS   |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|
|                                             | SI | NO |                                                | SI | NO |                          | SI | NO |
| BUENA ILUMINACION                           | ✓  |    | EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS                   | ✓  |    | DETERIORO EN CARCASA     |    | ✓  |
| AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO                | ✓  |    | EXISTENCIA CONMUTADOR                          | ✓  |    | PRESENCIA DE ALARMAS     |    | ✓  |
| FILTRACION EN EL AMBIENTE                   |    | ✓  | EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO                | ✓  |    | OPERATIVIDAD DE PANTALLA | ✓  |    |
| SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM) | ✓  |    | IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM | ✓  |    | OPERATIVIDAD DE TECLAS   | ✓  |    |
| OBSERVACION:                                |    |    |                                                |    |    | TARJETA INTERFASE        | ✓  |    |
|                                             |    |    |                                                |    |    | CONEXIÓN DE RED AL RACK  | ✓  |    |
|                                             |    |    |                                                |    |    |                          |    |    |

### REGISTRO DE VALORES

| VALORES EXTERNOS ENTRADA      |            |            |            | PANTALLA UPS              |            |            | VALORES DE TABLERO T-COM      |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V)  | L2-L3 (V)  | L3-L1 (V)  | L1 (Amp)                  | L2 (Amp)   | L3 (Amp)   | TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V)  | L2-L3 (V)  | L3-L1 (V)  |
|                               | <i>204</i> | <i>206</i> | <i>206</i> | <i>0,5</i>                | <i>5,7</i> | <i>6,6</i> |                               | <i>204</i> | <i>205</i> | <i>207</i> |
| TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)   | L2-N (V)   | L3-N (V)   | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |            |            | TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)   | L2-N (V)   | L3-N (V)   |
|                               | <i>120</i> | <i>117</i> | <i>121</i> |                           |            |            |                               | <i>120</i> | <i>120</i> | <i>119</i> |

|                               |     |                           |    |    |                               |     |
|-------------------------------|-----|---------------------------|----|----|-------------------------------|-----|
| VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO | (V) | TEMPERATURA POR FASE (°C) |    |    | VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO | (V) |
|                               |     | L1                        | L2 | L3 |                               |     |

## CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

| Nº BATERIAS POR BANCO | Nº DE BANCOS          | TIEMPO DE RESPALDO | FECHA DE INSTALACION | CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS | VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 20                    | 2                     |                    | 14-03-25             | 40                           |                                        |
| ESTADO FISICO         |                       | OBSERVACION:       |                      |                              |                                        |
| NORMAL                | ABULTADAS / FISURADAS |                    |                      |                              |                                        |
| ✓                     |                       |                    |                      |                              |                                        |

## ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%) OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OPE rativo-

## OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Desincorporación de equipo UPS NMCB X MANT DE 20 KVA.
- Instalación de equipo UPS NMCB X MANT DE 20 KVA (NUEVO).
- Desinstalación de 40 BATERIAS. 12 V. 9h.
- Instalación de 40 BATERIAS 12V. 9h.
- El equipo UPS QUEDA RESPALANDO los siguientes puestos de trabajo: 1 RACK, 1 TESORERO, 1 GTE SERVICIOS, 12 taquillas, 2 ATE. 1 GTE NEGOCIOS, 2 ASESORES DE NEGOCIOS, 2 EJECUTIVA DE NEGOCIOS.

| PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA | CARGO          | FIRMA          | SELLO |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------|
| Al bolivia 114                | Gerente de Si. | <i>[Firma]</i> |       |

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345