



**GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**  
Gerencia de Area de Mantenimiento  
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS**

|                                                                               |                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:<br><b>REGIONAL VALENCIA. (PRESIDENCIA)</b> | FECHA:<br><b>10-03-25</b> | VISITA Nº: |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|

**INFORMACION DEL EQUIPO UPS**

|                          |                                       |                                                                                                  |                             |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| MARCA:<br><b>X NANT.</b> | MODELO:<br><b>OPT-33-210-20K-208V</b> | SERIAL: SA: <b>852/230950072</b><br>EAY: <b>1.95202309500154</b><br>EB: <b>12:95202309500153</b> | CAPACIDAD:<br><b>20 KVA</b> | FASES:<br><b>3</b> |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|

| MOTIVO DE LA VISITA         | INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) INSPECCION GENERAL       | NOMBRE(S) PERSONAL:<br><b>JOSE TOYAN</b><br><b>PEDRO TOYAN</b><br><b>LUIS LOPEZ</b> |
| 2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO |                                                                                     |
| 3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO | EMPRESA:<br><b>INV JG. 2010. C. A.</b>                                              |
| 4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA | HORA DE INICIO:      HORA DE CONCLUSION:                                            |

| CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO         |    |    | CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS                    |    |    | CHEQUEO DEL ESTADO UPS   |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|
|                                             | SI | NO |                                                | SI | NO |                          | SI | NO |
| BUENA ILUMINACION                           | ✓  |    | EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS                   | ✓  |    | DETERIORO EN CARCASA     |    | ✓  |
| AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO                | ✓  |    | EXISTENCIA CONMUTADOR                          | ✓  |    | PRESENCIA DE ALARMAS     |    | ✓  |
| FILTRACION EN EL AMBIENTE                   |    | ✓  | EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO                | ✓  |    | OPERATIVIDAD DE PANTALLA | ✓  |    |
| SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM) | ✓  |    | IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM | ✓  |    | OPERATIVIDAD DE TECLAS   | ✓  |    |
| OBSERVACION:                                |    |    |                                                |    |    | TARJETA INTERFASE        |    |    |
|                                             |    |    |                                                |    |    | CONEXION DE RED AL RACK  | ✓  |    |

**REGISTRO DE VALORES**

| VALORES EXTERNOS ENTRADA      |                         |                         |                         | PANTALLA UPS              |                        |                        | VALORES DE TABLERO T-COM      |                         |                         |                         |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V)<br><b>201</b> | L2-L3 (V)<br><b>203</b> | L3-L1 (V)<br><b>199</b> | L1 (Amp)<br><b>2.</b>     | L2 (Amp)<br><b>2.1</b> | L3 (Amp)<br><b>2.1</b> | TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V)<br><b>203</b> | L2-L3 (V)<br><b>203</b> | L3-L1 (V)<br><b>203</b> |
| TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)<br><b>116</b>  | L2-N (V)<br><b>114</b>  | L3-N (V)<br><b>116</b>  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |                        |                        | TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)<br><b>117</b>  | L2-N (V)<br><b>117</b>  | L3-N (V)<br><b>117</b>  |

|                                   |                           |    |    |                                   |
|-----------------------------------|---------------------------|----|----|-----------------------------------|
| VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V) | TEMPERATURA POR FASE (°C) |    |    | VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V) |
|                                   | L1                        | L2 | L3 |                                   |

## CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

| Nº BATERIAS POR BANCO | Nº DE BANCOS          | TIEMPO DE RESPALDO | FECHA DE INSTALACION | CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS | VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 20                    | 2                     |                    | 10-03-25             | 40                           | 254.9                                  |
| ESTADO FISICO         |                       | OBSERVACION:       |                      |                              |                                        |
| NORMAL<br>✓           | ABULTADAS / FISURADAS |                    |                      |                              |                                        |

## ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%) OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OPERATIVO

## OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- EQUIPO UPS DE 20 KVA MARCA XNART.
- SE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS.
- DESINSTALACION DE 40 BATERIAS 12.V. 9H.
- INSTALACION DE 40 BATERIAS 12.V. 9H.
- EL EQUIPO UPS QUEDA RESPALDANDO LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO.
- GTE DE ADMISION DE CREDITO.
- 2 GERENTES DE LINEA DE NEGOCIOS
- 2 ESPECIALISTAS DE CREDITO COMERCIAL.

| PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA | CARGO             | FIRMA          | SELLO                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FRANCISCO SILVA               | GTE SSGG Comercio | <i>[Firma]</i> |  |

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- 2 ESPECIALISTAS DE NEGOCIOS.
- 1 ESPECIALISTA DE TALENTO HUMANO.
- 1 ANALISTA SENIOR.
- 2 Gtes DE AREA
- 1 ABOGADO
- 1 GTE DE BANCA DE EMPRESA.
- 1 ESPECIALISTA DE BANCA DE EMPRESA.
- 1 COORDINADOR Y 1 ESPECIALISTA DE LIQUIDACION.