



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

FECHA:

VISITA Nº:

116 Villa de Eva

20-02-26.

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

MODELO:

SERIAL:

CAPACIDAD:

FASES:

XANT.

OPT-110-10K-150TX-VL.

83922506500069.

10 KVA.

2.

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

ALEXANDER TOVAR.

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO



EMPRESA:

INVERSIONES IB 2010.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	207.3	-	-	5.4	1.75	-		240.3	-	-
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	121	118.3	✓					120.4	120.4	✓

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	
				0,7

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
20	1		20-02-26	20	258
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
✓					

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%) OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

100 % OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- * Desinstalación de Equipo UPS Marca Eaton de 11KVA.
- * Instalación de Equipo UPS Marca XMAN de 10 KVA (NUEVO)
- * Desinstalación de 20 BATERIAS 12 V. 9AH. (USADAS)
- * Instalación de 20 BATERIAS 12 V. 9AH. (NUEVAS)

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Yana de los A. P. S. I.	Inspeccion		

Contacto en caso de fallas eléctricas : 0212-4014345

116 - OFIC. VILLA DE CURA

ACTA DE ENTREGA EQUIPO UPS

Caracas, 25 de febrero del 2026

Mediante la presente se hace entrega de un equipo UPS con las siguientes características:

Ítem	MARCA	CAPACIDAD	MODELO	SERIAL	Agencia
1	EATON	11KVA	9PXTFMR11		116 VILLA DE CURA
				Sai: G211F17048	
				TX: G231E37006	
				EBM: G219G51065	

Dichos equipos fueron retirados de la agencia mencionada perteneciente al Banco de Venezuela, S.A. Banco universal.

Se adjunta formato de retiro APE.

Los equipo se encuentran inoperativos por falla y se entregan al Personal del Banco en almacén de Catia.

Entrega por Inversiones I.G. 2010 C.A.
 Nombre: *[Firma]*
 Firma: *[Firma]*
 Fecha: 25/02/2026.

Recibe por el Banco de Venezuela
 Nombre: Edgar Garcia
 Firma: *[Firma]*
 Fecha: 25/02/26

INVERSIONES
I.G. 2010 C.A.
 RIF: J-30977943-5





Banco de
Venezuela

Fecha de solicitud:

20/02/2026

SOLICITUD DE RETIRO Y ENTREGA DE MATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

Código y nombre de la Unidad u Oficina origen:

Código, nombre de la Unidad u Oficina receptora:

N° de SAKI:

0116-VILLA DE CURA

INVERSIONES IG 2010, C.A

Tipo de solicitud

☐ Traslado

☐ Donación

☐ Desincorporación

☒ Sustitución o Solicitud

☐ Otro motivo (explique brevemente):

Fecha efectiva del retiro del(los) activo(s) en la Unidad u Oficina origen:

N°: Nombre y/o identificación del activo: Cant: Descripción (marca, modelo, color, dimensiones):

1 1-UPS 9PXTFMR11 MARCA: EATON, SERIALES: EBM: G219G51065

2 SAI: G211F17048, TX: G231E37006, BDV-0159177

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

BDV Banco de
Venezuela
GERENCIA DE ALMACÉN Y ARCHIVOS

Aprobaciones de salida del(los) activo(s)

Responsable por la Gerencia u Oficina Solicitante Responsable por el Almacén de Catia 25 FEB. 2026 Responsable por la Gerencia Bienes Nacionales

RECIBIDO
IMPLICA SOLAMENTE RECEPCIÓN
DE DOCUMENTOS

Firma, NM y Sello

Firma, NM y Sello

Firma, NM y Sello

Conformidad de recepción del(los) activo(s)

Responsable por Seguridad

Responsable por la Empresa Transportista

Responsable por la Unidad u Oficina receptora

Firma, NM y Sello

Firma y Sello

Firma, NM y Sello