



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 117 Las Delicias	FECHA: 30/06/25	VISITA N°:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Xmart	MODELO: 0PI-710-10K-ISO7X-UL	SERIAL: 83922309500308	CAPACIDAD: 10KVA	FASES: 2
------------------------	--	----------------------------------	----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒ Pedro tovar
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Iny. IG 2010, CA.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒		DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR	☒		PRESENCIA DE ALARMAS		☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE		☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		☒	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒		OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 215	L2-L3 (V) 210	L3-L1 (V) 215	L1 (Amp) 0.27	L2 (Amp) 1.32	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 240	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 124	L2-N (V) 126	L3-N (V) 126	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 120	L2-N (V) 120	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
20	1		30/06/25	20	258
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
✓					


ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%) OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

O Parativo.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Equipo UPS de 10KVA Xmart se le realizo mantenimiento y soplado.
- Desincorporación de 20 Baterías 12V 9AH.
- Instalación de 20 Baterías 12V 9AH, suministradas por el Banco.
- El equipo respalda los siguientes puestos: 1 Rack, 1 Tesorero, 3 taquillas, 2 Atc, 1 gerente de servicios, 6 Asesor de Negocios, 1 Gerente de Negocios.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Héctor Blanco	Gerente de Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

117 - OFICINA LAS DELICIAS
C.F. BANVENEZ