



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
117 LAS DELICIAS MARACAY	03/04/26	

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
X MARI	OPT-T10-10K	83922309500388	10 KVA	2

MOTIVO DE LA VISITA		INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA	
1) INSPECCION GENERAL	X	NOMBRE(S) PERSONAL:	
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO		ALEXANDER TOVAR	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		EMPRESA:	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		INVERSIONES SG 2010, CA	
		HORA DE INICIO:	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS		CHEQUEO DEL ESTADO UPS			
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	-	-	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM			OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	-	-
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	X	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	227			5.43	1.10			240		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	130.4	131						199	120	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	
CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS				
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS
ESTADO FISICO		OBSERVACION:		
NORMAL		ABULTADAS / FISURADAS		
VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)				

ESTATUS DEL SAI
PORCENTAJE DE CARGA (%) OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL: EQUIPO OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES) - MEDIANTE LA INSPECCION SE VISUALIZO QUE ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO, CON LA NOVEDAD DE QUE LAS BATERIAS ESTAN DAÑADAS, POR LO CUAL RESPALDA SOLO 2 MINUTOS CUANDO HAY AUSENCIA DE CORRIENTE. - SE RECOMIENDA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERIAS

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	CIENSA	SELLO
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

117 - OFICINA LAS DELICIAS
C.F. BANVENEZ