



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>118 Bolonó</i>	FECHA: <i>13-05-25</i>	VISITA Nº:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>X HANT.</i>	MODELO: <i>OPT-110-10K-ISOIX-UL</i>	SERIAL: <i>839223095003 84.</i>	CAPACIDAD: <i>10 KVA.</i>	FASES: <i>2.</i>
--------------------------	--	------------------------------------	------------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: <i>Rafael Toran Luis Lopez</i>
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<i>Toni Toran</i> <i>Pedro Toran</i>
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: <i>J.M.V. IG 210-e.a.</i>
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	206	-	-	3,3	3,7	-		235	-	-
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	119	119	-					117	117	-

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
1	1		13-03-25	20	254
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
✓					

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- EQUIPO UPS X MANT. DE 10 KVA.
- SE REALIZA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS
- DESINSTALACION E INSTALACION DE 20 BATERIAS 12V. 9H.
- EL EQUIPO UPS RESPALDA LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO: 1 RACK, 1 GTE DE NEGOCIOS, 1 ATC, 2 EJECUTIVA DE NEGOCIOS, 2 ASESOR DE NEGOCIOS, 1 GTE DE NEGOCIOS, 9 taquillas, 1 TESORERO

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Claudio Fern	Gte de Servicio	[Firma]	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

RECOGEN UPS DESINCORPORADO NANCIA POWER WENER.

Power
B6+

CATEGORIA	NOMBRE	CORREO	FECHA DE RECIBO
	NANCIA POWER WENER	NANCIA POWER WENER	