



**GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**  
Gerencia de Area de Mantenimiento  
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS**

|                                                               |                           |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:<br><b>121 San Casimiro</b> | FECHA:<br><b>07-05-26</b> | VISITA Nº: |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|

**INFORMACION DEL EQUIPO UPS**

|                        |                           |                              |                            |                    |
|------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| MARCA:<br><b>EATON</b> | MODELO:<br><b>93SS-15</b> | SERIAL:<br><b>BE4325BA23</b> | CAPACIDAD:<br><b>15KVA</b> | FASES:<br><b>3</b> |
|------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|

**MOTIVO DE LA VISITA**

**INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA**

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

**Padro Tovar**

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:  
**Inv. IG 2019 SA**

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

**CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO**

**CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS**

**CHEQUEO DEL ESTADO UPS**

|                                             | SI                                  | NO                                  |                                                | SI                                  | NO                       |                          | SI                                  | NO                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| BUENA ILUMINACION                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DETERIORO EN CARCASA     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | EXISTENCIA CONMUTADOR                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PRESENCIA DE ALARMAS     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FILTRACION EN EL AMBIENTE                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | OPERATIVIDAD DE PANTALLA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM) | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | OPERATIVIDAD DE TECLAS   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

OBSERVACION:

TARJETA INTERFASE

CONEXIÓN DE RED AL RACK

**REGISTRO DE VALORES**

**VALORES EXTERNOS ENTRADA**

**PANTALLA UPS**

**VALORES DE TABLERO T-COM**

| TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V) | L2-L3 (V) | L3-L1 (V) | L1 (Amp)                  | L2 (Amp) | L3 (Amp) | TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1-L2 (V) | L2-L3 (V) | L3-L1 (V) |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|----------|----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                               |           |           |           | 3.93                      | 1.82     | 0.69     |                               | 209       | 209       | 209       |
| TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)  | L2-N (V)  | L3-N (V)  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |          |          | TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | L1-N (V)  | L2-N (V)  | L3-N (V)  |
|                               |           |           |           |                           |          |          |                               | 120       | 120       | 121       |

|                                      |                           |    |    |                                      |
|--------------------------------------|---------------------------|----|----|--------------------------------------|
| VOLTAGE ENTRE TIERRA Y<br>NEUTRO (V) | TEMPERATURA POR FASE (°C) |    |    | VOLTAGE ENTRE TIERRA Y<br>NEUTRO (V) |
|                                      | L1                        | L2 | L3 |                                      |

## CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS


| Nº BATERIAS POR BANCO | Nº DE BANCOS          | TIEMPO DE RESPALDO | FECHA DE INSTALACION | CANTIDAD DE BATERIAS<br>DAÑADAS | VOLTAGE TOTAL POR BANCO DE<br>BATERIA (V) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 8                     | 8                     |                    | 07/08/26             | 64                              | 98                                        |
| ESTADO FISICO         |                       | OBSERVACION:       |                      |                                 |                                           |
| NORMAL                | ABULTADAS / FISURADAS |                    |                      |                                 |                                           |

## ESTATUS DEL SAI

| PORCETAJE DE CARGA (%) | OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL: |
|------------------------|----------------------------------------|
|                        | Operativo.                             |

## OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Se Realiza mantenimiento y cambio de Baterias a equipo UPS de 15-KVA
- Se Realizo soplado al UPS y tablero de control ByPass.
- Desinstalación de 64 Baterias 12V. 9AH
- Subministro e instalación de 64 Baterias 12V. 9AH

| PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA | CARGO                | FIRMA           | SELLO                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanessa Ovalles               | Gerente de Servicios | Vanessa Ovalles |  |

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

121 - OFIC. SAN CAMERON