



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
162 La Grita	23/09/24	01

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
MGB	EX-7RT	1C4646003SAI 1CFH51062 TX 1C6F14175 EBM	11KVA	02

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

Edun G. Padilla

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Tirson Londo

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

X

EMPRESA:

Inversantes S.G. 2010. C.A.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	X		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION: Mantenimiento de UPS, Tableros T-com Tablero bypass. Adicion, Cambio de 20 baterias 12V 95h.						TARJETA INTERFASE	X	
						CONEXION DE RED AL RACK	X	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA

PANTALLA UPS

VALORES DE TABLERO T-COM

TABLERO DE	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
ALIMENTACION 208 V	215			3.98	1.68		208 V	211		
TABLERO DE	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
ALIMENTACION 120 V	123	122		24°C			120 V	105	105	

Amp. Tomado con Pmra

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		
		23°	22°			1,53V.

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
2	10	73 min.			
ESTADO FISICO		OBSERVACION: Cambio de baterías 12V 9Ah.			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPS Operativo

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

* Mantenimiento OPS - Ajuste de tablas - Adecuación de
cableado - Colocación borna tierra, borna neutro - Comprobación
* Simulacro y cambio de 20 baterías 12V 9Ah

Respaldo: 1 Quinto de servicios; 1 Tronco; 8 Raquillas
04 Armon de Negocios; 01 Quinto de Negocios; 01 BACK
01 Seguridad.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Geperio Cubel Rios	Gerente de Servicio	Geperio Rios	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Inspección Sistema de Almacenamiento

* Supresores de pico Tierra - Neutro 0,06V

* Cable # 10 (20 mts).

* Tuberia EMT Corrugada 5mts 3/4"

