



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>165. ANAVRE</i>	FECHA: <i>05-04-25.</i>	VISITA Nº:
--	----------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>Eaton</i>	MODELO: <i>9PX11000</i>	SERIAL: SA: <i>4211402013</i> BON: <i>6219651038</i> TX: <i>6231651002</i>	CAPACIDAD: <i>11 KVA</i>	FASES: <i>2</i>
------------------------	----------------------------	--	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: <i>Rafael Toran</i> <i>Alexander Toran</i> <i>José Toran</i> <i>Luis Lopez</i>
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: <i>JHV. JG. 2010 E.A.</i>
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	✓ HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION		✓	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS	✓	
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION: <i>NO OPERATIVA</i> <i>CARGADOR DE BATERIAS DAÑADO.</i>						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
-----------------------	--------------	--------------------	----------------------	------------------------------	--

ESTADO FISICO		OBSERVACION:
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS	

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%) OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

NO OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- EL EQUIPO UPS PRESENTA FALLA POR BATERIAS (NO ESTÁ CARGANDO).
- SE ENCONTRÓ FALLA EN EL TABLERO DEL RESPALDO. (UPS) PRESENTA CORTO
- SE DESCONECTÓ DEL TABLERO TCOO (UPS).
- CIRCUITO DE ALARMA PRESENTA FALLA DE CORTO POR LA CUAL SE DEJÓ FUERA DE SERVICIO BREAKER N° 10.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Naida Lucena	Gerente de Servicios	<i>[Firma]</i>	<i>[Sello]</i>

Contacto en caso de fallas eléctricas : 0212-4014345

