



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA N°:
180 STA BARBARA	22/03/24	02

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
XMART	OPT-10-10K ISOTX-UT		10 KVA	2

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	RAFAEL TOVAR
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: INVERSIONES IG 2010.CA
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: 7.20
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION			EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO			EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE			EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	191.7	113		5.9	4			237		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	105.4							118	118	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
2.6		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				


ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	/ OPERATIVO /

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Instalacion y suministro de casa de control de 50x40x20
- Instalacion y suministro de 3 BREGUA de 2x60
- Instalacion de 40 metros de cable multigilar # 6 de colores
- Instalacion y suministro de conmutador de 63. AMP
- Instalacion y suministro de conector de punta # 6 = 26
- Instalacion de equipo ups de 10 kva marca KINET
- Desmantelacion de equipo ESTON de 6 kva
- Instalacion de Barra Tierra, NEUTRO (SUMINISTRO)
- Desmantelacion de cable rigido

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Marleny Castro	Gerente de Servicio	[Firma]	[Sello]



Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- ROTURA de PAPER de DRYWALL PARA colocacion de casa de control de 50x40x20
- colocacion y instalacion de conectora ENT de 1/2" = cantidad = 4 x de 1" = 2
- Tubo Flexible de 1/2" corrugado 2 metros
- MANTENIMIENTO Y AJUSTO de Tablero T.CON y Tablero de FUERZA
- SUMINISTRO y instalacion de Ramplu. NARANJA y Tornillo de 12x1 = 4

El equipo ups respalda lo siguiente puesto

1 RACK

1 GARANTIA de SERVICIO

1 GARANTIA de NEGOCIO

1 TESORERO

2 ATE

4 TAGUILLA

4 ASESOR de NEGOCIO



[Handwritten signature]
16369

