



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA N°:
219 Sucursal San Cristobal Piso 1	21/09/24	01.

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
Eaton	9355-20	BE051KXX06	20 KVA	03.

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

Edm G. Padilla

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

X Tiro Lindo

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

X EMPRESA: S y r r o n e s I. G. 2010 G. A.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		X	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION: UPS OPERATIVO mantenimiento y cambio de baterias 108 12 V 90h.						TARJETA INTERFASE	X	
						CONEXION DE RED AL RACK	X	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	223	220	224	6.1	5.3	5.2		208	208	208
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	128	129	128	22°C				120	120	120

VOLTAGE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAGE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	11	12	13	
				0,21

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAGE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
18	8			✓	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS	Sustitución de 108 baterías 12 V 9Ah.			

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	UPS Operativo

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
* Mantenimiento, cambio de baterías 108 12V9Ah
* Mantenimiento de tableros V-com y bypass.
Respaldo: 66 puestos de trabajo - 7 Generadores - 1 BACK
Seguridad y Comunicaciones. - 1 Sala de Reuniones.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	Logo BBDV Banco de Venezuela
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Inspección sistema de almacenamiento. Instalación en el tablero

* Instalación suprarres de paco

* Cable # 10 (20mts)