



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Línea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 306 Los Hatillos	FECHA: 11-09-2010	VISITA Nº: 2
---	-----------------------------	------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton	MODELO: 9PX	SERIAL: G205F26040	CAPACIDAD: 6 KVA	FASES: 2
------------------------	-----------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	☒	NOMBRE(S) PERSONAL: Rafael Lora	
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐		
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐		
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	☐	EMPRESA: IGV. IGV 2010 C.A.	
		HORA DE INICIO:	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☐	☒	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒	☐	DETERIORO EN CARCASA	☐	☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☐	☒	EXISTENCIA CONMUTADOR	☒	☐	PRESENCIA DE ALARMAS	☒	☐
FILTRACION EN EL AMBIENTE	☒	☐	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒	☐	OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	☐
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☒	☐	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒	☐	OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	☐
OBSERVACION: PRESENCIA DE ALARMA. * DEFECTO BATERIAS.						TARJETA INTERFASE	☐	☒
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	☐

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V							208 V			
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	NO OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
- EQUIPO UPS MARCA EATON DE 6KVA SERIALES; SAI: G20SF26040, TRANSF: G 230 G 37029, BAT: G 216 G 30013 NO RESPONDE AL ENCENDIDO.
- SE REQUIERE RETIRAR EL EQUIPO PARA LOS TALLERES DE JG EN NARACAY PARA REVISION Y REPARACION DEL MISMO.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Roman Suarez	Gerente de Operaciones		

Contacto en caso de fallas electricas: 0212 4014345

306 - OHS. LOS RIOS