



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 312 Av. Vargas Barquisimeto	FECHA: 16-04-25	VISITA N°:
--	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS				
MARCA: Eaton	MODELO: 9PX	SERIAL: SAI: G211E35002 ESM: G219E36093 TX: G231E35002	CAPACIDAD: 11KVA	FASES: 2

MOTIVO DE LA VISITA		INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA	
1) INSPECCION GENERAL		NOMBRE(S) PERSONAL: Pedro Fouan	
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		EMPRESA: Inv. JG. 2010 C.A.	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		HORA DE INICIO:	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION: UPS INOPERATIVO.						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES											
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM				
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS


Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	NO Operativo.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- LA GTE NOS REPORTÓ QUE EL DIA 7-4-25 LA AGENCIA PRESENTÓ FALLA EN UNA FASE PROVENIENTE DE CORPOELEC. LA CUAL OCASIONÓ UNA DESCARGA ELECTRICA EN LA MISMA, FALLA QUE FUE CORREGIDA EL DIA 9-4-25. POR CORPOELEC.
- SE PERCIBE FALLA EN EL UPS DE RECONOCIMIENTO DE BATERIAS. (NO RECONOCE BATERIAS).
- SE PROCEDIÓ A CHEQUEAR LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO EN CONTRASTANDO CON EL CARGADOR DAÑADO.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Mayerlin Barragan.	Tesorero.		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

312 OFIC. PARQUE SIMETO
AV. VERDE