



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 3.13 - Guanaco	FECHA: 14/8/17	VISITA Nº:
---	--------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
--------	---------	---------	------------	--------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	☒	NOMBRE(S) PERSONAL:	
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐		
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐		
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	☐	EMPRESA:	
		HORA DE INICIO:	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☐	☐	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☐	☐	DETERIORO EN CARCASA	☐	☐
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☐	☐	EXISTENCIA CONMUTADOR	☐	☐	PRESENCIA DE ALARMAS	☐	☐
FILTRACION EN EL AMBIENTE	☐	☐	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☐	☐	OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☐	☐
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☐	☐	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☐	☐	OPERATIVIDAD DE TECLAS	☐	☐
OBSERVACION: Inspección de Atarramamiento						TARJETA INTERFASE	☐	☐
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☐	☐

REGISTRO DE VALORES


VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
ALIMENTACION 208 V	195	-	-				208 V	239	-	-
TABLERO DE	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
ALIMENTACION 120 V	115	111					120 V	119	119	-

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	OV	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	OV
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
Aterramiento Existente. Se encuentra en condiciones para la instalación del Supresor de Pico de corrientes.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
<i>Alfonso Lora</i>	<i>Act. de firma</i>	<i>[Firma]</i>	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

313 - OFICINA GUANARITO