

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa



REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
313 Guanarito	21/05/24	01

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
BAYON	9PX6K	50159205937059 TX=9230937034 ECM=9216930029	6 KVA.	02

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	X	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Ing. Edmundo Padilla
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		Tec. Tirson Lindo
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		EMPRESA:
		Innovables DG. 2010. C.A.
		HORA DE INICIO:
		3:31 PM.
		HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS		X	DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR		X	PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	X		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION: UPS Operativo 6 KVA. Combodo baterías y Construcción del sistema byPASS completo						TARJETA INTERFASE	-	-
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	203			4.8	3.2			243		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	112	112						121	121	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,02	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,02
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
45	1	—		45	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS	Baterías defecantes (45) 12V 4.5AH.			

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO, mantenimiento y cambio de baterías sistema bypass completo.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)	
Pruebas de baterías 45 unid. 12V 4.5Ah.	
Construcción sistema bypass completo.	

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Alvaro José Lora	Ab. de Servicio		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Taquillas: 03
 Atención al cliente = 02.
 Tesorería: 01
 Rack: 01.
 Grupos = 01
 Grupos de baterías = 01

Especialista de Negocios = 01..

0414-5772420