



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 314 LIBERTAD BOBINAS	FECHA: 17-04-24	VISITA Nº:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton	MODELO: 9PX6K	SERIAL: G20JD29096	CAPACIDAD: 6 KVA	FASES: 2
------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Rafael Toron

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:
Inversiones JG 2010 C.A

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA

PANTALLA UPS

VALORES DE TABLERO T-COM

TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 220	L2-L3 (V) -	L3-L1 (V) -	L1 (Amp) 4.2	L2 (Amp) 4.2	L3 (Amp) -	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 242	L2-L3 (V) -	L3-L1 (V) -
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 127	L2-N (V) 123	L3-N (V) -	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 121	L2-N (V) 121	L3-N (V) -

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
15	03	441.		—	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	100% OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES):

- EQUIPO UPS DE 6KVA. MARCA EATON. SE ENCONTRABA EN MODO CALLE, LA PANTALLA INDICABA QUE ESTABA EN UN 100% OPERATIVO TANTO EN CORRIENTE COMO EN VOLTAGE
- SE PROSEGUIÓ A PASARLO A UPS Y PRENDIENDO PARA HACER SUS PRUEBAS CORRESPONDIENTES Y EL EQUIPO RESPONDIÓ EN UN 100%
- SE PROCEDIÓ HACER MANTENIMIENTO DEJÁNDOLO OPERATIVO EN UN 100%.
- SE LE HIZO PRUEBA DE 25 MINUTOS.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Caridín Pineda	Proxecto Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345