



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

0317- Puerto Cabello

FECHA:

13/09/24

VISITA Nº:

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

Eaton

MODELO:

9355-15

SERIAL:

BE432J3A17

CAPACIDAD:

15 KVA

FASES:

3

MOTIVO DE LA VISITA

1) INSPECCION GENERAL

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

NOMBRE(S) PERSONAL:

Tirso Lindo

EMPRESA:

Inversiones IG 2010 C.A.

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	212	212	216	3.34	4.07	6.78		208	208	208
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	124	121	123					120	120	120

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0.3 ✓	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0.3 ✓
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
08	08	439 Min	13/09/24	—	108 ✓
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
—	—				

ESTATUS DEL SAI

PORCEAJE DE CARGA (%) OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

UPS Operativo 100%

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Suministro y Colocación de 64 Baterias 12V 9.AH. al Equipo UPS de 15KVA Marca Eaton.
- Desincorporación de 64 Baterias 12V 7AH Por Insuficiente Carga. y Entrega de Corriente.
- Cambio de Baterias y Mantenimiento General.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
<i>[Firma]</i>	Gerente de Servicio	<i>[Firma]</i>	 Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

317 - OFICINA PUERTO CABELLO
CALLE COLON