

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa



REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 0329 5 de Julio	FECHA: 28/09/23	VISITA Nº:
--	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9355-15	SERIAL: BG4651BA04	CAPACIDAD: 15 KVA	FASES: 3
------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	☒	NOMBRE(S) PERSONAL: RAFAEL TOVAR
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☐	EMPRESA: INVERSIONES IG 2010 CA
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	☐	HORA DE INICIO: 7.20 AM
		HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒	☐	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒	☐	DETERIORO EN CARCASA	☐	☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒	☐	EXISTENCIA CONMUTADOR	☒	☐	PRESENCIA DE ALARMAS	☐	☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE	☐	☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒	☐	OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	☐
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☐	☒	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒	☐	OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	☐
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	☒	☐
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	☐

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 209	L2-L3 (V) 208	L3-L1 (V) 207	L1 (Amp) 6.9	L2 (Amp) 6.5	L3 (Amp) 6.3	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 209	L2-L3 (V) 206	L3-L1 (V) 207
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 120	L2-N (V) 119	L3-N (V) 119	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 127	L2-N (V) 120	L3-N (V) 127

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	
				0.17

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8	445			
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO 100%

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

El equipo se encuentra operativo en un 100%.
 By PASS OPERATIVO
 La falla que se encuentra es que el equipo respalda el area de cocina que en un momento era calero automatico (2 nevera + microonda, + cafetera)
 Se recomienda corregir falla

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA		CARGO	FIRMA	SELO
Jesús González		Tesoro	Jesús González	Banco de Venezuela
320 - OFIC. 5 DE JULIO				

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Medicion de voltaje y carga de la red (CORPOELEC)

LINEA 1 = 120 voltios 9. AMP
 LINEA 2 = 119 " 5.8. AMP
 LINEA 3 = 119 " 6.2 AMP

Medicion equipo UPS
 LINEA 1 = 127 voltios 7.2 AMP
 LINEA 2 = 120 " 6.9 AMP
 LINEA 3 = 127 " 6.7 AMP